MyGutachter GmbH, Schlaraffiastraße 1, 44867 Bochum
Firma
Free2move Deutschland GmbH
Rotherstraße 18
10245 Berlin

MyGutachter GmbH
Schlaraffiastraße 1
44867 Bochum
Tel: +49 (0) 2327 20077-0
Mail: info@mygutachter.com
Web: www.mygutachter.com

Bochum, den 14.07.2026

G u t a c h t e n

MG-006921

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft	Eigenschaden
Amtliches Kennzeichen	HH-QX 2888
Auftrag vom / durch	13.07.2026 12:08 Uhr / Free2move Deutschland GmbH
Schadennummer	R000470035
Fahrzeughalter	Share Now GmbH Free2Move Große Elbstraße 279, 22767 Hamburg
Schadenort	Es wurden keine Angaben zum Schadenort übermittelt.
Schadenhergang	Zum Schadenhergang wurden keine Informationen zur Verfügung gestellt.
Besichtigungsdatum	14.07.2026 9:10 Uhr
Besichtigungsort	Totalschaden-Platz Steinbock&Sohn Gottlieb-Dunkel-Straße 40a, 12099 Berlin
Besichtigt durch	Jan Sandring
Anwesend	keine weitere Person
Referenzwerkstatt	Opel-Autohaus Dinnebier GmbH Holzhauser Str. 10-12, 13509 Berlin
Plausibilität	Aufgrund fehlender Informationen zum Schadenhergang sind keine Angaben zur Plausibilität und Kompatibilität möglich.

Zusammenfassung des Gutachtens:

Schadenhöhe ohne MwSt.	EUR	29.411,76
Schadenhöhe MwSt.	EUR	5.588,24
Schadenhöhe mit 19,00 % MwSt.	EUR	35.000,00
Beurteilung	**Totalschaden, geschätzt**	
Wiederbeschaffungswert ohne MwSt.	EUR	15.234,38
Wiederbeschaffungswert MwSt.	EUR	365,62
Wiederbeschaffungswert (differenzbesteuert)	EUR	15.600,00
Restwert ohne MwSt.	EUR	1.260,50
Restwert MwSt.	EUR	239,50
Restwert mit 19,00 % MwSt.	EUR	1.500,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Amtliches Kennzeichen	HH-QX 2888
Fahrzeugart	Pkw
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Fabrikat	Opel
Typ / Untertyp	Corsa F (2019->) / Elegance
KBA-Nummer	1889/ABU
Fahrzeug-Ident-Nummer	VXKUPHNKSP4191203 identifiziert anhand Kopie Zulassungsbescheinigung 1
Erste / Letzte Zulassung	31.08.2023 / 31.08.2023
Hubraum / Leistung	1.199 cm³ / 74 kW
Motor	Motor 1,2 Ltr. - 74 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 3 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6d
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 8
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.165 / 1.645 / 480 kg
Länge / Breite / Höhe	4.061 / 1.765 / 1.435 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	0
nächste HU	09/2026
Laufleistung abgelesen	35.628 km
Farbe	banquise weiß
Lackart	uni (2-Schicht)
Allgemeinzustand	dem Alter und der Laufleistung entsprechend
Verkehrssicherheit	nicht verkehrssicher
Besichtigungszustand	nicht repariert, unzerlegt
Besichtigungsbedingungen	es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung, verschmutzt, nass

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung	Profiltiefe in mm links	Profiltiefe in mm rechts
1	Goodyear	195/55 R16 91V Vector 4Seasons G3 XL M+S	4,5	4,5
2	Goodyear	195/55 R16 91V Vector 4Seasons G3 XL M+S	6	6

Serienausstattung

6 Lautsprecher, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), B-Säulen schwarz Hochglanz (außen), Bordcomputer, Bremsassistent, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Farbdisplay (7 Zoll), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz, Feststellbremse elektrisch, Gepäckraumbeleuchtung (LED), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen), Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekorleisten Silber / Schwarz (Grau), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System, Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Leseleuchten vorn (2), Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Nebelschlussleuchte,

Otto-Partikelfilter (OPF), Reifen-Reparaturkit, Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Sicht-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung, Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen verchromt, Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite, Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten

Sonderausstattung

Allwetter-/ Ganzjahresreifen, Audio-Navigationssystem Multimedia Navi, LM-Felgen 6,5x16 (4-Doppelspeichen), Schließ-/Startsystem Keyless Open, Sonderlackierung Brillant, Technologie-Paket Park & Go

Auftragserteilung

Der Auftrag zur Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung der Schadenhöhe und zur Sicherung der Beweise wurde am 13.07.2026 12:08 erteilt. Erstellt wird ein Eigenschaden-Gutachten.

Besichtigungsort

Die Besichtigung erfolgte beim Besichtigungsort Gottlieb-Dunkel-Straße 40a, 12099 Berlin.

Anwesenheit

Bei der Besichtigung des Fahrzeugs war keine weitere Person anwesend.

Besichtigungszustand

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug nicht repariert, unzerlegt.

Schadenausweitung

Im Fall einer Schadenausweitung nach Demontage-, Prüf- oder Vermessungsarbeiten ist der Unterzeichner umgehend zu informieren und die Dokumentation (inkl. Fotos) zusätzlich an auftrag@mygutachter.com zu senden

Schadenhergang

Zum Schadenhergang wurden keine Informationen zur Verfügung gestellt.

Plausibilität

Aufgrund fehlender Informationen zum Schadenhergang sind keine Angaben zur Plausibilität und Kompatibilität möglich.


Reparierte Vorschäden

Bei der Besichtigung sind, soweit ohne weitgehende Untersuchung erkennbar, keine reparierten Vorschäden festgestellt worden.

Nicht reparierte Vorschäden

Im Zuge der Besichtigung wurden keine Altschäden festgestellt.

Schadenbereich



Die Beschädigung erfolgte vorne links, vorne mittig, vorne rechts, rechts mittig, hinten rechts, hinten links, links mittig, Dach.

Das Fahrzeug weist einen erheblichen Unfallschaden mit Hauptanstoß im Bereich vorne links auf.
Im Zuge der Besichtigung wurden Sachverständigenseits folgende beschädigte Bauteile festgestellt:

- Sicherheitssystem ausgelöst.
- Umfangreiche Beschädigungen an Frontpartie und Vorderachse.
- Windschutzscheibe gebrochen.
- Verformungen und Anstoßbeschädigungen an der gesamten linken Fahrzeugseite.
- Hinterer Stoßfänger im linken Seitenbereich ausgerissen.
- Dach vorn rechts plastisch verformt.
- Leichte Deformation der hinteren rechten Tür mit Lackbeschädigung.

Zur Schadenverdeutlichung wird auf die beigefügte Fotoanlage verwiesen. Die entsprechenden Dateien sind im JPG-Format archiviert.

Stellungnahme zur Wertminderung

Die Voraussetzungen für eine merkantile Wertminderung sind nicht gegeben.

Wiederbeschaffungswert **EUR 15.600,00**

Der Wiederbeschaffungswert zum Schadentag - ohne Bewertung des wiederverwendbaren und umbaufähigen Sonderzubehörs - beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage 15.600,00 EUR.

Die Untersuchungen des Unterzeichners am örtlichen Händlermarkt und in den Internet-Börsen haben ergeben, dass dem Unfallfahrzeug vergleichbare Kfz überwiegend differenzbesteuert angeboten werden. Der ermittelte Wiederbeschaffungswert beinhaltet deshalb die Differenzsteuer (ca. 2,4 % vom Wiederbeschaffungswert) gemäß § 25 a UStG.

Restwert inkl. MwSt. **EUR 1.500,00**

Zum festgestellten Restwert für das Fahrzeug im Unfallzustand über 1.500,00 EUR liegen Gebote vor von:

FECZAN TRADE Sp. z o.o. **1.500,00 EUR**
Wir führen Sie durch den gesamten Kaufprozess Angebotsdatum: 16.07.2026
40721 Hilden (car.casion Kundendienst) Angebotsgültigkeit: 06.08.2026
Tel.: +49 2103 78982-11
E-Mail: kundendienst@car.casion.eu car.casion / 2607141324848

AHF Cars & More KG **1.300,00 EUR**
Anni-von-Gottberg-Straße 3 Angebotsdatum: 16.07.2026
14480 Potsdam Angebotsgültigkeit: 06.08.2026
Tel.: +49 2103 78982-11
E-Mail: kundendienst@car.casion.eu car.casion / 2607141324848

Dayan - Cars Inh. Gökmen Dayan **1.220,00 EUR**
Goldhähnchenweg 29 Angebotsdatum: 16.07.2026
12359 Berlin Angebotsgültigkeit: 06.08.2026
Tel.: +49 2103 78982-11
E-Mail: kundendienst@car.casion.eu car.casion / 2607141324848

Sachverständigen-Feststellung

Aufgrund der Beschädigungen ist das Fahrzeug nicht verkehrssicher.

Notreparatur

Eine Notreparatur ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt wirtschaftlich nicht durchführbar.

Reparaturwürdigkeit

Auf Grund des ersichtlich wirtschaftlichen Totalschaden wurde auf eine Reparaturkostenkalkulation verzichtet.
Die voraussichtlichen Kosten der Instandsetzung übersteigen den Fahrzeug-Wiederbeschaffungswert

Es liegt ein Totalschaden vor.

Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.
Eine Verwendung der angehängten Lichtbilder unterliegen dem Copyright © der MyGutachter GmbH.

Bochum, 14.07.2026

Der Sachverständige

Jan Sandring

Dieses Gutachten umfasst 27 Seiten inkl. 36 Fotos.



Bild: 1 Diagonale vorne links



Bild: 2 Diagonale vorne rechts



Bild: 3 Diagonale hinten rechts



Bild: 4 Diagonale hinten links




Bild: 5 Zulassungsbescheinigung Teil 1



Bild: 6 Fahrzeugidentnummer



Bild: 7 Laufleistung



Bild: 8 Innenraum, vorne links



Bild: 9 Motorraum



Bild: 10 Übersicht Schadenbereich mit Geometerstab



Bild: 11 Frontscheibe gebrochen



Bild: 12 Übersicht Schadenbereich vorn links



Bild: 13 Detailaufnahme Radaufhängung vorn links



Bild: 14 Längsträger vorn links deformiert



Bild: 15 Schadensbereich Kotflügel und Tür vorne links



Bild: 16 Schweller vorne links



Bild: 17 Übersicht Schadenbereich hinten links



Bild: 18 Übersicht Schadenbereich hinten links



Bild: 19 Seitenwand links plastisch verformt



Bild: 20 Reifen hinten links beschädigt



Bild: 21 Hinterer Stoßfänger im linken Seitenbereich ausgerissen



Bild: 22 Rücklicht links verkratzt



Bild: 23 Übersicht Schadenbereich rechts



Bild: 24 Lackbeschädigung Türgriff hinten rechts



Bild: 25 Leichte Deformation der hinteren rechten Tür mit Lackbeschädigung



Bild: 26 Detailaufnahme Tür hinten rechts mit Dellensegel



Bild: 27 Lackbeschädigung Türgriff vorne rechts



Bild: 28 Schadensbereich vorne rechts



Bild: 29 Dach vorn rechts plastisch verformt



Bild: 30 Ansicht Dach vorn rechts mit Dellensegel



Bild: 31 Übersicht Schadenbereich Motorraum rechts




Bild: 32 Längsträger vorne rechts plastisch verformt




Bild: 33 Ladeluftkühler aus Verankerung gerissen




Bild: 34 Übersicht Schadenbereich Motorraum vorn mittig




Bild: 35 Kühlerzarge gebrochen



Bild: 36 Stehblech Längslenker vorne links deformiert

Erläuterungen (Hinweise) zum Gutachten: In dem Ihnen hier vorliegenden Gutachten verwenden wir einige nicht alltägliche Fachbegriffe. Diese erläutern wir Ihnen gerne:

unreparierter Vorschaden	ein Schaden am Fahrzeug, der vor dem im Gutachten kalkulierten Schadenereignis bereits vorhanden war und nicht repariert wurde
Reparierter Vorschaden	ein Schaden am Fahrzeug, der vor dem im Gutachten kalkulierten Schadenereignis bereits vorhanden war und repariert wurde

AW	AW = Arbeitswert // ZE = Zeiteinheit
	Zeiteinheit, in denen Werkstätten volle Zeitstunden für Arbeiten am Fahrzeug unterteilen, z.B. ein AW = 5 Minuten. 12 AW = 1 Stunde/60 Minuten. Die Reparaturzeiten werden nach AW abgerechnet z.B. 1 AW = 8,00 EUR

UPE	**u**nverbindliche **P**reis**e**mpfehlung der Fahrzeughersteller
Ersatzteileaufschläge	Kosten für die Lagerung (Vorratshaltung) von Ersatzteilen
fiktive Abrechnung	Die Regulierung des Schadens erfolgt auf Basis eines Gutachtens oder Kostenvoranschlages. Eine Reparatur wird dem Versicherer nicht durch eine Reparaturrechnung belegt
FIN	**F**ahrzeug**i**dent**n**ummer = Fahrgestellnummer
Miete Richtwinkelsätze	Kosten für die Anmietung von Spezialwerkzeugen zur Reparatur/zum Ausrichten von Teilen des Fahrzeugrahmens
Restwert	Der Wert, den das unreparierte Fahrzeug unmittelbar nach Eintritt des Schadens noch hat
Reparaturdauer	Die Dauer einer sach- und fachgerechten Reparatur durch einen KFZ-Fachbetrieb
System Audatex System DAT	Software für die Berechnung (Kalkulation) des Schadens an Ihrem Fahrzeug oder für die Ermittlung des Fahrzeugwertes unmittelbar vor dem Schadenereignis (Wiederbeschaffungswert)
Verbringungskosten	Kosten für den Transport des Fahrzeuges oder von Fahrzeugteilen vom Reparaturbetrieb zur Lackierwerkstatt und zurück, wenn der Reparaturbetrieb nicht über eine eigene Lackieranlage verfügt
Wertminderung	Es gibt zwei Arten von Wertminderung: - die **merkantile** Wertminderung ist ein Ausgleich, den ein vormals verunfalltes Fahrzeug, welches aber wieder sach- und fachgerecht instandgesetzt wurde, beim Verkauf weniger wert ist, als ein vergleichbares Fahrzeug ohne Vorschäden - die **technische** Wertminderung ist ein Ausgleich für technische Nachteile durch eine Reparatur. Unter Beachtung moderner Reparaturtechnologien fallen technische Wertminderungen kaum noch an Die Höhe der Wertminderung ist von mehreren Faktoren abhängig und wird vom Kfz-Sachverständigen festgelegt
Wiederbeschaffungswert	der Wert, den Ihr Fahrzeug unmittelbar vor Eintritt des Schadens hatte
Differenzbesteuert	Ein Besteuerungsverfahren für ältere Fahrzeuge die über einen Händler verkauft werden. Hier wird die Mehrwertsteuer nicht auf den Gesamtwert des gebrauchten Fahrzeuges fällig sondern nur auf die Differenz zwischen An- und Verkaufspreis des Fahrzeuges beim Händler

Sie haben weitere Fragen zum Gutachten? Rufen Sie uns an unter **0232 27200770**.
Wir sind gerne für Sie da.