brockmann
Kfz-Sachverständige

TÜV SÜD Auto Partner

Brockmann Ingenieure GmbH

Ein Unternehmen der brockmanngruppe

Geschäftsführer
Ing. Harald Brockmann
Dr.-Ing. Oliver Brockmann

BVSK

Unabhängige Sachverständige im BVSK
BVSK anerkannte Motorsachverständige

Von der IHK Koblenz öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Mitglieder der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz

Beratende Ingenieure

IfS: Zert

Personenzertifizierung DIN EN ISO/IEC 17024
Zertifizierte Sachverständige (IfS-Zert)
für Kraftfahrzeugschäden und –bewertung
*: IfS-Zert Zertifikatsnummer 011913
**: IfS-Zert Zertifikatsnummer 012446

Scherer GmbH & Co. KG

Kelberger Straße 83

56727 Mayen

Fahrzeuginformation

Vorgangsnummer	265717K
bgKIP ID	102212743026
Kennzeichen	COC OC 28 E
FIN	VSSZZZKLXSR025400
Eigennummer	






Vorgang

Fahrzeugbewertung zum Ende der Leasingvertragsdauer

Auftraggeber	Scherer GmbH & Co. KG
Auftragseingang	28.09.2026
Ansprechpartner Autohaus	Nagelschmidt, Grit

Besichtigung / anwesende Personen

Besichtigung durch	Oliver Zyzik
Besichtigung am	30.09.2026 11:30
Besichtigungsort	Mayen - MYS 56727 Mayen
Ansprechpartner Autohaus	
Halter	Koewal Jugendhilfe GmbH (keine bevollmächtigte Person anwesend)
Weitere Anwesende	keine

Bemerkungen

-

Vorgelegte Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I/II	ja	Fahrzeughistorie	ja
Serviceheft / Servicenachweis	ja	Übergabeprotokoll	nein
Fehlerspeicherprotokoll	nein	COC Papier	nein
Datenträger Navigationssystem	nein	Fahrzeugschlüssel (Anzahl)	2

Durchgeführte Arbeiten

Steuergerätediagnose	nein	Probefahrt	nein
Hubmitteleinsatz	ja		

Fahrzeug

Kennzeichen	COC OC 28 E	Radstand [mm]	2.681
Fahrzeugart	PKW	ZGM / Nutzlast [kg]	2.130 / 1.450
Fabrikat	Cupra	Lackfarbe	"Nevada" Weiss
Typ	Leon Sportstourer (KUD)	Erste Zulassung	14.10.2024
Aufbauart	Kombi	Letzte Zulassung	14.10.2024
FIN	VSSZZZKLXSR025400	Nächste HU	10/27
Motor	Hybrid (1,5 Ltr. - TSI eHybrid)	HSN / TSN	7593/AUD
Leistung	150PS / 110kW	Anzahl Besitzer	1
Hubraum [ccm]	1.498	Letzter Service	09/26
Laufleistung [km]	71.443	Nächster Service	09/28
Schadstoffklasse		Service Code	
Sitzplätze / Türen	5 / 5	Service Restl. [Tage]	707
Laderaum / Inhalt	470	Service Restl. [km]	29.600

Räder / Reifen

Achse	Felge	Reifentyp / -bezeichnung	Art	Profiltiefe L/R
1	LM	Bridgestone Turanza	225/40 R18 92Y	03,0 / 03,0
2	LM	Bridgestone Turanza	225/40 R18 92Y	01,0 / 01,0
Rep.Kit	Ja			

Lackschichtdicken [µm]

Motorhaube	103	Dach	113
Kotflügel VL	121	Kotflügel VR	101
Tür VL	109	Tür VR	112
Tür HL	105	Tür HR	115
Seitenwand L	112	Seitenwand R	105
		Heckklappe	109

Serienausstattung

6 Lautsprecher, Abdeckkappen Außenspiegel Dark Aluminium, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light, Connectivity-Box, Dachhimmel schwarz, Dachreling schwarz, hochglänzend, Differentialsperre (Vorderachse), Einparkhilfe vorn und hinten, Einstiegsleisten vorn beleuchtet, Elektron. Differentialsperre (XDS), Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung, Fensterzierleisten schwarz hochglänzend, Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto), Gepäck-/Laderaumboden doppelt, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäckraumbeleuchtung (LED), Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach mit LED-Beleuchtung, Hybrid 150 kW (Motor 1,5 Ltr. - 110 kW TSI eHybrid), Innenausstattung: Dekorelemente / Interieurleisten Copper, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze), Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten (3-fach), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar, Lenkrad heizbar (CUPRA Supersport, Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Leseleuchten hinten LED, Leseleuchten vorn LED, Licht- und Sicht-Paket, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Licht- und Regensensor, Innenspiegel mit Abblendautomatik, LM-Felgen, Media-System Plus, Audiosystem mit 12,9" Touchscreen-Farbdisplay, Mittelarmlehne vorn, Mobile Online Dienste Cupra Connect, Modellpflege, Notrufsystem, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Progressivlenkung, Radioempfang digital (DAB+), Reifen-Reparaturset, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt/klappbar mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung, Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Seitenscheiben ab 2.Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt (Privacy Glass), Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder schwarz (Sharp Textil), Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sportsitze vorn, Steckdose 230V im Gepäckraum, USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe, USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C), Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Voll-LED-Paket, Scheinwerfer Voll-LED, Leuchtweitenregelung automatisch, Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht, Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light), Warnanlage für Sicherheitsgurt-System, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf)

Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelkopf mit elektr. Entriegelung, schwenkbar)
Edge Paket mit Safesicherung
Schließ-/Startsystem Kessy Advanced mit Safesicherung
Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus
Ambiente-Beleuchtung LED
Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
Rückfahrkamera
Intelligent-Drive-Paket II
Fahrassistenz-Paket XL
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent, Spurwechselassistent und Ausstiegswarnung
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Plus inkl. Travel Assist, Emergency Assist und Stauassistent
Mobile Online Dienste Cupra Connect plus
Fahrassistenz-System: Intelligent Park Assist (IPA)
Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm 12,9"
Fahrassistenz-System: Pre-Crash-System
Metallic-Lackierung
Winter-Paket
Sitzheizung vorn

Übersicht Reparaturen/Minderwerte

Pos.	Bild / Schadenbild	Bauteil / Bemerkungen		
1		Diagonal vorne links		
2		Diagonal vorne rechts		
3		Diagonal hinten rechts		
4		Diagonal hinten links		

Pos.	Bild / Schadenbild	Bauteil / Bemerkungen		
5		Seitenschweller links		
6		Seitenschweller rechts		
7		Instrumententafel bei laufendem Motor		
8		Innenraum / Serviceheft / Schlüssel		

Pos.	Bild / Schadenbild	Bauteil / Bemerkungen		
9		FIN		
10		Geöffnete Heckklappe / Türen		
11		Zubehör (AHK, Ladekabel, usw.)		
12		Motorraum		

Pos.	Bild / Schadenbild	Bauteil / Bemerkungen	
13		Unterboden	
14		Serviceinformation	
15		Felge LM VR	
		Verkratzt	
16		Felge LM VR	

Pos.	Bild / Schadenbild	Bauteil / Bemerkungen	
17		Felge LM VL	
		Verkratzt	
18		Felge LM VL	
19		Felge LM VL	
20		Reifen HL	
		Verschlissen	

Pos.	Bild / Schadenbild	Bauteil / Bemerkungen		
21		Reifen HR		
		Verschlissen		
22		Dachreling		
		Links Kratzer		
23		Dachreling		
24		Dachholm		
		Rechts Delle		

Pos.	Bild / Schadenbild	Bauteil / Bemerkungen		
25		Dachholm		
26		Tür VL		
		Delle		
27		Tür VL		
28		Heckklappe		
		Dellen		

Pos.	Bild / Schadenbild	Bauteil / Bemerkungen	
29		Heckklappe	
30		Heckklappe	
31		Stossfänger hinten	
		Verkratzt	
32		Stossfänger hinten	

Pos.	Bild / Schadenbild	Bauteil / Bemerkungen		
33		Stossfänger hinten		
		PDC Sensor verkratzt		
34		Tür VR		
		Delle		
35		Tür VR		
36		Stossfänger vorne		
		2 PDC Sensoren verkratzt		

Pos.	Bild / Schadenbild	Bauteil / Bemerkungen	
37		Stossfänger vorne	
38		Stossfänger vorne	
		Verkratzt	
39		Stossfänger vorne	
40		Spoiler Stoßfänger	
		Verkratzt	

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13



Bild 14



Bild 15



Bild 16



Bild 18



Bild 19



Bild 20



Bild 21



Bild 22



Bild 23



Bild 24



Bild 25



Bild 26



Bild 27



Bild 28



Bild 29



Bild 30



Bild 31



Bild 32



Bild 33



Bild 34



Bild 35



Bild 36



Bild 37



Bild 38



Bild 39



Bild 40



Bild 41