Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11504335
vom: 24.09.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002636463
Besichtigt am:	24.09.2026 11:25
Berichts-Nr:	11504335
FIN:	WAUZZZGA6RA022492



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11504335
vom: 24.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q2
HSN / TSN:	0588 / BLN
Erstzulassungsdatum:	21.12.2023
Laufleistung:	21.434 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Navarrablau Metallic
Farbe Dach:	Navarrablau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	140 kW (191 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	8.600 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11504335
vom: 24.09.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.A 888evo4

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zylinder-Ottomotor 2,0L/140 KW, TFSI, homogen, GM. ist:T06/T2C/T2J/T2W/T3I/ T4U/T50/T5H/T6E/T8J/TD3/T5V/T3Q

5 Türen

Abgasendrohre

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablage- und Gepäckraumpaket mit USB-Ladeschnittstellen im Fond

Abwicklung Serie

Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambiente-Lichtpaket

Assistenzpaket Fahren

Assistenzpaket Parken

Assistenzpaket Sicherheit

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service

Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)

Audi drive select

Audi pre sense basic

Audi pre sense front für adaptiven Geschwindigkeitsassistenten

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitz höheneinstellbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth-Schnittstelle

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

Bremsbelagverschleißkontrolle

Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe

Dachreling, Entfall

Dachspoiler

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -

Einparkhilfe plus

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug

Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP

Entriegelung Hintersitz Standard

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -GA0-

Federbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontscheibe mit grauem Colorstreifen

Funktionspaket

Funktionspaket Reifen

Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschlossener Aufbau

Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlegekontrolle

Halteassistent

Heckblende (ECE)

Heckleuchten

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Infotainmentrechner

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieur mit Sportsitzen in Leder/Kunstleder-Kombination schwarz

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11504335
vom: 24.09.2026

Interieurapplikationen Aluminiumoptik	Ohne Individualeinbau
ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kältemittel R1234yf	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	Ohne Kompensor
Kein Selbstabholer	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Ladedose
Keine Aktionsausführung	Ohne Ladekabel
Kennzeichenträger vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kindersicherung, manuell	Ohne Nackengebläse
Klima- und Komfortpaket	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kofferraumbodenmatte	Ohne Trennwand
Komfortklimaautomatik	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Komfortpaket plus	Ohne Windschott
Komfortpaket Sitze	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Zusatz-/Standheizung
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Optikpaket schwarz
Kopfstützen vorn	Ottomotor
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Progressivlenkung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Q2 S line
Leder/Kunstleder-Kombination	quattro
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Räder der Serie
LED-Scheinwerfer	Räder, 5-Arm-Dynamik, graphitgrau, glanzgedreht, 7,0Jx18, Reifen 215/50 R18
Linkslenker	Räder, 5-V-Speichen, 7,0Jx17, Winterreifen 215/55 R17
Mit Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Radstand
MMI Navigation plus mit MMI touch	Rechtsverkehr
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Regionscode " ECE " für Radio
Modul Boden hinten Ausführung 7	Reifen 215/50 R 18 92W
Müdigkeitserkennung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelschlussleuchten	Reifendruck-Kontrollanzeige
Nicht Heissland	Reserverad platzsparend
Nichtraucherausführung	Rückfahrkamera
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Belederung	S tronic
Ohne besondere Farbausstattung	Schalt-/Wählhebelknauf
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Feuerlöscher	Serienqualität
Ohne Head-up-Display	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11504335
vom: 24.09.2026

Sideblades in Selenitsilber
Sitzheizung vorn
Smartphone-Interface
Sondersteuerung I/VP
spezielles Typschild EU
Sportfahrwerk
Sportsitze vorn
Spurwechselwarnung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System mit Rekuperation
Steuerung SWIN
Steuerung von Aktionspreisen
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger S line in Volllackierung (Wagenfarbe)
Tagfahrlicht
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck
Vier-Lenkerachse
Vorbereitung für Anhängevorrichtung
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräderverbau in der Serie

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11504335
vom: 24.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbereifung zulässig: Ja

Pannenbereifung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Nein

Wagenheber vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11504335
vom: 24.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
5	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
6	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerverkleidung hinten	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bordwerkzeug	Fehlt	Ersetzen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11504335
vom: 24.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11504335
vom: 24.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZGA6RA022492 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11504335
vom: 24.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11504335
vom: 24.09.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11504335
vom: 24.09.2026




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11504335
vom: 24.09.2026

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen	
Kommentar	steinschlag mit Rissbildung





2 - Tür vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren





3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung	
Kommentar	Glanzgedrehte Felge - optischer Mangel (18")

5 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung	
Kommentar	Glanzgedrehte Felge - optischer Mangel (18")






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11504335
vom: 24.09.2026

6 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfängerverkleidung hinten - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




FEHLTEILE

1 - Bordwerkzeug - Fehlt - Ersetzen

