Arona Style



Fahrzeugdaten

Verwertungstyp	Standard
Farbe	weiss - normal
Kilometerstand	10.183 km
Motor (Treibstoff)	Benzin
Hubraum	999 ccm
Leistung	85 kW/ 115 PS
Getriebeart	6 Gang
Antriebsart	Frontantrieb
Türen	5
Steuerart	Regelbesteuerung
NoVA-Satz	6.0 %
NoVA	Bereits abgeführt
NoVA Rückvergütung	-
Verbrauch	5,3 l/100km
CO2 Emission	121 g/100km
Emissionsklasse	EURO 6 EB
Erstzulassungsdatum	19.05.2026
Modelljahr	2026
Modellcode	KJP2WX06
Farbcode	WEISS HN
Fgst-Nr.	VSSZZZKJ9TR607097
Vorbesitzer	1
Eurotax	-
Sitze	5
Chassis	SUV
Nettogewicht	1.213 kg
Gesamtgewicht	1.680 kg
Infotext	Mietwagen - ARAC entscheidet über Verkauf und stellt die Rechnung aus.

Neuwagen-Informationen

Allgemeiner Preis

Modellpreis:	EUR	21.619,05
Farbpreis:	EUR	230,16

Mehrausstattungspreis

PML - SEAT Full Link WIFI	EUR	0,00
PTP - Trend Paket	EUR	0,00
FTP - Fußmatten Textil Garnitur Petex	EUR	55,56
YW8 - 5 Jahre / 100.000 km Garantie	EUR	0,00
PG6 - Reserverad platzsparend (Notrad)	EUR	142,86
PW2PSTPH2P22 - Österreich-Paket Style	EUR	1.198,41
$ZL - Verpflicht. Erstzulassung bis 30.06.2026	EUR	0,00
PRP - Anhängevorrichtung Vorbereitung	EUR	158,72
Summe Mehrausstattungen	**EUR**	**1.555,55**
Gesamtpreis netto	**EUR**	**23.404,76**
6.0% NoVA-Satz	EUR	1.404,29
Umsatzsteuer 20.0%	EUR	4.680,96
Gesamtpreis inkl. 6.0% NoVA-Satz Umsatzsteuer 20.0%	EUR	29.490,01

Ausstattung

Österreich-Paket Style	10 Jahre / 200.000 km Garantie
12V-Anschluss in der Mittelkonsole	3-Punkt-Sicherheitsgurte
4 Lautsprecher	5 Jahre / 100.000 km Garantie
Airbag für Fahrer und Beifahrer	Anhängevorrichtung Vorbereitung
Arona Schriftzug handgeschrieben	Außenspiegel elektrisch verstellbar
Außenspiegel in Wagenfarbe	Berganfahr-Assistent
Bluetooth-Freisprecheinrichtung	Bordwerkzeug
Chromelemente im Innenraum	Coming Home & Leaving Home Funktion
Dach in Wagenfarbe	Dachantenne
Dachhimmel schwarz	Dachreling in Schwarz
Digitaler Radioempfang (DAB)	Digitales Cockpit 8" Basic
ESC (Elektronische	Fahrersitz höhenverstellbar
Felgen Alu 16" "DESIGN"	Fensterheber elektrisch vorne & hinten
Fensterschachtleisten schwarz	Front Assist
Fußmatten Textil Garnitur Petex	Gepäckraumabdeckung
Gurtanschnallkontrolle auf allen	Handbremshebel in Leder (vegan)
Heckscheiben Wisch-/Waschanlage	ISOFIX Kindersitzbefestigungen
Klimaanlage manuell	Komfortsitze
Kopfstützen hinten 3 Stück	Kopfthorax-Airbags vorne und hinten
Lüftungsumrandung in Fresh Mint	LED Rückleuchten
LED-Kennzeichenbeleuchtung	LED-Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
Ladeboden variabel	Leseleuchten vorne
Leuchtweitenregulierung manuell	Lichtsensor
Müdigkeits- und Ablenkungserkennung	Media System 8,25"
Multifunktionslenkrad in Leder	Nebelschlussleuchte
Parksensoren hinten	Rücksitzlehne geteilt umlegbar (1/3:2/3)
Radschrauben Standard	Reifen 205/60 R16 92V
Reifendruckkontrolle	Reserverad platzsparend (Notrad)
SEAT CONNECT 3.0	SEAT Full Link WIFI
Scheibenbremsen hinten	Scheibenwischer-Intervall-Schaltung
Sitzbezug und Türverkleidung in Stoff	Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
Spurhalteassistent	Taschen an der Rückseite der Vordersitze
Tempomat	Tire-Mobility-Set

Trend Paket	USB-C Eingang
Verkehrszeichenerkennung	Verpflicht. Erstzulassung bis 30.06.2026
Voll-LED-Scheinwerfer inkl.	Wärmeschutzverglasung
Wärmeschutzverglasung Frontscheibe	Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zierleiste am Armaturenbrett und Tür

Bilder












SEAT, S.A.
e9*2007/46*3134
VSSZZZKJ9TR607097
1680 kg
2780 kg
1- 870 kg
2- 860 kg
Typ KJ
Autovia A-2, Km.585
ES-08760 Martorell
www.seat.com
03
DUSA 303L
81076741


10:43
11.0°c
FEEL
ROBBIE WILLIAMS
km/h
10183 km
620 km


Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
VSSZZZKJ9TR607097
Inspektion in 19900 km oder 549 Tagen.
Ölwechsel-Service in 19900 km oder 549 Tagen.




ARONA














GOODYEAR


mm/inch
5.60
OFF ON ZERO


GOODYEAR


mm/inch
5.93
OFF ON ZERO


EFFICIENTGRIP


mm/inch
6.29
OFF ON ZERO




mm/inch
6.35
OFF ON ZERO


www.seat.at
Arona


DEKRA


DEKRA


DEKRA











Nachfolgende Bilder dokumentieren den Fahrzeugzustand und wurden nicht als Schaden bewertet.

Die Abnützung ist ☑ und entspricht den Einsatzbedingungen.



DEKRA Austria GmbH
Technisches Büro für KFZ und Verkehr

DEKRA
Alles im grünen Bereich.

Unser Zeichen	: 18106407	**Polizze-Nr.**	:
Gutachten-Nr.	: 261625	**beauftragt durch**	:
		eingelangt am	:
		Bearbeiter	:

Reparaturfirma

Besichtigung
Besichtigungsort
Bes.-Zustand

G U T A C H T E N

Betrifft	: PKW / M1 Seat [49] (P) Arona Arona Austria Edition		
Deckungsart	: Leasingfahrzeug	**Nächste § 57a Beg.**	: Mai 2029 Nr.: THB 9923
Fahrgestell-Nr.	: VSSZZZKJ9TR607097	**Eigen-/Gesamtgew.**	: 1.170 kg / 1.680 kg
Nationalcode	: 279376	**Sitzplätze**	: 5
Erstzulassung	: 19.05.2026	**Allgemeinzustand**	: neuwertig
Tachostand	: 10.183 km abgelesen	**Lackart/Farbe**	: 2-Schicht-Metallic / Weiß
Hubraum/Leistung	: 999 cm³ / 85,00 kW	**Lackzustand**	: nass / verschmutzt
Kraftstoffart	: Benzin verbleit	**Alter**	: 6 Monate

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
Technik	EUR	0,00	0,00	0,00
Heckklappe	EUR	1.894,26	378,85	2.273,11
Innenraum	EUR	91,26	18,25	109,51
nicht verrechenbare Mängel	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	1.985,52	397,10	2.382,62

Reparaturdauer ca. 2 Arbeitstage

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden .

NEUWERT	: serienmäßige Grundausstattung	*inkl. USt.*	**EUR**	**28.620.-**
WIEDERBESCHAFFUNGSWERT	: detaillierte Berechnung auf Seite 6	*inkl. USt.*	**EUR**	**26.640.-**
PROGNOSEWERT	:	*inkl. USt.*	**EUR**	**20.240.-**
SCHÄTZWERT:		*inkl. USt.*	**EUR**	**17.500.-**

Zusammenfassung Technik:

Schadenbeschreibung:

Zur Information:

Sommer-Kompletträder auf Orginalfelgen am Fahrzeug montiert.
Winter-Kompletträder bei der Besichtigung nicht vorhanden

Zusammenfassung Checkliste:

Besichtigungsbedingungen	Ja	Nein
Motorlauf	x	
Probefahrt		x
Hebebühne		x
Testbericht vorhanden		x

Wartung	fällig	nicht fällig	nicht relevant
Inspektion		x	
Ölservice		x	
§57a Überprüfung		x	
Bremsflüssigkeit		x	
Reifenfüllflasche		x	

Fehlteile	vorhanden	nicht vorhanden	nicht relevant
Schlüssel / Anzahl:2	x		
Fernbedienung Standheizung			x
Bordmappe	x		
Navi-SD			x
Kopfstützen	x		
Hutablage / Rollo	x		
Wagenheber	x		
Alle Ladekabel (e-Fahrzeuge)			x

Innenraum	Ja	Nein
Raucherfahrzeug		x

Räder	am Fahrzeug	im Fahrzeug	nicht vorhanden
Originalfelgen	x		
Sommerreifen	x		
Winterräder			x
Reserverad		x	
Pannenset		x	

Zusammenfassung Heckklappe:

Zusammenfassung Heckklappe:

Ersatzteile-Original	:	EUR	144,76
Arbeitslohn	: AZ 66,00 AW EUR 136,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	897,60

© by Audatex 1990-2026

Lackmaterial	: 11,00 Material-Einheiten je EUR 21,57	EUR	237,27
Lackierarbeit	: AZ 43,00 AW EUR 136,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	584,80
Klein- und Verbrauchsmaterial	: 3,00% von EUR 897,60 und 2,00% von EUR 0,00 (Arbeit LK1-3/LK5)	EUR	26,93
Entsorgungskosten	: 2,00% von EUR 144,76 (Ersatzteile)	EUR	2,90
	exkl. USt.	EUR	1.894,26
	+ 20% USt.	EUR	378,85
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**2.273,11**

Schadenbeschreibung:

- Heckklappe mehrfach eingedellt - richten und lackieren

zu erneuernde Teile

	Bezeichnung	*Leit-Nr*	*Teile-Nr*	*Stk*	*je*	*Preis*
	VERSTAERKUNG KENNZ H	2703	KNPL0	1	5,00	5,00
	SCHRIFTZUG MODELL	3020	6F9853687D 2ZZ	1	22,05	22,05
	KLEBESATZ HECKSCH	3160	KLE SET 001	1	81,90	81,90
	REINIGUNGSLOESUNG	3163	D 00940104	1	9,70	9,70
	WASSERABL-KANAL H L	3577	6F9809641B	1	31,15	31,15
	WASSERABL-KANAL H R	3578	6F9809642B	1	31,15	31,15
K	ET - RABATT 20%			1	-36,19	-36,19
						144,76

instandzusetzende Teile

	Bezeichnung	*Leit-Nr*	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
*	HECKKLAPPE KPL INSTANDSETZEN	2930		10,00	3	136,00
				10,00		***136,00***
	10,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3					***136,00***

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
WASSERABLAUFKANAL H L ERSETZEN	KN	9,00	2	122,40
WASSERABLAUFKANAL H R ERSETZEN	KN	9,00	2	122,40
ZUSATZBREMSLEUCHTE AUS-/EINBAUEN	94 70 19 50	2,00	2	27,20
HECKSPOILER AUS-/EINBAUEN	66 58 19 00	4,00	2	54,40
TYPENEMBLEM ERNEUERN	66 50 55 00	3,00	2	40,80
EMBLEM HERSTELLER AUS-/EINBAUEN	66 51 19 00	2,00	2	27,20
GRIFF HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	55 57 19 50	1,00	2	13,60
VERKLEIDUNG HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	70 92 19 00	2,00	2	27,20
BEIDE RUECKLEUCHTEN I AUS-/EINBAUEN	94 31 20 15	3,00	2	40,80
DICHTUNG FUER HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	55 70 19 00	3,00	2	40,80
VERSTAERKUNG KENNZEICHEN H AUS-/EINBAUEN	KN	1,00	1	13,60
HECKSCHEIBE AUS-/EINBAUEN (VERKLEIDUNG HECKKLAPPE AUSGEBAUT) UMFASST: WISCHERARM UND HECKWISCHER-MOTOR AUS-/EINBAUEN	64 86 19 00)	14,00	2	190,40
		53,00		***720,80***
1,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1				***13,60***
52,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				***707,20***

© by Audatex 1990-2026

sonstiger Aufwand

	Bezeichnung	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
*	F-SPEICHER NACH REPAUSLESEN	9852		3,00	1	40,80
				3,00		***40,80***
	3,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1					***40,80***

Lackierung (Hersteller):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Mat.-EH
WASSERABL-KANAL H L NEUTEILLACK ST S1	3577	LE 3577	7,00	95,20	2,00
WASSERABL-KANAL H R NEUTEILLACK ST S1	3578	LE 3578	7,00	95,20	2,00
HECKKLAPPE KPL REPARATURLACK ST S3	2930	55 59 79 53	10,00	136,00	7,00
VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG NEUTEIL S1 METALL (TEIL/E EINGEBAUT)		51 01 71 13	19,00	258,40	
			43,00	***584,80***	***11,00***
43,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***584,80***
11,00 Lack-Materialeinheiten jeEUR 21,57					***237,27***
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***822,07***

Zusammenfassung Innenraum:

Zusammenfassung Innenraum:

Ersatzteile-Original	:		EUR	62,00
Arbeitslohn	: AZ 2,00 AW EUR 136,00/Std. (10 AW = 1 Std.)		EUR	27,20
Klein- und Verbrauchsmaterial	: 3,00% von EUR 27,20 und 2,00% von EUR 0,00 (Arbeit LK1-3/LK5)		EUR	0,82
Entsorgungskosten	: 2,00% von EUR 62,00 (Ersatzteile)		EUR	1,24
		exkl. USt.	EUR	91,26
		+ 20% USt.	EUR	18,25
		Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**109,51**

Schadenbeschreibung:

- Heckklappenverkleidung mehrfach tiefgründig geschürft - erneuern

zu erneuernde Teile

	Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
	VERKLEIDUNG HECKKL	4907	6F9867601B 82V	1	77,50	77,50
K	ET - RABATT 20%			1	-15,50	-15,50
						62,00

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
VERKLEIDUNG HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	70 92 19 00	2,00	2	27,20
Zwischensummen		***2,00***		***27,20***

© by Audatex 1990-2026

	2,00	*27,20*
2,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2		*27,20*

Zusammenfassung nicht verrechenbare Mängel:

Zusammenfassung nicht verrechenbare Mängel:

Schadenbeschreibung:

Das Fahrzeug befindet sich rundum in einem dem Alter und der Laufleistung entsprechenden, gebrauchten Zustand mit erkennbaren Abnützungserscheinungen.

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex

Anmerkung:

Das vorliegende KFZ-Gutachten stellt eine fachliche Einschätzung dar und beinhaltet keine Garantien oder Zusicherungen.

Weitere Informationen

weiterer Beteiligter:

Auftraggeber ***:*** Porsche Bank AG, Vogelweiderstraße 75, AT-5020 Salzburg

Ausstattung laut Autopreisspiegel

Sonderausstattung gem. Online Bewertung.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

MONT-TEILE AUSGEBAUT, 2-SCHICHT-PERLEFFEKT.

Fahrzeugbeschreibung:

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt innen und außen in verschmutzen Zustand. Eine vollständige Feststellung sämtlicher Lack-, Karosserie- und Innenraumschäden war daher nicht möglich. Nach Reinigung können weitere Beschädigungen sichtbar werden. Diese bleiben vorbehalten und sind nicht Bestandteil der vorliegenden Schadenaufnahme.

Vor-, Altschäden:

Nein

Bereifung:

1. Achse: Good Year / 205/60 R 16 92 V Sommer Profil in mm: links: 5,60 rechts: 5,93

© by Audatex 1990-2026

2. Achse: Good Year / 205/60 R 16 92 V Sommer Profil in mm: links: 6,29 rechts: 6,35

© by Audatex 1990-2026

Ermittlung Wiederbeschaffungswert

Folgende Werte wurden am 22.10.2026 mittels Autopreisspiegel ermittelt:

Bewertungsgrundlage:
Der Berechnungs-Basiswert wurde mittels Autopreisspiegel ermittelt.
(Detailierte Bewertungswerte entnehmen Sie dem separaten Autopreisspiegel-Bewertungsdokument.)

Listenpreis		EUR	28.620,-
Wiederbeschaffungswert		EUR	26.635,-
Händler-Einkaufswert		EUR	20.242,-
Berechnungsgrundlage: Autopreisspiegel (WBW)	*inkl. USt.*	**EUR**	**26.635,-**
Wiederbeschaffungswert ermit. zum 22.10.2026	*inkl. USt.*	**EUR**	**26.640,-**
Prognosewert ermit. zum 22.10.2026	*inkl. USt.*	**EUR**	**20.240,-**

Der Prognosewert beträgt 76% des Wiederbeschaffungswertes.

Auf- bzw. Abwertungen gerundet auf Zehner
Wiederbeschaffungswert und Prognosewert gerundet auf Zehner

© by Audatex 1990-2026