TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 44681092

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 30.03.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	akf servicelease GmbH Am Diek 50 42277 Wuppertal
Besichtigungsdatum / Ort	30.03.2026 / das akf autohaus Wandhofener Str. 25 58239 Schwerte
Fahrzeug-Identnummer	VSSZZZKL7TR009589

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 44681092

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 30.03.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	akf servicelease GmbH Am Diek 50 42277 Wuppertal
Besichtigungsdatum / Ort	30.03.2026 / das akf autohaus Wandhofener Str. 25 58239 Schwerte
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Seat
Modell / Verkaufsbezeichnung	Leon Sportstourer 2.0 TDI DSG Road Edition
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	7593 ASL 00455
Fahrzeug-Identnummer	VSSZZZKL7TR009589
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	03.09.2025
Nächste HU	09/2028
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	28.810 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	S7 Magnetic Tech
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.968 ccm/ 110 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2
Leergewicht (kg)	1.504
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.050

Maße (L/B/H)	4642 x 1799 x 1450
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff / Grau-Schwarz
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	28.800 km
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Fahrbereitschaft	fahrbereit
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/55 R16 94V	Michelin	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 205/55 R16 94V	Michelin	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Ersatzrad

Ablauf: 05/2029 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung

6 Lautsprecher, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem mit 10,4" Touchscreen-Farbdisplay, Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten, Außenspiegel Wagenfarbe, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bluetooth Audio-Streaming, Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert, Bordcomputer, Dachreling schwarz, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Einstiegsleisten beleuchtet, Elektron. Querdifferentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten LED, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 1-Zonen, Kofferraumbeleuchtung, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn, LM-Felgen, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, Leseleuchten vorn und hinten, Mobile Online Dienste Seat Connect, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 110 kTDI, Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht, Notrufsystem, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Radioempfang digital (DAB+), Reifen-Reparaturset, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3), Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum, SEAT Media-System Plus, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schalt-/Wählhebelgriff Kunstleder, Schaltpunktanzeige, Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Servolenkung elektro-mechanisch, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze vorn höhenverstellbar, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Türablagefach vorn, USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C), Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurt-System, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf), Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Türsicherung

Sonderausstattung

Ablage-Paket, Allwetter-/ Ganzjahresreifen, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung, Connectivity-Box, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Fahrassistenz-Paket M, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten, Gepäcknetz, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert), Heizungsregelung automatisch / elektronisch, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Kombiinstrument digital (10,25 Zoll), Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Lenkrad heizbar, Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Licht- und Regensensor, Licht- und Sicht-Paket, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Matrix-LED-Scheinwerfer, Metallic-Lackierung, Mittelarmlehne vorn, Rückfahrkamera, Schließ-/ Startsystem Kessy Advanced mit Safesicherung, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Sitzheizung vorn, Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts, Steckdose 230im Gepäckraum, USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe, USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C), Vision-Paket Plus, Winter-Paket

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Sitzbezug rechts (2er) - verschmutzt - reinigen
2	Seitenwand rechts	Kniestück - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen
4	Tür vorn links	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel - fehlt - kein Abzug

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 17 Übersichtsfotos, 6 Beschädigungsfotos

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 44681092

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 30.03.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 44681092

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 30.03.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Kombiinstrument




Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Laderaum



Abbildung 13: Laderaum




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 44681092


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 30.03.2026

Beschädigungsfotos




Beschädigung 1: Sitz vorn: Sitzbezug rechts (2er) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 1: Sitz vorn: Sitzbezug rechts (2er) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 2: Seitenwand rechts: Kniestück - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 2: Seitenwand rechts: Kniestück - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 4: Tür vorn links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 4: Tür vorn links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren