Händlerinformationen / Dealer-information

- - Zweiter Radsatz vorhanden: 245/45 R 19 102 V Continental Ganzjahr, Alufelgen.
- Fahrzeug hat einen Unfallschaden (laut Fahrzeughistorie/Zustandsbericht).
/ - Second wheel set included: 245/45 R 19 102 V Continental all-season, alloy rims.
- Vehicle has an accident history (per vehicle history/condition report).

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



POLESTAR Polestar 2

POLESTAR Polestar 2 Single Motor 82kWh Plus Limousine, 5-türig, Direktantrieb, 1-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	**YSMVSFEEXRL214744**
Kilometerstand (km)	**22.065**
Erstzulassungsdatum	**17.10.2023**
Kraftstoffart	**Elektrisch**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**300 PS**
Leistung kW	**220 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Lackierung: Metallic -> Midnight Metallic**
Interieurfarbe	**Charcoal Weave Tech with Black Ash deco**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11681349**	Besichtigt am	**29.10.2026 12:59:11**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Originalschlüssel	**Ja**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungshistorie	**24/10/2025,13289**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Michelin	245/45 R 19 102 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	6,0 mm	Michelin	245/45 R 19 102 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Michelin	245/45 R 19 102 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Michelin	245/45 R 19 102 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	6,0 mm	Continental	245/45 R 19 102 V	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Continental	245/45 R 19 102 V	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Continental	245/45 R 19 102 V	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Continental	245/45 R 19 102 V	Winter	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Nicht zutreffend	Ersetzen
2 | Türverkleidung hinten rechts	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Smart Repair
3 | Innenraum	Deformiert	Andere - siehe Bemerkung	Keine Reparatur
4 | Motorhaube	Delle(n)	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5 | Heckklappenverkleidung	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Smart Repair
6 | Hochvolt-Batterie komplett	Geprüft	Nicht zutreffend	Keine Reparatur


SCHÄDEN

[Unclassified]




1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

2 | Türverkleidung hinten rechts



Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | Innenraum

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Andere - siehe Bemerkung
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

4 | Motorhaube

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




5 | Heckklappenverkleidung

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



6 | Hochvolt-Batterie komplett

Schadensart	Geprüft
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

2 USB-Anschlüsse hinten	2 USB-Anschlüsse vorne	360°-Kamera mit seitlichem Parkassist
Acoustic Vehicle Alert System - AVAS	Airbags, Fahrer und Beifahrer - Beifahrerairbag, abschaltbar	Airbags: Kopf-/Schulterairbags
Airbags: SIPS Seitenairbags inkl. Innenseite	Alarmanlage - double locking - Alarm inclination sensor and motion sensor	Alcolock Preparation Vorbereitung für eine Alkohol-Wegfahrsper die in Kraftfahrzeuge eingebaut werden kann und dafür sorgt, da der Motor ab einem bestimmten Promillewert des Fahrers nicht mehr anspringt.
Außenspiegel beheizbar	Außenspiegel rahmenlos, elektrisch verstellbar - Außenspiegel automatisch abblendend	Becherhalter 2 vorne, 2 hinten
Berganfahrassistent	Bluetooth	Bremslicht, drittes
CleanZone - Innenraumluftfilter	Connected Safety Connected Safety übermittelt Informationen zwischen dem eigenen Fahrzeug und anderen Fahrzeugen über das Internet. Die Funktion kann den Fahrer darüber informieren, ob ein anderes Fahrzeug, das sich auf der aktuellen Fahrstrecke befindet, die Warnblinkanlage eingeschaltet hat oder Straßenglätte erkannt hat. Die Connected Safety-Kommunikation funktioniert nur zwischen Fahrzeugen, die mit der Funktion ausgestattet sind und in denen diese aktiviert ist.	Digitalradio DAB +
Driver Alert Control	Einparkassistent vorn und hinten	Elektrische Heckklappe mit sanftes Schließen
Erste-Hilfe-Kasten	Fahrerdisplay 12,3" - Progressiv - digital Display	Fensterheber elektrisch
Forward Collision Warning	Frontstaufach 41 Liter	Geschwindigkeitsbegrenzer und Tempomat
Getriebe: Direktantrieb	Großes, vertikales Display mit Touchscreen 11,15''	Heckscheibenheizung
High Performance audio - 8 Lautsprecher/250 W	Infotainment powered by Android -inkl. Google Assistant, Google Maps, Google Play Store -Google service connectivity -Over-the-air (OTA) updates for life	Innenbeleuchtung Mid Level
Innenrückspiegel mit Abblendautomatik	Integrierte e-SIM mit ständiges Internet Konnektivität	ISOFIX-Befestigung Beifahrersitz und äußere Rücksitze
Klimatisierung ECC 2-Zonen	Kollisionsvermeidung und Minderung - mit Bremsen und Lenken Unterstützung - Fahrzeug, Radfahrer u Fußgängererkennung	Kopfstützen vorne und hinten
Lackierung: Magnesium Metallic	Lackierung: Metallic -> Midnight Metallic	LED-Scheinwerfer, adaptiv - Thor's Hammer Tagfahrlicht
Lenkrad: Multifunktionslenkrad, höhen- und längsverstellbar	Leuchtweitenregulierung automatisch	Multikollisionsbremse
Navigationssystem	One pedal drive -regeneratives Bremsen	Paket: Pilot
Paket: Plus	Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Polestar App mit Fahrzeug Funktionalitäten - öffnen und schließ des Fahrzeugs - Vorklimatisierungs-Funktion - Infostand des Fahrzeugs
Polestar Connect Dank Polestar Connect kann der Fahrer mit dem Polestar 2 kommunizieren. Mit der Polestar Connect-App lässt sich beispielsweise ohne Betreten des Fahrgastraums die Klimatisierung einschalten. Im Fahrzeug befinden sich Tasten zum Ausführen eines Pannen- oder Notrufs. Der Polestar 2 setzt bei einem Unfall sogar automatisch einen Notruf ab und führt einen Anruf aus, wenn es gestohlen wird.	Querverkehrsüberwachung mit Notbremsung	Räder: 19"-LM, 5 Doppelspeichen
Regensensor	Reifendruckkontrolle indirekt	Reifenreparaturset
Rückleuchten, Full-LED - Voll-LED-Rücklicht mit persistent Lichtsignatur - aut.abblendbar	Schleudertrauma-Schutzsystem Bei einer Kollision bewegen sich die Rückenlehne und die Kopfstütze des Vordersitzes als Einheit mit dem Insassen mit, um dessen Hals zu stützen.	Servotronic
Sicherheitsgurte - Warnung für nicht angelegte Sicherheitsgurte, Gurtstraffer vorne und auf den äußeren Rücksitzen	Sitze: Rücksitzbank geteilt und umklappbar (40/60)	Sitze: Semi-elektrische Sitze, vorn - Sitzmemory Fahrersitz - Lordosenstütze, vorn - 4-fach el. einstellbar
Sitze: Vordersitze mit Sitzheizung	Smartphone induktives Laden 15W	Smartphone Integration: Apple Carplay
SmartZone - incl. 3D Camera und Radar Technik	Spurassistent (LKA) Der Spurassistent lenkt das Fahrzeug zurück in die Spur und/oder warnt den Fahrer mit Lenkradvibrationen.	Stabilitätskontrolle (ESC) und Traktionskontrolle
Steckdose 12 V im Kofferraum	Textilfußmatten	Toter Winkel Assistent mit Lenkeingriff
Vehicle Deceleration Control - ABS, Elektronische Bremsverteilung und Notbremsassistent	Verkehrszeicheninformationen, RSI Informiert mithilfe einer Kamera oder von Informationen des Sensus Navigationssystems über Geschwindigkeitsbegrenzungen, Überholverbote, Einbahnstraßen und verschiedene Zusatzschilder. Das Verkehrszeichen wird auf dem Tachometer oder im Head-up-Display angezeigt.	Wählhebel sechseckig, mit beleuchtetem Polestar-Symbol
Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Fernbedienung - inkl. 1 Normalschlüssel und 1 Activity Schlüssel	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Auf Grund hinderlicher Witterungsbedingungen zum Besichtigungszeitpunkt war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, vereist oder verschmutzt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER



