RAPPORT D'INSPECTION

XP-111619115













DELIFRANCE

99 RUE MIRABEAU

94853 IVRY SUR SEINE CEDEX

Identification du véhicule

Réf. client	**5286232**	Immatriculation	**GB-218-BF**
		Date 1ère M.C.	**30/07/2021**
Marque	**PEUGEOT**	Km. compteur	**105039**
Modèle	**Nouveau SUV 3008 Allure HYBRID**		
Version			
N° de châssis	**VF3M4DGZUMS157848**		

Date & lieu de restitution

Date 16/10/2026

Adresse PSA RETAIL BUSINESS
49 RUE NOEL PONS

92000 NANTERRE

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Porte AVD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	2,50	95,00		287,00	40,00	0	172,20
Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre			1,90	72,20		193,80	40,00	0	116,28
Spoiler AV	Griffe(s)	Peindre			0,80	30,40		81,60	40,00	0	48,96
Coin pare-chocs ARG	Griffe(s)	Peindre			0,75	28,50		76,50	40,00	0	45,90
Répétiteur D	Cassé	E - Remplacer	126,94	0,30				146,14	40,00	15,00	119,42
Butée cache-bagage	Manque	E - Remplacer	4,84	0,10				11,24	40,00	15,00	7,95
Butée cache-bagage	Manque	E - Remplacer	4,84	0,10				11,24	40,00	15,00	7,95
Coffre / hayon	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé	
Ciel de toit	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Jante alum. AVG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00
Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00
Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00
Jante alum. ARG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	1367,52 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-288,86 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	1078,66 €
TOTAL T.V.A.	215,73 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**1294,39 €**

83486047	Porte AVD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)





83486045	Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre




83486046	Spoiler AV	Griffe(s)	Peindre




83486049	Coin pare-chocs ARG	Griffe(s)	Peindre





83486048	Répétiteur D	Cassé	E - Remplacer




83486051	Butée cache-bagage	Manque	E - Remplacer





83486052	Butée cache-bagage	Manque	E - Remplacer




83486050	Coffre / hayon	Griffe(s)	Acceptable




83486040	Ciel de toit	Tache	Nettoyer




83486039	Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer




83486041 Jante alum. AVG bi-ton/polychrome — Griffe(s) — Réparer/rempl. (montant forfaitaire)







83486044 Jante alum. AVD bi-ton/polychrome — Griffe(s) — Réparer/rempl. (montant forfaitaire)






83486043 Jante alum. ARD bi-ton/polychrome — Griffe(s) — Réparer/rempl. (montant forfaitaire)






83486042 Jante alum. ARG bi-ton/polychrome — Griffe(s) — Réparer/rempl. (montant forfaitaire)





