Mercedes

VIN: W1K1183031N164455

Coût estimé de la remise en état HT

3 321,07 EUR
TOTAL



Description

N° d'immatriculation
2BML162

Date de 1ère immatriculation
-

Odomètre
231182 km

Couleur
-

Année modèle
-

Capitonnage
-

Nombre de portes
-

Nombre de sièges
-

Generation
-

Voyants de tableau de bord allumés

Voyant moteur

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
PARC LIZY

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction	Coût net
001	Voyant moteur	Défectueux	Contrôle	250,00 EUR

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	250,00 EUR
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

002	Pare-chocs / Avant Peint : Oui		Cassé	Echange	770,74 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
1,90 h	1,40 h	509,24 EUR	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
142,50 EUR	119,00 EUR	-	

003	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Aluminium brossé		Rayure	Réparation	225,00 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	225,00 EUR
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

004	Porte / Avant Gauche Vitré : Oui		Enfoncement	Réparation	277,50 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
2,00 h	1,50 h	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
150,00 EUR	127,50 EUR	-	

005	Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Aluminium brossé		Rayure	Réparation	225,00 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
-	-	-	225,00 EUR
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
-	-	-	

006	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui		Rayure	Peinture	283,00 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	Forfait
2,30 h	1,30 h	-	-
Coût Réparation	**Coût peinture**	**Coût ingrédients**	
172,50 EUR	110,50 EUR	-	

007	Baguette de pare-chocs / Arrière Chromé : Oui		Cassé	Echange	210,83 EUR

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	
1,70 h	-	83,33 EUR	Forfait
			-
Coût Réparation	Coût peinture	Coût ingrédients	
127,50 EUR	-	-	

008	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Aluminium brossé	Rayure	Réparation	225,00 EUR




Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	
-	-	-	Forfait
			225,00 EUR
Coût Réparation	Coût peinture	Coût ingrédients	
-	-	-	

009	Entrée de porte / Arrière Droit [1]	Rayure	Smart repair	90,00 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	
-	-	-	Forfait
			90,00 EUR
Coût Réparation	Coût peinture	Coût ingrédients	
-	-	-	

010	Double de clé / -	Manquant	Echange	350,00 EUR




Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	
-	-	-	Forfait
			350,00 EUR
Coût Réparation	Coût peinture	Coût ingrédients	
-	-	-	

011	Aile / Avant Droit Vitré : Non	Rayure	Peinture	189,00 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	
1,50 h	0,90 h	-	Forfait
			-
Coût Réparation	Coût peinture	Coût ingrédients	
112,50 EUR	76,50 EUR	-	

012	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Aluminium brossé	Rayure	Réparation	225,00 EUR



Temps réparation	Temps peinture	Prix pièce	
-	-	-	Forfait
			225,00 EUR
Coût Réparation	Coût peinture	Coût ingrédients	
-	-	-	

[1] +enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Éléments amovibles

- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Cache bagages
- [ ] Canet d'entretien
- [ ] Certificat Immatriculation
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Cric
- [ ] Double de clé
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [x] Manuel d'utilisation
- [ ] Outillage de bord
- [ ] Plage arrière
- [x] Porte documents
- [x] Recharge kit réparation pneumatique
- [ ] Roue de secours
- [ ] Sacoche cable de charge
- [ ] Triangle
- [ ] Trousse à pharmacie

Pneus principaux

Avant Gauche	UNIROYAL	225 / 45 / 18 / Tous	5 mm
Avant Droit	UNIROYAL	225 / 45 / 18 / Tous	5 mm
Arrière Gauche	UNIROYAL	225 / 45 / 18 / Tous	5 mm
Arrière Droit	UNIROYAL	225 / 45 / 18 / Tous	5 mm

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche



Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit



Odomètre



Navigation


Spare Tyre



Vin

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Autre



Voyant moteur / Défectueux



Pare-chocs / Avant / Cassé



Pare-chocs / Avant / Cassé



Pare-chocs / Avant / Cassé



Pare-chocs / Avant / Cassé



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Baguette de pare-chocs / Arrière / Cassé



Baguette de pare-chocs / Arrière / Cassé



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure




Jante / Arrière Droit / Rayure



Entrée de porte / Arrière Droit / Rayure



Entrée de porte / Arrière Droit / Rayure



Double de clé / - / Manquant



Aile / Avant Droit / Rayure



Aile / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.