DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11487813
vom: 22.09.2026

## » Übersicht

| | |
|---|---|
| **Auftrags-Nr:** | 1002564968 |
| **Besichtigt am:** | 25.07.2026 09:52 |
| **Berichts-Nr:** | 11487813 |
| **FIN:** | VSSZZZKN2PW007502 |



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11487813
vom: 22.09.2026

## » Fahrzeugdaten

| | |
|---|---|
| **Fahrzeugkategorie:** | Personenkraftwagen |
| **Fahrzeugart:** | SUV |
| **Hersteller:** | Seat |
| **Modell:** | Tarraco |
| **HSN / TSN:** | 7593 / AOQ |
| **Erstzulassungsdatum:** | 16.06.2023 |
| **Laufleistung:** | 93.723 km |
| **Nachweis Kilometerstand:** | Abgelesen |
| **Farbe:** | "Deep" Schwarz Perleffekt |
| **Farbe Dach:** | "Deep" Schwarz Perleffekt |
| **Antriebsart:** | Allrad |
| **Motorisierung/Kraftstoff:** | Benzin |
| **Hubraum:** | 2.000 ccm |
| **Leistung:** | 140 kW (191 PS) |
| **Fahrzeuglänge:** | |
| **Fahrzeughöhe:** | |
| **Fahrzeugbreite:** | |
| **Zulässiges Gesamtgewicht:** | |
| **Radstand:** | |
| **Anzahl Achsen:** | 2 |
| **Zylinder:** | 4 |
| **Schadstoffklasse:** | Euro 6 |
| **Anzahl Türen:** | 4 |
| **Anzahl Sitze:** | 5 |
| **Getriebe:** | Automatik 7-Gang |
| **Polsterart:** | Leder |
| **Interieurfarbe:** | Grau-Braun |
| **Anzahl vorhandene Schlüssel:** | 2 |

## » Dokumente & Wartung

| | |
|---|---|
| **Nächste HU:** | 06.2026 |
| **Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:** | Ja |
| **Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:** | Ja |
| **Kennzeichen entgegengenommen:** | Beide |
| **Wartungsheft:** | Digital |
| **Wartungsnachweis:** | Nicht prüfbar |
| **Datum der letzten Wartung:** | |
| **Km-Stand bei letzter Wartung:** | |
| **Restlauf bis Service:** | 28.900 KM |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11487813
vom: 22.09.2026

## » Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose(n)

2 Leseleuchten vorn

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.A 888evo4

4-Zylinder-Ottomotor 2,0L/140 KW, TFSI, homogen, GM. ist:T06/T2C/T2J/T2W/T3I/ T4U/T50/T5H/T6E/T8J/TD3/T5V/T3Q

7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad

8 Lautsprecher ( passiv )

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagen-Paket

Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS undBFS, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Allradantrieb

Ambientelicht Ausführung 2

Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außen-Sound Standard

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegel, elektrisch anklappbar, elektrisch einstellbar,separat beheizbar

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

Chrom-Paket

Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten

Connectivity Box: Induktive Ladestation + GSM-Verstärker

Dachreling, blank

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Datenträger für EU, integriert

Dekor-Einlagen

Digitaler Radioempfang

Drehstromgenerator 180 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Dynamiklenkung

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -- -

Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)

Einton-Signalhorn

Elektrische Anhängevorrichtung

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Entfall der hinteren Schriftzüge (Name, Ausführung und Motor)

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FL-

Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Frontscheibe, Wärmeschutzglas

Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Innenleuchte im Fußraum

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kartenmaterial mit Mapcare

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Kleineres Reserverad, Bordwerkzeug und Wagenheber

Kofferraumnetz

Komfort-Ablageschale am Dachhimmel

Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kompensor Ausf. 1

Kopfstützen für Vordersitze (X-Verstellung)

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kühlerschutzgitter

Kurzheck

Ladeboden mit Teilungsfunktion

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED- Hauptscheinwerfer mit Linse

Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic

Ledersitze (inklusive Winterpaket)

Lehnenentriegelung für rechten Vorder- sitz

Leichtmetallräder 7J x 19

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen

Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)

Linkslenker

Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)

Mit Multifunktionskamera

Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)

Mit Verkehrszeichenerkennung

Mittelarmlehne vorn

Modellbezeichnung, Entfall

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry

Navigationsgerät-High

Navigationssystem "+"

Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte

Nebelschlussleuchte

Netztrennwand

Netztrennwand + mechanische Rücksitz- Entriegelung

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normal-Lackierung

Off Road

Ohne 2. Batterie

Ohne Ablagenpaket/box

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne Elektromotor ( Hybrid )

Ohne Feuerlöscher

Ohne Fußmatten

Ohne Garagentoröffner

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne Individualeinbau

ohne Kennzeichenträger

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladekabel

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonderspezifikationen

Ohne Tilgergewicht Lenkrad

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Optionsinfotainment (MIB3)

Pan-European-eCall

Parklenkassistent

Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)

Preisnachlass-Paket

Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 235/50 R19 99V (Polymerbeschichtung)

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar

Safe & Driving L (in Kombination mit Navigationssystem)

SBBR-Leuchte in LED-Technik

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schubladen unter den Vordersitzen

SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet

SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Leder

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sonderpreis

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Komfortsitze vorn

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Spurwechselassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Standheizung mit Funkfernbedienung

Standheizung mit Funkfernbedienung

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger lackiert

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung

Zierleisten blank

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11487813
vom: 22.09.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook | Vorne | Links | Sommer | Aluminium | 235/50 R 19 99 V | 5,0 mm |
| Hankook | Vorne | Rechts | Sommer | Aluminium | 235/50 R 19 99 V | 5,0 mm |
| Hankook | Hinten | Links | Sommer | Aluminium | 235/50 R 19 99 V | 6,0 mm |
| Hankook | Hinten | Rechts | Sommer | Aluminium | 235/50 R 19 99 V | 6,0 mm |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Ersatzrad vorhanden:** Ja

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linglong | Ersatz | | Sommer | Aluminium | 145/85 R 18 103 W | 5,0 mm |

**Pannenbereifung zulässig:** Ja

**Pannenbereifung verkehrssicher:** Ja

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Wagenheber vorhanden:** Ja

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11487813
vom: 22.09.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Seitenwand hinten rechts | Deformiert | Ersetzen und lackieren |
| 2 | Tür hinten rechts | Deformiert | Ersetzen und lackieren |
| 3 | Windschutzscheibe | Riss | Ersetzen |
| 4 | Tür hinten links | Kratzer | Lackieren |
| 5 | Tür vorne rechts | Delle(n) | Instandsetzen + lackieren (teilweise) |
| 6 | Vorbereitungszeit Karosserie | Lack Vorbereitung | Ausführen |
| 7 | Stoßfänger vorne rechts | Kratzer | Lackieren |
| 8 | Motor | Tierverbiss | Reparieren |
| 9 | Stoßfänger Ecke hinten rechts | Kratzer | Instandsetzen + lackieren |
| 10 | Radkastenverkleidung hinten rechts | Kratzer | Ersetzen |
| 11 | Kotflügel vorne rechts | Kratzer | Auslegen + Polieren |

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## » Fehlteile

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Betriebsanleitung | Fehlt | Ersetzen |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11487813
vom: 22.09.2026

## » Merkantile Wertminderung

| | |
|---|---|
| **Unfallfahrzeug:** | Ja |
| **Vorschäden bekannt:** | Nein |
| **Vorschäden feststellbar:** | Nein |
| **Nachlackierungen vorhanden:** | Nein |
| **Lackschichtdickenmessung durchgeführt:** | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11487813
vom: 22.09.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

| | |
|---|---|
| **Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:** | Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.<br>Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen.<br>Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen. |
| **Fahrzeug-Identifizierung:** | VSSZZZKN2PW007502<br><br>FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein |
| **Allgemeinzustand:** | Gepflegter Allgemeinzustand |
| **Besichtigungsbedingungen:** | Ausreichend |
| **Hebebühne/Hubmittel benutzt:** | Ja |
| **Motorenlauf durchgeführt:** | Ja |
| **Fahrprobe durchgeführt:** | Nein |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11487813
vom: 22.09.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11487813
vom: 22.09.2026

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11487813
vom: 22.09.2026



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

# Zustandsbericht




- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11487813
vom: 22.09.2026



## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Deformiert - Ersetzen und lackieren

2 - Tür hinten rechts - Deformiert - Ersetzen und lackieren


3 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen






4 - Tür hinten links - Kratzer - Lackieren





5 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

DEKRA



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



Berichts-Nr: 11487813
vom: 22.09.2026

6 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen



7 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Lackieren




8 - Motor - Tierverbiss - Reparieren

9 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

10 - Radkastenverkleidung hinten rechts - Kratzer - Ersetzen

11 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren




DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11487813
vom: 22.09.2026

## FEHLTEILE

1 - Betriebsanleitung - Fehlt - Ersetzen



