



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000924333-DE926**	**Amtl. Kennzeichen :**	**DN-CE 369E**
Referenznummer:	**31193236**		

Fahrzeugdaten

Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) Prime Plug-In Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**TMAJE812DNJ142523**	Laufleistung abgelesen:	**31845 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**12.12.2022 / 2022**	Besichtigungsdatum/-ort:	**10.06.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Limousine**
Kraftstoff:	**Hybr.B/E ext. aufl.**	Getriebe Art:	**Automatik**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**1598 ccm / 132 kW (179 PS)**
Antriebsart:	**-**	Lackfarbe:	**Teal Blue / MET**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**01.2028 / 01.2028**
Polster Art:	**Leder**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Teilweise**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**24577 / 20.08.2025**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Hankook**	**215/65/R17/99V 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Hankook**	**215/65/R17/99V 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Hankook**	**215/65/R17/99V 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Hankook**	**215/65/R17/99V 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**235/50/R19/103V 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**235/50/R19/103V 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**235/50/R19/103V 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**235/50/R19/103V 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
  Subwoofer
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Allradantrieb
- Assistenz-Paket
  Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Audiosystem Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Dachspoiler
  3. Bremsleuchte

- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
  Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
  Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Fahrassistenz-System Bergabfahr-Assistent
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten
  Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Funktions-Paket
  Sitzheizung vorn, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinter, mit Auf- / Ab-Automatik
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- LED-Grilldesign-Paket
  Unterfahrschutz vorn und hinten (Silber), Kühlergrill dunkel verchromt, Scheinwerfer Voll-LED, Abbiegelicht, Doppelendrohr Auspuffanlage
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Leder)
  Lenkrad (4-Speichen), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen

- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motorhaubenisolierung
- Navigations-Paket
  Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Audio-Navigationssystem, Service-System: Remote Services (Blue Link), Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Prime-Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2680 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz-Paket
  Sitzheizung hinten, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Memoryfunktion für Sitz vorn links, Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung)
- Sitzbezug / Polsterung Leder
  Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung)
- Smart-Key
- Smart-Sense-Plus-Paket
  Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC, Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Sonderlackierung Engine Red Uni
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenrollo Türscheiben hinten
- Sound-System KRELL
  Subwoofer
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss hinten
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Verglasung Akustikglas
- Verglasung getönt
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wireless SmartLink (Apple CarPlay)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket Plus
  Kamerasystem Around View, Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, rückwärts (PCA-R), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM)
- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Eingeschränkt durchgeführt** Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	**Ja** Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	**Erhöhte Lackschichtdicke** Am Fahrzeug wurde eine erhöhte Lackschichtdicke festgestellt.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	bfs nachlackiert

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.

Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Wartung fällig. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich. Hinweis: Kostenerweiterung möglich. Motorkontrollleuchte ist an

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Türeinstieg Vorne - Links	Beschädigt	Smart Repair
2.	Seitenwand - Hinten - Links	2 Dellen	Sanft Instandsetzen
3.	Felge Hinten - Links	Beschädigt	Smart Repair
4.	Stoßfänger Hinten	Abschürfung	Smart Repair
5.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Delle Bis 20 Mm Mit Lackschaden	Smart Repair
6.	Dach	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
7.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung	Smart Repair
8.	Felge Vorne - Rechts	Beschädigt	Smart Repair

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
9.	Wartung über 6 Monate überzogen. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstel-lergarantie möglich.	Nicht In Ordnung	
10.	Motorkontrollleuchte	Nicht In Ordnung	Fehler-diagnose Durchführen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links




Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



1. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



1. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



1. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



2. Seitenwand - Hinten - Links
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



2. Seitenwand - Hinten - Links
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



3. Felge Hinten - Links
Beschädigt - Smart Repair



3. Felge Hinten - Links
Beschädigt - Smart Repair



3. Felge Hinten - Links
Beschädigt - Smart Repair



3. Felge Hinten - Links
Beschädigt - Smart Repair



3. Felge Hinten - Links
Beschädigt - Smart Repair



3. Felge Hinten - Links
Beschädigt - Smart Repair



4. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Smart Repair



4. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Smart Repair



4. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Smart Repair



5. Türeinstieg Hinten - Rechts
Delle Bis 20 Mm Mit Lackschaden - Smart Repair



5. Türeinstieg Hinten - Rechts
Delle Bis 20 Mm Mit Lackschaden - Smart Repair



5. Türeinstieg Hinten - Rechts
Delle Bis 20 Mm Mit Lackschaden - Smart Repair



6. Dach
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Dach
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Dach
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Dach
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Smart Repair



7. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Smart Repair



7. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Smart Repair



8. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



8. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



10. Motorkontrollleuchte
Nicht In Ordnung - Fehler-diagnose Durchführen



10. Motorkontrollleuchte
Nicht In Ordnung - Fehler-diagnose Durchführen