DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130011
vom: 04.08.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002584040
Besichtigt am:	04.08.2026 10:42
Berichts-Nr:	11130011
FIN:	VSSZZZ5F3P6544688



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130011
vom: 04.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / AMQ
Erstzulassungsdatum:	14.06.2023
Laufleistung:	68.936 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magic" Schwarz
Farbe Dach:	"Magic" Schwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Mittelgrau/Schwarz/Lavarot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	221 Tag(e)

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130011
vom: 04.08.2026

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

19"-Leichtmetallräder "Exclusive" 36/10, bearbeitet, Brillantschwarz

2 Leseleuchten vorn,2 hinten

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

230-V-Wechselrichter und -Steckdose (im Gepäckraum)

4 Türen

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C

4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) CR Grundmotor: T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/ T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C, TDI

7-Gang-Automatikgetriebe "A7"

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS undBFS, mit BFS-Deaktivierung

Ambientelicht Ausführung 2

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse lackiert

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Frontscheibe, nichtreflektierend

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Bremsbelagverschleißkontrolle

Chrom-Paket

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk

Dämpfung vorn

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Digitaler Radioempfang

Drehstromgenerator 180 A

Drei.-Automatikgurte vorn

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Dynamiklenkung

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -

Einparkhilfe

Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)

Einstiegsinfotainment Radio 2 (MIB3) 8,25"

Einton-Signalhorn

Elektrische Heckklappe

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Embleme

Entfall der hinteren Schriftzüge (Name, Ausführung und Motor)

Entriegelung Hintersitz Standard

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-

Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

Frei konfigurierbares Kombiinstrument

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Front Assist inkl. City ANB ohne ACC

Frontantrieb

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk

Gepäckraumabdeckung, klappbar

Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Grossdach-System

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130011
vom: 04.08.2026

Heckspoiler
Hinterachse "Standard"
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Kältemittel R1234yf
Kategorie 0
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig
Klimakomfortscheibe
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Diesel
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert
Leichtmetallräder 8J x 19
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)
Linkslenker
Luftfilter für staubreiche Länder
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)
Mittelarmlehne vorn
Modellbezeichnung, Entfall
Modul Boden hinten Ausführung 7
MPV
Müdigkeitserkennung
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry
Nebelscheinwerfer
Nebelschlussleuchte
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normalsitze vorn
Ohne Ablageschale am Dachhimmel
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Anhängevorrichtung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne CD/DVD für Navigation
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Fußmatten
Ohne Handbremshebelgriff
Ohne Individualeinbau
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Ohne Ladeboden
Ohne Ladedose
Ohne Ladekabel
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Lichtassistent
Ohne Multifunktionskamera
Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Ohne Navigationsgerät
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Ohne Sonderspezifikationen
Ohne Sprachsteuerung
Ohne Spurhalteassistent
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Stabilisator hinten
Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Ohne Trennwand
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Ohne Waschwasser-Standanzeige
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne zus.Warnleuchten
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Pannen-Set
Panorama-Ausstelldach, elektrisch
Privater Notruf
Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130011
vom: 04.08.2026

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 235/40 R19 96Y xl

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Potentiometer (4-stufig)

Schwarzer Fahrzeuginnenraum (Dachhimmel)

-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servoschließung Heckklappe

Sicherheitsinnenspiegel abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Staufach unter den Vordersitze(n)

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlichtschaltung

Telefonvorbereitung für Handy

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung

Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130011
vom: 04.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 Y	7,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 Y	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 Y	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 Y	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2027

Kompressor vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130011
vom: 04.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
2	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
3	Tür vorne rechts	Kratzer	Polieren
4	Motorabschirmung	Deformiert	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130011
vom: 04.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	178,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130011
vom: 04.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	VSSZZZ5F3P6544688 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gereinigt
Besichtigungsbedingungen:	Nässe, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130011
vom: 04.08.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130011
vom: 04.08.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11130011
vom: 04.08.2026




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Tür vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130011
vom: 04.08.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair




2 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair





3 - Tür vorne rechts - Kratzer - Polieren

4 - Motorabschirmung - Deformiert - Ersetzen

Kommentar	Hitzeschutzblech verbogen und zerkratzt

DEKRA



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130011
vom: 04.08.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

