



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000951258-DE926**	**Amtl. Kennzeichen :**	**RE-SB971E**
Referenznummer:	**31269090**		

Fahrzeugdaten

Kia EV6 (CV)(2021->) Basis 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**KNAC381AFP5609062**	Laufleistung abgelesen:	**68398 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**29.08.2023 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**15.10.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal**
Fahrzeugart:	**SUV**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Elektro**	Getriebe Art:	**Sonstiges**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**0 ccm / 56 kW (76 PS)**
Antriebsart:	**Heckantrieb**	Lackfarbe:	**Weiß**
Lackart:	**Uni**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**09.2028 / 09.2028**
Polster Art:	**Leder**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**58206 / 05.06.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**3 - Durchschnittlich**	Zustand innen:	**3 - Durchschnittlich**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Kumho**	**235/55/R19/105V 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Kumho**	**235/55/R19/105V 4 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Kumho**	**235/55/R19/105V 4 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Kumho**	**235/55/R19/105V 4 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 168 kW (cont. 56 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckleuchten LED
- HV-Batterie 77,4 kWh
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligenter Sicht-Begrenzer
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Start
- Kindersicherung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2900 mm
- Rückfahrkamera
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Schnellladevorrichtung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonderlackierung Runway Rot Metallic
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Air-Paket
- Drive-Paket
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
- Sonderlackierung Snow White Pearl Metallic

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Eingeschränkt durchgeführt** Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	**Ja** Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	**Außerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen außerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	Türe vorne FS nachlackiert

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✔	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✔
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✔	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✔	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✔

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft

Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Dach	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand


Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis


Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




1. Dach


Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



1. Dach
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren




1. Dach
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren




1. Dach
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren




1. Dach
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



1. Dach
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



1. Dach
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



1. Dach
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren