INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	3308NKL / WBA38FU0108G17413 / 8G17413

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	320d Berlina G20	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	320d Berlina G20	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	21.114

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

[X] CARPETA MANUALES

[X] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

3308NKL | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
DI	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
TI	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	14/09/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

3308NKL | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

3308NKL | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. baliza	-	REEMPLAZAR				0,00	68,25	10,00	61,42 €
2. Tapa rejilla dr paragolpes dl	-	REEMPLAZAR	1.25 h.			0,00	24,25	10,00	69,95 €
3. Neumático dl iz - HANKOOK S1 EVO3 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	188,80	10,00	189,17 €
4. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.33 h.	1.67 h.	7,07	0,00		122,57 €
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	REPARAR	0.50 h.		1.33 h.	5,63	0,00		76,08 €
6. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.42 h.	18,72	0,00		196,59 €
7. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.08 h.	8,81	0,00		100,44 €
8. Aleta tr iz c/estribo	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
9. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
10. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
11. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
12. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
13. Moldura estribo iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			0.92 h.	3,90	0,00		39,32 €
14. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
15. Puerta tr iz	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
16. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
17. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
18. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.33 h.		0,00	0,00		12,70 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**1430,19 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

3308NKL | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	5,24 h.	201,72 €
Total material pintura	-	44,13 €
Total Mano de Obra Pintura	10,42 h.	401,16 €
Total Recambios	-	253,17 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

(IVA no incluido)

3308NKL | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Descuento recambios aplicado	-	28,13 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	530,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


3308 NKL


E 3308 NKL


320d
E 3308 NKL


320d
3308 NKL





Values since Individual

0.0 l/h

Total 21114 km •→| 378.5 km

905 km

0 1

13:07

OFF

Total 21114 km

+ 26.0 °C


Bonnet open
To open bonnet pull the lever twice. Close bonnet before start of journey. See Owner's Handbook for further information.
Owner's Handbook
Close message
Bonnet open.
RESUME
CANCEL
SET
OFF
SPORT
COMFORT
ECO PRO
AUTO H
MEDIA
HOME
MAP
BACK
OPTION

Bonnet open

To open bonnet pull the lever twice. Close bonnet before start of Journey. See Owner's Handbook for further information.

Owner's Handbook

Close message

OFF






BMW
TwinPower Turbo
BMW


WBA38FU0108G17413






ConnectedDrive


ROCK FM
13:09
Z. I. Vila-Seca 4
Camí Mas de Virgili
3146
Zona Logística Puerto Tarragona
Tarragona
Search here
OFF
32 m
100 m
OFF


5.40




4.9


4.24








PIRELLI
B M W




Cinturato P7
PIRELLI
BMW


Cinturato P7
BMW




Cinturato
P7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cinturato P7


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


E
3308 NKL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




PIRELLI
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


E
3308 NKL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10