TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum:	18.09.2026
Protokollnummer:	**47830065**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Christian Schaper

ZFAEFAC46NX087014

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	42.666 km
Hersteller	Fiat	**Restlauf bis Service**	10 Monat(e)
Typ/Modell	500	**HU (Bericht lag vor)**	07/2028
Vehicle Identification number	ZFAEFAC46NX087014	**Leistung**	43 kW
Erstzulassung	26.07.2022	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz-Dunkelgrau
Letzte Wartung	07/2026, 40.407 km	**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Elektro	**Getriebe**	Direktantrieb

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Service Nachweise 2023, 2024, 2025.) - kein Nachweis

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, Stoßfänger hinten, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 91V	Kleber	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	195/55 R16 91V	Kleber	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum:	18.09.2026
Protokollnummer:	**47830065**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Christian Schaper

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Fiat	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	500	**Laufleistung (abgelesen)**	42.666 km
Vehicle Identification number	ZFAEFAC46NX087014	**Erstzulassung**	26.07.2022

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum:	18.09.2026
Protokollnummer:	**47830065**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Christian Schaper

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum:	18.09.2026
Protokollnummer:	**47830065**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Christian Schaper



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum:	18.09.2026
Protokollnummer:	**47830065**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Christian Schaper

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum:	18.09.2026
Protokollnummer:	**47830065**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Christian Schaper

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Stoßfänger hinten



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Stoßfänger hinten



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Stoßfänger hinten



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Stoßfänger hinten