RAPPORT D'INSPECTION

XP-107117181









Identification du véhicule

Réf. client	10604182917	Immatriculation
		Date 1ère M.C.31/05/2019
Marque	PEUGEOT	Km. compteur148158
Modèle	208 Affaire 5P Premium Pack Bl	
Version		
N° de châssis	VF3CCYHYPKW071861	

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer € HT	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	Coût facturable
				Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Aile ARG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		1,00	2,50	95,00		319,00	45,00	0	175,45
Aile ARD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		1,00	2,50	95,00		319,00	45,00	0	175,45
Porte ARD	Griffe(s)	Peindre			2,10	79,80		214,20	45,00	0	117,81
Cache bagages	Déformé / Forcé	E - Remplacer	365,10	0,10				371,50	45,00	15,00	313,86
Entretien	Manque	Effectuer	200,00					200,00			200,00

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	1423,70 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-441,13 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	982,57 €
TOTAL T.V.A.	196,51 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	1179,08 €