INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	8563NKD / WBA28FU0308G10801 / 8G10801

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	318d Berlina G20	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	318d Berlina G20	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	14.842

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

8563NKD | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
DI	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
TI	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	04/09/2026	RaC:	FINCAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

8563NKD | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

8563NKD | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. baliza	-	REEMPLAZAR				0,00	68,25	10,00	61,42 €
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.75 h.			0,00	462,96	40,00	383,65 €
4. Jgo pegado lunas - 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	65,79	10,00	59,21 €
5. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	7,36	10,00	6,62 €
6. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	24,77	10,00	22,29 €
7. Neumático tr dr - PIRELLI	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	151,00	10,00	155,15 €
8. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.59 h.		0,00	0,00		61,21 €
9. Spoiler paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR	0.50 h.	1.42 h.		0,00	0,00		73,92 €
10. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
11. Paragolpes dl	Pintar Sustitución Combinada	REPARAR	0.30 h.		0.83 h.	3,52	0,00		47,02 €
12. Aleta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.40 h.		1.08 h.	4,57	0,00		61,55 €
13. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.58 h.	10,93	0,00		117,96 €
14. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.40 h.		2.08 h.	8,81	0,00		104,29 €
15. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
16. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
17. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
18. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
19. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
20. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
21. Spoiler paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
22. Paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada	-			1.00 h.	4,24	0,00		42,74 €
23. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.08 h.	8,81	0,00		88,89 €
24. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.58 h.	23,63	0,00		238,46 €
25. Spoiler paragolpes t	-	PINTAR			0.50 h.	2,12	0,00		21,37 €
26. Rejilla paragolpes dl	-	PINTAR			0.50 h.	2,12	0,00		21,37 €
27. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
28. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
29. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
30. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

8563NKD | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
31. Tobera iz paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
32. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
33. Tobera dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
34. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
35. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
36. Emblema capó dl	-	Recuperación Emblemas	0.10 h.			0,00	0,00		3,85 €
37. Anagrama acabado aleta dl dr	-	SIN ESPECIFICAR	0.20 h.			0,00	0,00		7,70 €
TOTAL INSPECCION								**(IVA no incluido)**	**2435,65 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

8563NKD | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	9,71 h.	373,80 €
Total material pintura	-	68,75 €
Total Mano de Obra Pintura	16,23 h.	624,85 €
Total Recambios	-	589,76 €
Descuento recambios aplicado	-	219,85 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	778,50 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


8563 NKD


8563 NKD


8563 NKD


8563 NKD





260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
117 km
0
1
11:53
10
Values since refuel
0.9 l/h
Total 14842 km
55.0 km
Journey data
Power % 100
75
CONTENT
LAYOUT
Door open.
P
+ 26.0 °C



AUTO H
ECO PRO
COMFORT
SPORT
P
OFF
BACK
MEDIA
HOME
MAP
OPTION
Search here
Clempozuelos
LOW
586 m
100 m
LOS40 UR
11:54






BMW
Twin Power Turbo
BMW

WBA28FU0308G10801






ConnectedDrive


LOS40 UR
11:55
Ctra. Buzanco
C/ de las Moreras
Search here
Ciempozuelos
LOW
588 m
100 m
LOW

PIRELLI

6.44








PIRELLI


PIRELLI
BMW


Cinturato P Z I
BMW




Manheim


Manheim


PIRELLI
TWI
DOT 1UN K15UP 4125
4087224
Manheim
COX AUTOMOTIVE
cm


PIRELLI
TWI
DOT 1UN K150P 4125
4087224
Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim


Mannheim


Manheim


Manheim


Manheim


Marbeiner

BMW

Manheim


Manheim


Manheim


8585
Mannheim


Manheim


Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE

Manheim


Mannheim


R18 95Y
TREADWEAR 320
TRACTION AA
TEMPERATURE A
Manheim
COX AUTOMOTIVE