Volkswagen

VIN: WVWZZZE1ZLP005144

Geschatte reparatiekosten

369,00 EUR
TOTAL



Description

Kenteken 2EEP953	**Eerste registratie** -	**Kilometerstand** 68830 km
Kleur -	**Jaar** -	**Bekleding** -
Aantal portieren -	**Aantal zitplaatsen** -	**Generation** -

Statement details

Inspectie loc
PARC LIZY

Controle

Gedetecteerde problemen

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Uitlaat / Clarity	✓ Ok		

Defecten en correcties

#	Element	Defect	Correctie	Netto kosten
001	Bumper / Achter Geschilderd : Yes	Gekrast	Acceptabel	-



Plaatwerk tijd	Spuit tijd	Onderdeelprijs	Lumpsum
-	-	-	-
Plaatwerk kosten	**Spuitkosten**	**Materiaalkosten**	
-	-	-	

Alle bedragen zijn exclusief B.T.W.
Dit inspectierapport kan persoonsgegevens bevatten in de zin van de AVG (EU 2016/679). Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het beheer van retourzendingen van voertuigen, de beoordeling van de staat ervan en de afhandeling van de bijbehorende kosten. De toegang is beperkt tot geautoriseerde entiteiten binnen de groep, relevante dienstverleners en zakelijke klanten, voor zover nodig. Elk ander gebruik of openbaarmaking moet voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en delen met onbevoegde derden is verboden.

002	Voering binnenzijde achterklep / - Materiaal afwerking : Plastic	Gekrast	Smart repair	68,00 EUR



Plaatwerk tijd	Spuit tijd	Onderdeelprijs	Lumpsum
-	-	-	**68,00 EUR**
Plaatwerk kosten	**Spuitkosten**	**Materiaalkosten**	
-	-	-	

003	Deur / Linksvoor Materiaal : Metaal / Met venster : Yes	Gekrast	Acceptabel	-



Plaatwerk tijd	Spuit tijd	Onderdeelprijs	Lumpsum
-	-	-	-
Plaatwerk kosten	**Spuitkosten**	**Materiaalkosten**	
-	-	-	

004	Binnenbekledingspaneel aan de achterzijde / Linksachter Materiaal afwerking : Plastic	Gekrast	Smart repair	68,00 EUR



Plaatwerk tijd	Spuit tijd	Onderdeelprijs	Lumpsum
-	-	-	**68,00 EUR**
Plaatwerk kosten	**Spuitkosten**	**Materiaalkosten**	
-	-	-	

005	Velg / Linksachter Materiaal : Aluminium legering / Velg-/banddiameter : 18 " / Oppervlak : Geschilderd	Gekrast	Smart repair	165,00 EUR



Plaatwerk tijd	Spuit tijd	Onderdeelprijs	Lumpsum
-	-	-	**165,00 EUR**
Plaatwerk kosten	**Spuitkosten**	**Materiaalkosten**	
-	-	-	

006	Binnenbekledingspaneel aan de achterzijde / Rechtsachter Materiaal afwerking : Plastic	Gekrast	Smart repair	68,00 EUR



Plaatwerk tijd	Spuit tijd	Onderdeelprijs	Lumpsum
-	-	-	**68,00 EUR**
Plaatwerk kosten	**Spuitkosten**	**Materiaalkosten**	
-	-	-	

007	Bumper / Voorkant Geschilderd : Yes	Gekrast	Acceptabel	-



Plaatwerk tijd	Spuit tijd	Onderdeelprijs	Lumpsum
-	-	-	-
Plaatwerk kosten	**Spuitkosten**	**Materiaalkosten**	
-	-	-	

Alle bedragen zijn exclusief B.T.W.
Dit inspectierapport kan persoonsgegevens bevatten in de zin van de AVG (EU 2016/679). Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het beheer van retourzendingen van voertuigen, de beoordeling van de staat ervan en de afhandeling van de bijbehorende kosten. De toegang is beperkt tot geautoriseerde entiteiten binnen de groep, relevante dienstverleners en zakelijke klanten, voor zover nodig. Elk ander gebruik of openbaarmaking moet voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en delen met onbevoegde derden is verboden.

Verwijderbare Items

- AC-laadkabel
- Bandenreparatiekit compleet
- Compressorbandenreparatiekit
- Documenthouder
- Driehoek
- EHBO-kit
- Eigenaar van kentekenbewijs
- Gebruikershandleiding
- Hoedenplank/Kofferafdekking
- Navulbandenreparatiekit
- Oplaadkabel tas
- Registratiecertificaat
- Reservesleutel
- Thuislader

hoofdset banden

Linksvoor	GOODYEAR	215/55/18 95 T Winter	4 mm
Rechtsvoor	GOODYEAR	215/55/18 95 T Winter	4 mm
Linksachter	GOODYEAR	215/55/18 95 T Winter	5 mm
Rechtsachter	GOODYEAR	215/55/18 95 T Winter	5 mm

Alle bedragen zijn exclusief B.T.W.
Dit inspectierapport kan persoonsgegevens bevatten in de zin van de AVG (EU 2016/679). Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het beheer van retourzendingen van voertuigen, de beoordeling van de staat ervan en de afhandeling van de bijbehorende kosten. De toegang is beperkt tot geautoriseerde entiteiten binnen de groep, relevante dienstverleners en zakelijke klanten, voor zover nodig. Elk ander gebruik of openbaarmaking moet voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en delen met onbevoegde derden is verboden.

Foto's


Linksvoor


Linksachter


Kofferbak geopend


Rechts achter


Achterste passagiersruimte


Dashboard vanaf de achterbank


Voorste passagiersruimte


Rechtsvoor



Kilometerteller



Spare Tyre


Cable



Vin

Alle bedragen zijn exclusief B.T.W.
Dit inspectierapport kan persoonsgegevens bevatten in de zin van de AVG (EU 2016/679). Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het beheer van retourzendingen van voertuigen, de beoordeling van de staat ervan en de afhandeling van de bijbehorende kosten. De toegang is beperkt tot geautoriseerde entiteiten binnen de groep, relevante dienstverleners en zakelijke klanten, voor zover nodig. Elk ander gebruik of openbaarmaking moet voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en delen met onbevoegde derden is verboden.



Ander



Bumper / Achter / Gekrast



Bumper / Achter / Gekrast



Bumper / Achter / Gekrast



Voering binnenzijde achterklep / - / Gekrast



Voering binnenzijde achterklep / - / Gekrast



Voering binnenzijde achterklep / - / Gekrast



Deur / Linksvoor / Gekrast



Deur / Linksvoor / Gekrast




Deur / Linksvoor / Gekrast



Binnenbekledingspaneel aan de achterzijde / Linksachter / Gekrast



Binnenbekledingspaneel aan de achterzijde / Linksachter / Gekrast



Velg / Linksachter / Gekrast



Velg / Linksachter / Gekrast



Velg / Linksachter / Gekrast

Alle bedragen zijn exclusief B.T.W.
Dit inspectierapport kan persoonsgegevens bevatten in de zin van de AVG (EU 2016/679). Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het beheer van retourzendingen van voertuigen, de beoordeling van de staat ervan en de afhandeling van de bijbehorende kosten. De toegang is beperkt tot geautoriseerde entiteiten binnen de groep, relevante dienstverleners en zakelijke klanten, voor zover nodig. Elk ander gebruik of openbaarmaking moet voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en delen met onbevoegde derden is verboden.



Binnenbekledingspaneel aan de achterzijde / Rechtsachter / Gekrast



Binnenbekledingspaneel aan de achterzijde / Rechtsachter / Gekrast



Bumper / Voorkant / Gekrast



Bumper / Voorkant / Gekrast

Alle bedragen zijn exclusief B.T.W.
Dit inspectierapport kan persoonsgegevens bevatten in de zin van de AVG (EU 2016/679). Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het beheer van retourzendingen van voertuigen, de beoordeling van de staat ervan en de afhandeling van de bijbehorende kosten. De toegang is beperkt tot geautoriseerde entiteiten binnen de groep, relevante dienstverleners en zakelijke klanten, voor zover nodig. Elk ander gebruik of openbaarmaking moet voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en delen met onbevoegde derden is verboden.