# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11477136
vom: 21.09.2026

## » Übersicht

| | |
|---|---|
| **Auftrags-Nr:** | 1002637539 |
| **Besichtigt am:** | 21.09.2026 11:46 |
| **Berichts-Nr:** | 11477136 |
| **FIN:** | TMBJH7NP1N7028934 |



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11477136
vom: 21.09.2026

## » Fahrzeugdaten

| | |
|---|---|
| **Fahrzeugkategorie:** | Personenkraftwagen |
| **Fahrzeugart:** | Kombi |
| **Hersteller:** | Skoda |
| **Modell:** | Superb |
| **HSN / TSN:** | 8004 / APL |
| **Erstzulassungsdatum:** | 07.03.2022 |
| **Laufleistung:** | 172.160 km |
| **Nachweis Kilometerstand:** | Abgelesen |
| **Farbe:** | Brilliant-Silber Metallic |
| **Farbe Dach:** | Brilliant-Silber Metallic |
| **Antriebsart:** | Frontantrieb |
| **Motorisierung/Kraftstoff:** | Diesel |
| **Hubraum:** | 2.000 ccm |
| **Leistung:** | 110 kW (150 PS) |
| **Fahrzeuglänge:** | |
| **Fahrzeughöhe:** | |
| **Fahrzeugbreite:** | |
| **Zulässiges Gesamtgewicht:** | |
| **Radstand:** | |
| **Anzahl Achsen:** | 2 |
| **Zylinder:** | 4 |
| **Schadstoffklasse:** | Euro 6 |
| **Anzahl Türen:** | 4 |
| **Anzahl Sitze:** | 5 |
| **Getriebe:** | Automatik 7-Gang |
| **Polsterart:** | Stoff |
| **Interieurfarbe:** | Schwarz |
| **Anzahl vorhandene Schlüssel:** | 2 |

## » Dokumente & Wartung

| | |
|---|---|
| **Nächste HU:** | 03.2027 |
| **Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:** | Ja |
| **Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:** | Ja |
| **Kennzeichen entgegengenommen:** | Beide |
| **Wartungsheft:** | Digital |
| **Wartungsnachweis:** | Nicht prüfbar |
| **Datum der letzten Wartung:** | |
| **Km-Stand bei letzter Wartung:** | |

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11477136
vom: 21.09.2026

## » Fahrzeugausstattung

"AUTO LIGHT ASSIST" - Dynamische Fernlicht-Regulierung mit Multi-Funktions-Kamera

"KESSY GO" ohne "SAFE" System

"LIGHT ASSISTANT" ("COMMING HOME", "LEAVING HOME","TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")

"REAR VIEW CAMERA MID"

"SMART LINK" (drathlos f}r Apple)

"Virtual Cockpit"

12 Volt-Steckdose(n)

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Um- nähung

2x USB vorne + 2x USB hinten

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C

7-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher ( passiv )

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abfalleimer

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel inder Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement

Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufkleber/Schilder in deutsch

Außen-Sound Standard

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstellbar separat beheizbar

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Ausstattungsstufe - Ambition

Aut. Gepäckraumabdeckung - Rollo

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn

Beheizbare Vordersitze

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Business Amundsen

Chrom-Paket

Chromrahmen um die Seitefenster

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, schwarz

Dachspoiler

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Dekorleiste Brushed

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile --

Einstiegsleisten vorne und hinten

Elektrische Zusatzheizung

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)

Entriegelung Hintersitz Standard

Erweiterte Innengeräuschdämpfung

Fahrerknieairbag

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-

Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Frontantrieb

Frontscheibe, Wärmeschutzglas

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)

Halbleiter

Heckscheibenwischer "AERO"

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11477136
vom: 21.09.2026

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Innenleuchte im Fußraum vorn
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kindersicherung, elektrisch betätigt
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Komfortsitze vorn
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kopfstützen vorn
Kraftstoffbehälter
Kraftstoffsystem Diesel
Kühlerschutzgitter
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist
LED Rückleuchte
Leergewichtsbereich 1
Leichtmetallräder "ORION" 6,5Jx16"
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
Leseleuchte vorn
Leuchtweitenregulierung
Linkslenker
Low LED Basis Scheinwerfer inkl. LED Tagfahrlicht
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Mit Halter
Mit Multifunktionskamera
Mit Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn
Mittelkonsole
Motorenstart Standard
Navi Amundsen + Web radio
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Nebelschlussleuchte
Netzprogramm
Netztrennwand
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normal-Lackierung
Notrufsystem eCall+
Ohne "drive select"
Ohne 2. Batterie
Ohne Adapter
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Anhängevorrichtung
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne CD/DVD für Navigation
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Durchladeeinrichtung
Ohne ECO-Funktion
Ohne Elektromotor ( Hybrid )
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Fußmatten
Ohne Garagentoröffner
Ohne Head-Up Display
Ohne Kindersitz
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Ohne Ladedose
Ohne Ladekabel
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Müdigkeitserkennung
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Schmutzfänger
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Sonnenschutzrollo
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Uhr
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Optionsinfotainment (MIB3)
PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne & hinten mit aut. Bremse Funktion
Preisstützung
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11477136
vom: 21.09.2026

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/60 R16 95V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung

Schriftzugsatz in Grundausführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung und Airbagschield

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stahlnotrad-platzsparend

Stahlnotrad-platzsparend

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Standard

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transport

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Typprüfland Deutschland

Variable Doppelboden inkl. Verranke- rungsöse für Ladeboden + Organiser + Alu-Querträger

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11477136
vom: 21.09.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin | Vorne | Links | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 5,0 mm |
| Michelin | Vorne | Rechts | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 5,0 mm |
| Michelin | Hinten | Links | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 6,0 mm |
| Michelin | Hinten | Rechts | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 6,0 mm |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Pannenbereifung zulässig:** Ja

**Pannenbereifung verkehrssicher:** Ja

**Notrad vorhanden:** Ja

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Wagenheber vorhanden:** Ja

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11477136
vom: 21.09.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Motorhaube | Steinschlag | Lackieren |
| 2 | Stoßfänger vorne | Kratzer | Lackieren |
| 3 | Vorbereitungszeit Karosserie | Lack Vorbereitung | Ausführen |
| 4 | Seitenwand hinten links | Kratzer | Smart Repair |
| 5 | Heckklappe | Beklebt / beschriftet | Beschriftung entfernen |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Windschutzscheibe | Steinschlag | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2 | Tür hinten links | Delle(n) | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3 | Tür vorne links | Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 4 | Stoßfänger hinten | Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 5 | Kofferraumboden | Verschlissen | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 6 | Heckklappenverkleidung | Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 7 | Tür hinten rechts | Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 8 | Dach | Delle(n) | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

## » Fehlteile

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Kofferraumabdeckung (Rollo) | Fehlt | Ersetzen |

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11477136
vom: 21.09.2026

## » Merkantile Wertminderung

| | |
|---|---|
| **Vorschäden bekannt:** | Nein |
| **Vorschäden feststellbar:** | Nein |
| **Nachlackierungen vorhanden:** | Nein |
| **Lackschichtdickenmessung durchgeführt:** | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11477136
vom: 21.09.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

| | |
|---|---|
| **Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:** | Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.<br>Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen.<br>Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen. |
| **Fahrzeug-Identifizierung:** | TMBJH7NP1N7028934 |
| | FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein |
| **Allgemeinzustand:** | Verschmutzt |
| **Besichtigungsbedingungen:** | Nicht ausreichend, Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt |
| **Hebebühne/Hubmittel benutzt:** | Nein |
| **Motorenlauf durchgeführt:** | Ja |
| **Fahrprobe durchgeführt:** | Nein |

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11477136
vom: 21.09.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11477136
vom: 21.09.2026

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11477136
vom: 21.09.2026



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum - Navigationsgerät/Radio

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11477136
vom: 21.09.2026

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Motorhaube - Steinschlag - Lackieren



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



| Kommentar | + Steinschläge |
|---|---|






3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Smart Repair

5 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen






FIN: TMBJH7NP1N7028934

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11477136
vom: 21.09.2026


## GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)






2 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




3 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

5 - Kofferraumboden - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11477136
vom: 21.09.2026

6 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)






7 - Tür hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




8 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




## FEHLTEILE

1 - Kofferraumabdeckung (Rollo) - Fehlt - Ersetzen

