



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000952083-DE926**	**Amtl. Kennzeichen :**	**ALZ-FH86**
Referenznummer:	**31263658**		

Fahrzeugdaten

Kia Niro (SG2)(2022->) e-Niro Vision

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**KNACR811FP5003688**	Laufleistung abgelesen:	**62845 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**13.10.2022 / 2022**	Besichtigungsdatum/-ort:	**19.10.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Elektro**	Getriebe Art:	**Sonstiges**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**0 ccm / 50 kW (68 PS)**
Antriebsart:	**Frontantrieb**	Lackfarbe:	**Grau**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**11.2027 / 11.2027**
Polster Art:	**Lederimitat**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**60556 / 10.08.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Continental**	**215/55/R17/94V 6 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**215/55/R17/94V 6 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Continental**	**215/55/R17/94V 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**215/55/R17/94V 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem KIA (10,25")
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 150 kW (kontinuierlich 50 kW)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- HV-Batterie 64 kWh

- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kombiinstrument digital mit Panorama-Display
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW (3-Phasen)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- LM-Felgen
- Luftausströmer im Fond mitte
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Nebelscheinwerfer LED
- Nebelschlussleuchte LED
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2720 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Rückfahrkamera
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonderlackierung Klarweiß
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Vehicle-to-Device-Stecker (V2D)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Komfort-Paket
- Style-Paket
- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Nicht durchgeführt**
	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	**Nicht durchgeführt**
	Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar**
	Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Nicht fachgerecht repariert** Am Fahrzeug wurden an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und und ohne Demontage von Bauteilen mit verbleibenden Restunfallspuren behaftet sind. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.
Lackschichtendickenmessung:	**Außerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen außerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	Lackläufer, lackeinschüsse, Orange haut. siehe foto

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Nicht möglich	/

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors konnte nicht durchgeführt werden
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Hinten - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur
2.	Tür Vorne - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur
3.	Kotflügel Vorne - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur
4.	Tür Hinten - Rechts	Unsachgemäß Instandgesetzt	Instandsetzen und Lackieren
5.	Tür Vorne - Rechts	Unsachgemäß Instandgesetzt	Instandsetzen und Lackieren

6.	Schweller - Rechts	Unsachgemäß Instandgesetzt	Instandsetzen und Lackieren
7.	Tür Vorne - Rechts	1 Delle	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation


Vorne links


Vorne rechts


Hinten rechts


Hinten links


Kofferraum


Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges


Motorraum


Felgen


Bereifung


Bereifung


Bereifung



Bereifung




1. Tür Hinten - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



2. Tür Vorne - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



3. Kotflügel Vorne - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



4. Tür Hinten - Rechts
Unsachgemäß Instandgesetzt - Instandsetzen und Lackieren



4. Tür Hinten - Rechts
Unsachgemäß Instandgesetzt - Instandsetzen und Lackieren



4. Tür Hinten - Rechts
Unsachgemäß Instandgesetzt - Instandsetzen und Lackieren



4. Tür Hinten - Rechts
Unsachgemäß Instandgesetzt - Instandsetzen und Lackieren



4. Tür Hinten - Rechts
Unsachgemäß Instandgesetzt - Instandsetzen und Lackieren




5. Tür Vorne - Rechts
Unsachgemäß Instandgesetzt - Instandsetzen und Lackieren



5. Tür Vorne - Rechts
Unsachgemäß Instandgesetzt - Instandsetzen und Lackieren



5. Tür Vorne - Rechts
Unsachgemäß Instandgesetzt - Instandsetzen und Lackieren



5. Tür Vorne - Rechts
Unsachgemäß Instandgesetzt - Instandsetzen und Lackieren



5. Tür Vorne - Rechts
Unsachgemäß Instandgesetzt - Instandsetzen und Lackieren




6. Schweller - Rechts
Unsachgemäß Instandgesetzt - Instandsetzen und Lackieren



6. Schweller - Rechts
Unsachgemäß Instandgesetzt - Instandsetzen und Lackieren



6. Schweller - Rechts
Unsachgemäß Instandgesetzt - Instandsetzen und Lackieren



7. Tür Vorne - Rechts
1 Delle - Ohne Reparatur