Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Focus

FORD Focus Turnier 1.5 EcoBlue Start-Stopp-System Aut. COOL&CONNECT

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF0PXXGCHPNR11295**
Kilometerstand (km)	**113.589**
Erstzulassungsdatum	**27.10.2022**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**120 PS**
Leistung kW	**88 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Magnetic Grau Metallic**
Interieurfarbe	**Stoff Anthrazit**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11662819**	Besichtigt am	**03.11.2026 14:27:57**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Wartungsnachweis vollständig	**Nein**	Nachlackierungen professionell ausgeführt	**Ja**
Wartungshistorie	**18/03/2026,93682**	Betriebsanleitung	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Continental	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	6,0 mm	Continental	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Continental	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Continental	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	8,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 H	Winter	Aluminium
-	-	8,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 H	Winter	Aluminium
-	-	8,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 H	Winter	Aluminium
-	-	8,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 H	Winter	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Innenraum	Verschmutzt	Gesamtes Fahrzeug	Reinigen
2 | Innenraum	Geruch	Gesamtes Fahrzeug	Ozonbehandlung
3 | Fußmatten	Loch	>8 cm - 10 cm	Ersetzen
4 | Bodenteppich	Verschlissen	>8 cm - 10 cm	Ersetzen
5 | Stoßfänger vorne	Steinschlag	> 25%	Lackieren
6 | Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	>1 cm - 2 cm	Instandsetzen + lackieren
7 | Stoßfängerspoiler vorne rechts	Kratzer	>30 cm	Ersetzen
8 | Seitenwand hinten links	Delle(n)	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
9 | Tür vorne links	Delle(n)	>1 cm - 2 cm	Smart Repair
10 | Zusätzliche Räder	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
11 | Heckklappe	Delle(n)	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
12 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren
13 | Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
14 | Tür hinten rechts	Delle(n)	>1 cm - 2 cm	Smart Repair

SCHÄDEN

[Unclassified]











1 | Innenraum

Schadensart	**Verschmutzt**
Schweregrad	**Gesamtes Fahrzeug**
Reparaturmethode	**Reinigen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





2 | Innenraum

Schadensart	**Geruch**
Schweregrad	**Gesamtes Fahrzeug**
Reparaturmethode	**Ozonbehandlung**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**







3 | Fußmatten

Schadensart	**Loch**
Schweregrad	**>8 cm - 10 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





4 | Bodenteppich

Schadensart	**Verschlissen**
Schweregrad	**>8 cm - 10 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**
















5 | Stoßfänger vorne

Schadensart	**Steinschlag**
Schweregrad	**> 25%**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**









6 | Motorhaube

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

7 | Stoßfängerspoiler vorne rechts


Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






8 | Seitenwand hinten links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt







9 | Tür vorne links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



10 | Zusätzliche Räder


Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





11 | Heckklappe




Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






12 | Stoßfänger hinten

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>4 cm - 6 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

13 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>3 cm - 4 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

14 | Tür hinten rechts

Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>1 cm - 2 cm**
Reparaturmethode	**Smart Repair**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

ABS elektronisch mit EBD	Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Anhängevorrichtung, abnehmbar
Außenspiegel verstellb. u. beh.(2)	Befestigungspunkte hinter der 2.Sitzreih	Berganfahrassistent
Dachhimmel aus Webstoff	Dachreling, schwarz	Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert
Dieselpartikelfilter	Drehzahlmesser	Elektronic Shifter
Elektronisches-Stabilitäts-Programm	Fahrerinformationssyst. Displ.10,7 farb.	Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-A
Fensterheber vorn und hinten, elektrisch	Feststellbremse, elektronisch	Ford Navig. Ford SYNC3 DAB+
FordPass Conn. inkl. eCall,LiveTraf,WLAN	Gepäckraumabdeckung	Geschwindigkeitsbegrenzer
Geschwindigkeitsregelanlage	Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe	Handschuhfach, beleuchtet
Heckscheibenheizung	Heckscheibenwischer	Innenbeleuchtung mit LED-Technologie
Intelligentes Sicherheits-System	Isofix-Halterung	Klimaanlage, manuell
Kopfstützen 2 vorn und 3 hinten, höhenve	Lackierung: Magnetic Metallic	Lackierung: Uni
LED-Scheinwerfer	Lederschaltknauf	Lenkrad: Lenkrad 3-Speichen-Design
Lenksäule, verstellbar	Make-up-Spiegel in Fahrer- und Beifahrer	Mittelkonsole "Premium" vorn
MyKey-Schlüsselsystem	Paket: Fahrerassistenz-Paket II	Park-Pilot-System vorn und hinten
Polster: Stoff	Post-Collision-Assist	Pre-Collision-Assist
Räder: Des.R. 6,5J x 16 mit 205/60 R16	Räder: LMR.6,5Jx16 mit 205/60 R16,10Sp	Radio: Ford SYNC 3 Light mit AppLink, 8"
Reifen-Reparatur-Set	Reifendruckkontrollsystem TMPS	Scheinwerfer-Assistent
Seitenscheiben u. Heckscheibe dun getönt	Servolenkung elektro-mechanisch	Sicherheitstrennnetz für Gepäckraum
Sitz: Beifahrer höhenver., Lendenwirbel.	Sitz: Fahrer-/Beifahrer Sitzheizung	Sitz: Fahrersitz höhenverstellbar
Sitz: Rücksitzlehne umklappb.,60 : 40	Sitze: Sportsitze vorn m. verst. Seitenh	Sitze:Kartennetz an F/B Rückenlehne
Start-Stopp-System	Steckdose 12 Volt im Gepäckraum	Teppichfußmatten vorn
Verzurrösen im Gepäckraum	Warnsys. für nicht ang.Fah.Sichertsgurt	Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
- 2 Hauptschlüssel vorgelegt
- Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	**200**	Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	**590**

FAHRZEUGBILDER





