Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



VW Touareg

VW Touareg 3.0 V6 TSI OPF 4Motion Aut. R-Line Geschlossen, 5-türig, Automatik, 8-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	**WVGZZZCRZND025522**
Kilometerstand (km)	**129.738**
Erstzulassungsdatum	**02.08.2022**
Kraftstoffart	**Benzin**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**340 PS**
Leistung kW	**250 kW**
Polsterart	**Leder**
Fahrzeugfarbe	**Lackierung: Metallic -> Siliziumgrau Metallic**
Interieurfarbe	**Sitzmit.-wangen.Vor/äuß.Rücks.Led.Vienna -> Leder "Vienna" / Soul-Schwarz - Kristallgrau**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11040694**	Besichtigt am	**15.09.2026 13:57:12**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Wartungsnachweis vollständig	**Nein**	Nachlackierungen professionell ausgeführt	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**
Anzahl Schlüssel gesamt	**2**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	4,0 mm	Goodyear	285/45 R 20 112 V	Winter	Aluminium
Vorne	Rechts	4,0 mm	Goodyear	285/45 R 20 112 V	Winter	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Goodyear	285/45 R 20 112 V	Winter	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Goodyear	285/45 R 20 112 V	Winter	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
Vorne			
4 | Stoßfängerzierblende vorne rechts	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Ersetzen
5 | Stoßfänger vorne	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren
Schäden ohne Gruppen			
1 | Wartung	Wartung fällig	Nicht zutreffend	Ausführen
2 | Windschutzscheibe	Sprung	>2 cm - 3 cm	Ersetzen
3 | Motorhaube	Steinschlag	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6 | Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen	Ersetzen
7 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8 | Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren

SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN







1 | Wartung

Schadensart	**Wartung fällig**
Schweregrad	**Nicht zutreffend**
Reparaturmethode	**Ausführen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**







2 | Windschutzscheibe

Schadensart	**Sprung**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**







4 | Stoßfängerzierblende vorne rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**






5 | Stoßfänger vorne

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>3 cm - 4 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



6 | Tirefit

Schadensart	Abgelaufen
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






8 | Außenspiegel Gehäuse rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

GEBRAUCHSSPUREN




3 | Motorhaube

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




7 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



HERSTELLERAUSSTATTUNG

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Airbag, Kopfairbagsystem inkl. Seitenairbags vorn - für Front- und Fondpassagiere	Airbag: Knie-Fahr,Seitenairbags vo u. hi
Ambientebeleuchtung weiß	Anhängevorrichtung elektrisch inkl. Trai	Außenspiegel elektrisch anklapp-, einstell-, beheizbar und abblendend - inkl. Beifahrerspiegelabsenkung
Außentemperaturanzeige	Automatische Distanzregelung ACC "stop & go" inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer	Bremsleuchte, dritte
Dachhimmel in Soul-Schwarz	Dachreling schwarz	Dekoreinlagen: Aluminium "Silver Wave" für Instrumententafel u Türverkleidungen
Diebstahlalarmanlage inkl. Innenraumüb.	Display: Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Display: Head-up-Display
Drehzahlmesser	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) - Antiblockiersystem - Elektronische Bremskraftverteilung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Fahrprofilauswahl - Möglichkeit zur Einstellung verschiedener Fahrzeugabstimmungen: Normal, Sport, Eco, Individual - anpassbare Fahrzeugsysteme sind: Motor, Adaptive Fahrwerksregelung DCC, DSG, Lenkung, Start-Stopp-System, Kurvenlicht und "Dynamic Light Assist", Automatische Distanzregelung ACC, Klimaanlage	Fernlichtregulierung "Light Assist"	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend
Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert	Gepäckraumabdeckung mit elektrischer Öffnung	Getriebe: 8-Stufen- Automatik Tiptronic
Heckscheibe heizbar	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung - und Waschdüse	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Klimatisierung
Kopfstützen (3) hinten	Kopfstützen vorn - sicherheitsoptimiert	Lackierung: Metallic -> Siliziumgrau Metallic
Lackierung: Uni Pure White	LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen beheizbar
Leuchtweitenregulierung dynamisch	LM "Braga" 9Jx20 Dark Graphite	LM. "Nevada" 9Jx20 285/45 R20 Wint.zus.
Make-up-Spieg. beleuch. in d. Doppelson.	Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Mittelarmlehne hinten
Mittelarmlehne vorne	Müdigkeitserkennung	Navigationssystem "Discover Premium" - 38,1 cm (15 Zoll) groß TFT-Touchscreen mit Farbdisplay - kann per Sprache, Geste od Berührung bedient werden - enthält FM-Radioempfang, SD-Kartenslot, vier USB-Schnittstellen sowie die Telefonschnittstelle "Business" über Bluetooth - digitaler Radioempfang DAB+ - installiertes Kartenmaterial für Europa - 8 Lautsprecher - USB-C Schnittstelle
Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn und hinten	Notbremsassistent "Front Assist" - erkennt kritische Abstandssituationen und hilft, den Anhalteweg zu verkürzen - warnt den Fahrer in Gefahrensituationen optisch und akustisch sowie mit einem präventiven Bremsruck	Notruf-Service - keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Ottopartikelfilter	Paket: Ambientepaket für R-Line	Paket: Fahrerassistenzpaket Plus
Paket: Komfortpaket "Keyless Access"	Paket: Memory-Paket	Paket: Parkassistenz
Paket: R-Line "Exterieur", Volkswagen R - Stoßfänger im "R"-Styling, Stoßfänger- und Türunterteile in Wagenfarbe	Paket: Winterpaket m. Sitzheizung hinten	Paket:Connectiv. ink.Telefonschnittstel.
Parkbremse elektronisch	Parklenkassistent "Park Assist" mit Rückfahrkamera "Rear Assist" - inkl. Einparkhilfe	Räder: Leichtmetallräder (4) "Sebring" 8,5 J x 19, in Anthrazit, Volkswagen R - Reifen 255/55 R 19
Räder: Tire Mobility Set - 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	Radiozub.:Soundsystem DYNAUDIO Consequen	Reifen-Kontrollsyst Fahrber-/Winterräder
Rückleuchten in LED Technik	Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, längs verschiebbar Lehenneigung einstellbar	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Schließsyst: Zuziehhilfe elektr. f Türen	Schließsystem: Gepäckraumklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung - Gepäkraumabdeckung mit elektrischer Öffnung - Zuziehhilfe für Gepäckraumklappe	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safesicherung
Seitenscheiben hi. und Heckscheibe abged	Servolenkung	Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte - 3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte hinten - Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer - Warnton und leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Sitze: Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar	Sitze: Vordersitze beheizbar	Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Fahrersitz mit längs verschiebb. Oberschenkelauflage
Sitzmit.-wangen.Vor/äuß.Rücks.Led.Vienna -> Leder "Vienna" / Soul-Schwarz - Kristallgrau	Spurhalteassistent "Lane Assist"	Standheizung und -lüftung

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	Steckdose, 230-Volt-hinten	Stoßfänger in Wagenfarbe - Stoßfängerunterteile schwarz
Textilfußmatten vorn und hinten	Verkehrszeichenerkennung	Vorbereitet für "Guide & Inform" und "Security & Service"
Wegfahrsperre, elektronisch	Wende-Gepäckraumboden inkl. Gepäckmanag.	Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.


Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.


Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	**194**	Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	**227**
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	**208**		



FAHRZEUGBILDER















Windshield replacement



Diese **Scheibe** wurde bereits für Sie getauscht.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer **Gebotsabgabe!**

This **windshield** has already been replaced for you.
Please consider this when placing your **bid.**

ayvens
SOCIETE GENERALE GROUP