DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VF3M45GBU NS155733	Date d'immatriculation	22/12/2022	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GL-337-GJ	Odometre	60 084 km
Modèle	SUV 3008 GT HYBRID4 300 E-EAT8	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	HORDAIN










Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✗


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Câble de charge lente	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 4.1 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 4.1 mm



225/55/18 V Eté 2.3 mm TRACMAX

225/55/18 V Eté 0.9 mm TRACMAX

Dommages extérieurs

3

Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4

Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5

Elément	Extension d'aile
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

7



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Malfaçon
Commentaires	-

8

Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

9



Elément	Pneu
Position	Arrière Gauche
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

10



Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

11

Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

12



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

13

Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

14



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

15

Elément	Monogramme de hayon/malle
Position	-
Dommages	Cassé
Commentaires	-

16

Elément	Lunette AR Surteintée
Position	-
Dommages	Rayure
Commentaires	-

17

Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Malfaçon
Commentaires	-

18

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Malfaçon
Commentaires	-

Dommages intérieurs

19



Elément	Sur tapis
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

1



Elément	Diagnostic électronique
Position	-
Dommages	Défectueux
Commentaires	-

20



Elément	Niveau liquide refroidissement
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

21

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/18 V 4.1 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/18 V 4.1 Mm
PneuARG 225/55/18 V 2.3 Mm TRACMAX
PneuARD 225/55/18 V 0.9 Mm TRACMAX