addvalora
Global Loss Adjusters

División Motor

N/Ref.: 2510917110
Fecha: 09/10/2025

INFORME PERICIAL

DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:		**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:		**Kilómetros:**	22022
Marca:	PEUGEOT	**Modelo:**	308 5p Allure Gasolina 130 SS 6 Vel. MAN

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:		**Fecha Peritación:**	08/10/2025

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS
Neumatico DD Nexen 225/45/R17 94Y 4 mm //Neumatico DI Nexen 225/45/R17 94Y 4 mm //Neumatico TD Nexen 225/45/R17 94Y 5 mm //Neumatico TI Nexen 225/45/R17 94Y 5 mm //total - 1baixar valoracao - total - 2baixar valoracao -

DAÑOS







Elemento	PUERTA . REPARAR
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	REPARAR







Elemento	TECHO REPARAR
Posición	N
Daños	REPARAR





Elemento	PORTON REPARAR
Posición	N
Daños	REPARAR





Elemento	LLANTA I. DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR






Elemento	LLANTA D. DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR





Elemento	LLANTA . DES-MONTAR
Posición	Trasero Derecho
Daños	DES-MONTAR






Elemento	PUERTA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	PUERTA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3






Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	TECHO
Posición	N
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	PORTON
Posición	N
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3





Elemento	PANEL LAT..
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3









308


















Elemento	DESCUENTO POR PIEZAS
Posición	N
Daños	ADYACENTES 25%




Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	CAPO MOTOR
Posición	N
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	MANETA EXT.PUER.I
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	MANETA EXT.PUER.D
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	MANETA EXT.PUER.
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3






Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Trasero
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA



Elemento	MaterialPintura
Posición	N
Daños	Importe total Material de Pintura

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	1.398,80 €

FOTOS GENERALES






CITROËN
Slå av bilen før du går ut
22022 KM
PEUGEOT


3008
8035 MWP




8035 MWP




308
8035 MWP


8035 MWP


8035 MWP


2911 MYD











