DEKRA-Nr: 0297 / 0100048007 / 2026 / B072873003074 vom 28.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Borsigallee 24 B, 60388 Frankfurt

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
GWM Frankfurt/Main
Borsigallee 24 B
60388 Frankfurt
Telefon 069 / 42083-0
Fax 069 / 42083-109
E-Mail
frankfurt-main.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Rene Israel
Tel. direkt 069 42083-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **LP FG103** **FIN** **TMAJD812DNJ120730**

Vorgang

Kunden-Nr.	0213605354
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	19.10.2026, elektronisch.
Besichtigung	28.10.2026, 10:30 Uhr, durch Herrn Rene Israel bei DEKRA Automobil GmbH Nied, Borsigallee 24B, 60388 Frankfurt ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	28.10.2026
Betrifft	Vertragsnummer 30830173 Auftragsnummer ELSRM007726 Rahmenkostenstelle RDA

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 60 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.09.2022	Letzte Zulassung	10.11.2022
Hersteller	HYUNDAI	Typ / Verkaufsbez.	TUCSON 1.6 T-GDi Plug-in-Hybrid 4WD
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJD812DNJ120730
HSN / TSN	1349 / AGH	Schlüssel-Nr.	40345405
Km-Stand abgelesen	94105	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	132	Hubraum (ccm)	1598
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Getriebe / Gänge	Automatik / 6

	N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Phantom Black / MIC / PAE
Polster	Stoff		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
2	links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	4 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	4 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.09.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	42.350 EUR	Fz. Notierung	**0**
Fz. Grundwert: (50 Mon): VO			**22.980 EUR**

Serienausstattung

Serie: ABS mit EBV, Ablagemöglichkeiten, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Center Airbag zwischen Fahrer und Beifahrer, Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Anhängerstabilitätshilfe (TSA), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Autonomer Notbremsassistent inkl. Frontkollisionswarner, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Bergabfahrhilfe (DBC), Berganfahrhilfe (HAC), Bordcomputer, Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Drehzahlmesser, Drive Modes, Einparkhilfe hinten, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 6-Stufen-Automatik, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer verdeckt unter Dachspoiler, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Innenspiegel manuell abblendbar, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrleuchten, Lackierung: Uni, Lederlenkrad und -schalthebel, Lenkrad in Höhe und Tiefe verstellbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad: Schaltpaddels, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Multikollisionsbremse (MCB), Notrufsystem (eCall), Parkbremse elektronisch (EPB) mit Auto Hold, Partikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radio: Digitaler Radioempfang (DAB+), Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 19 mit Bereifung 235/50 R 19, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Rückfahrkamera, Scheiben rundum getönt, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 40:20:40 geteilt, umklappbar, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12 Volt, vorne und im Gepäckraum, USB-Ladeanschluss, vorne, USB-Ladeanschlüsse (2), hinten, Verglasung: Frontscheibe mit Akustik-Film, Verkehrszeichenerkennung, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zwischenwert 1	22.980 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Km-Korrektur

Km = 94105	Kateg.: 32 = 57200	Diff. = -36905	
BZ2K = -15.2314	(AS = 0.737443 BS = -0.007838)		**-3.500 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Dämmung Spritzwand, beschädigt, erneuern (Bild 7, 8)	1.363	voll	-1.363	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**1.363**			**-1.363 EUR**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Bremsscheiben, oberflächenrost, freibremsen,
(Bild 9)

Zwischenwert 2 18.117 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-346 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				622 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	6 mm	SO	-51 EUR
	vorne rechts	6 mm	SO	-51 EUR
	hinten links	4 mm	SO	-103 EUR
	hinten rechts	4 mm	SO	-103 EUR

Legende S/ Sommer /O Original /F Runflat **-32 EUR**

Zwischenwert 3 18.085 EUR

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

örtliche Marktlage	10%	1.808 EUR	**1.808 EUR**

Zwischenwert 4 19.893 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 16.934,00 EUR WD= 2.955,00 EUR VK= 19.889,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	**14.243,70 EUR**
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	**2.706,30 EUR**
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	**16.950,00 EUR**
Verkaufswert	ohne MwSt.	**16.722,69 EUR**
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	**3.177,31 EUR**
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	**19.900,00 EUR**

Der Sachverständige
Rene Israel

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0297 / 0100048007 / 2026 / B072873003074 vom 28.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Borsigallee 24 B, 60388 Frankfurt

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
GWM Frankfurt/Main
Borsigallee 24 B
60388 Frankfurt
Telefon 069 / 42083-0
Fax 069 / 42083-109
E-Mail
frankfurt-main.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Rene Israel
Tel. direkt 069 42083-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **LP FG103** **FIN** **TMAJD812DNJ120730**

Vertragsnummer	30830173
Auftragsnummer	ELSRM007726
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	19.10.2026, elektronisch
Besichtigung	28.10.2026 um 10:30 Uhr DEKRA Automobil GmbH Nied, Borsigallee 24B, 60388 Frankfurt

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 28.10.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**14.243,70 EUR**	**16.950,00 EUR**
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**16.722,69 EUR**	**19.900,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 19.10.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 28.10.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 28.10.2026 um 10:30 Uhr durch Herrn Rene Israel bei DEKRA Automobil GmbH Nied, Borsigallee 24B, 60388 Frankfurt, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 60 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	BSS SERVICA GMBH, Ostenfeldmerk 5, 59557 Lippstadt
Kennzeichen	LP FG103
Tag der Erstzulassung	29.09.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	10.11.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	09 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai Motor (CZ)
Typ / Verkaufsbezeichnung	NX4e / TUCSON 1.6 T-GDi Plug-in-Hybrid 4WD
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	1349 / AGH
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJD812DNJ120730
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Phantom Black / MIC
Lackierung	PAE
Polster	Stoff
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	132 kW / 1598 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	94.105 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
2	links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	4 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	4 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.09.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ABS mit EBV, Ablagemöglichkeiten, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Center Airbag zwischen Fahrer und Beifahrer, Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Anhängerstabilitätshilfe (TSA), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Autonomer Notbremsassistent inkl. Frontkollisionswarner, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Bergabfahrhilfe (DBC), Berganfahrhilfe (HAC), Bordcomputer, Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Drehzahlmesser, Drive Modes, Einparkhilfe hinten, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 6-Stufen-Automatik, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer verdeckt unter Dachspoiler, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Innenspiegel manuell abblendbar, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrleuchten, Lackierung: Uni, Lederlenkrad und -schalthebel, Lenkrad in Höhe und Tiefe verstellbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad: Schaltpaddels, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Multikollisionsbremse (MCB), Notrufsystem (eCall), Parkbremse elektronisch (EPB) mit Auto Hold, Partikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radio: Digitaler Radioempfang (DAB+), Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 19 mit Bereifung 235/50 R 19, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Rückfahrkamera, Scheiben rundum getönt, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 40:20:40 geteilt, umklappbar, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12 Volt, vorne und im Gepäckraum, USB-Ladeanschluss, vorne, USB-Ladeanschlüsse (2), hinten, Verglasung: Frontscheibe mit Akustik-Film, Verkehrszeichenerkennung, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

örtliche Marktlage

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Dämmung Spritzwand, beschädigt, erneuern (Bild 7, 8);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Bremsscheiben, oberflächenrost, freibremsen, (Bild 9).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Rene Israel

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll Universal
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug




Bild 7 : Dämmung Spritzwand, beschädigt




Bild 8 : Dämmung Spritzwand, beschädigt



Bild 9 : Bremsscheiben, oberflächenrost, freibremsen