MACADAM
Opel * Vivaro '19

Voertuiginformatie

Merk:	**Opel**	Kenteken:	
Versnellingsbak:	**Handgeschakeld 6 versnellingen**	Kleur carrosserie:	
Model:	*** Vivaro '19**	Chassisnummer:	**VXEVFAHKKMZ067278**
Type brandstof:	**Diesel**	Vermogen:	**90 kW**
Versie:	**Viv.CDTi 122 29 L3H1 Sel.DC**	1ste tenaamstelling	**07-10-2021**
Kilometerstand:	**223397 km**	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

- **Achterzijde** 4
- **Dak & andere** 1
- **Interieur** 3
- **Links** 3
- **Rechts** 6
- **Voorzijde** 1

Commerciële foto's























Opties volgens de inspecteur

Achteruitrijcamera	**Ja**	Carkit	**Ja**	Middenarmsteun	**Ja**
Navigatiesysteem	**Ja**	Radio multimedia	**Ja**	Trekhaak	**Ja**

Schade

Achterdeur L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde





Achterdeur R
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde





Bumper A
Kras(sen)
Vervangen
Achterzijde





Bumper A R hoek
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde





Carrosserie
Niet origineel
Ontstickeren
Dak & andere





Contactsleutel
Ontbreekt
Vervangen
Interieur

Deur A R sierlijst
Kras(sen)
Vervangen en spuiten
Rechts





Deur V L
Vervormd / Geforceerd
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Deur V R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Deur V R sierlijst
Kras(sen)
Vervangen en spuiten
Rechts





Dorpel R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Interieur
Vlek
Reinigen
Interieur





Motorkap
Steenslag
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde





Schuifdeur R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Storing
Geen of slechte werking
Diagnose
Interieur







Wieldop A L
Vervormd / Geforceerd
Vervangen
Links





Zijwand A L (Bedr.w)
Slecht hersteld
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Zijwand A R (Bedr.w)
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Banden

Voor Links
Zomer
215/60/17/107/T
Continental
4,0 mm
Voor Rechts
Zomer
215/60/17/107/T
Continental
3,6 mm
Achter Links
Zomer
215/60/17/107/T
Continental
6,9 mm
Achter Rechts
Zomer
215/60/17/107/T
Continental
5,3 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen	**5**	CO2 Emissie	**149**
Digitaal onderhoud	**N.v.t.**	GPS opslag	**Ja**
Hoedenplank/rolhoes	**Ja**	Instructieboek	**Ja**
Onderhoudsboekje	**Ja**	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	**Nee, niet mogelijk**
Totaal aantal sleutels	**1**		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.