TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Wurster Str. 92 27580 Bremerhaven
Tel.: +49 471 970 901 0 Fax: +49 471 970 901 10
e-Mail: danibauer@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Wurster Str. 92 • 27580 Bremerhaven

erstellt durch :
Daniel Bauer
Handy : +49 160 888 4654
Datum : 25.06.2026

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Fuhrparkmanagement
Frillendorfer Str. 137
45139 Essen

G u t a c h t e n

0018R5U153

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff	: Rücknahme H TN478E
Fahrzeughalter	: TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG Am TÜV 1, 30519 Hannover
Amtliches Kennzeichen	: H TN478E
Auftrag vom / durch	: 10.10.2025 / TÜV Nord Mobilität
Besichtigungsdatum / -ort	: 10.10.2025 / TÜV Nord Station Witten
Besichtigt durch	: Daniel Bauer
Anwesend	: keiner

Bewertungsergebnis:


Händlereinkaufswert ohne Umsatzsteuer	**EUR**	**15.840,34**
Umsatzsteuer 19 %	EUR	3.009,66
Händlereinkaufswert mit Umsatzsteuer	**EUR**	**18.850,00**
Minderwerte ohne Umsatzsteuer	**EUR**	**1.735,00**

Die im Gutachten aufgeführten Minderwerte sind im Fahrzeugwert bereits berücksichtigt.

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Wurster Str. 92 27580 Bremerhaven
Tel.: +49 471 970 901 0 Fax: +49 471 970 901 10
e-Mail: danibauer@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0018R5U153 **Datum: 25.06.2026**

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	:	H TN478E
Fahrzeugart	:	PKW
Aufbauart	:	Limousine, 5-türig
Fabrikat	:	FORD
Typ / Untertyp	:	Kuga / 2.5 Duratec FHEV TITANIUM X
Fahrzeug-Ident-Nummer	:	WF0FXXWPMHNR59348
Hubraum / Leistung	:	2488 ccm / 112 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	:	Hybrid / 4-Zylinder / Reihe
Abgascode	:	36AP
Plätze	:	5
KBA-Nr.:	:	8566BTM
Reifendimension vorn / hinten	:	225/65 R17 102H / 225/65 R17 102H
Reifenfabrikat vorn / hinten	:	Bridgestone / Bridgestone
Reifenart	:	Sommer-Reifen / Sommer-Reifen
		
Profiltiefe in (mm)	:	Reparaturkit
Reifenzustand	:	nicht verkehrssicher
Anzahl der Achsen	:	2
2. Reifensatz	:	im Kofferaum
Reifendimension vorn / hinten	:	225/65 R17 106H / 225/65 R17 106H
Reifenfabrikat	:	Michelin
	:	Winter-Reifen
Felgentyp	:	Leichtmetall
Reifenzustand	:	gut
		
Profiltiefe in (mm)	:	
Erstzulassung	:	10.11.2022
Letzte Zulassung	:	10.11.2022
Nächste HU / AU	:	09.2027 / 09.2027
Laufleistung abgelesen	:	84103 km
Farbe	:	Agate Black Metallic
Lackart	:	Metallic (2Schicht)
Lackzustand	:	durchschnittlich
Besichtigungszustand	:	fahrbereit, unter Verwendung einer Hebebühne
Serien/Sonderausstattungen	:	Akustisches Fahrzeugwarnsystem (AVAS); Ambientebeleuchtung vorn; Anti-Blockier-System; Außenspiegel elektrisch einstellbar,beheizbar und anklappbar; Beifahrerairbag-Deaktivierung; Bereifung: 7 J x 17 Leichtmetallräder (4) im 5x2-Speichen-Design; Bereifung: Reifen-Repatur-Set; Bremsleuchte, dritte; Dachhimmel aus

Webstoff; Dachreling, silberfarben; Dachspoiler; Digitale Instrumententafel 12,3 Zoll; Drehzahlmesser; Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP); Fahrmodus-Schalter selektiver; Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent; Fensterheber vorn und hinten elektrisch mit Gesamtschließungsfunktion; Feststellbremse, elektrisch mit Auto Hold-Funktion; Ford Easy Fuel; Ford EcoCoach; Ford Power-Startfunktion & Ford Key Free-System; FordPass Connect; Gepäckraumabdeckung, Rollo, herausnehmbar; Gepäckraumbeleuchtung; Geschwindigkeitsregelanlage; Getriebe: stufenloses Automatikgetriebe; Handschuhfach, beleuchtet; Heckklappe elektrisch, sensorgesteuert (Öffnen per Fußbewegung); Heckscheibe beheizbar; Heckscheibenwischer; Innenspiegel, automatisch abblendend; Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System); ISOFIX-Halterungen inkl. Top-Tether Befestigungspunkte an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe; Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle; Kopfstützen vorne und hinten (5) höhenverstellbar; Lackierung: Metallic; LED Rückleuchten; Lenkrad: Lenkrad, 3-Speichen-Design, in Sensico-Kunstleder; Lenksäule, in Höhe- und Reichweite einstellbar; Make-up-Spiegel in Fahrer- und Beifahrersonnenblende, beleuchtet; Mittelarmlehne hinten mit zwei Becherhaltern; Mittelkonsole vorn mit integrierter Armauflage; MyKey-Schlüsselsystem; Navigationssystem: Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3; Notbremslicht, pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten bei starkem Bremsen; Park-Pilot-System vorn und hinten; Polster: Premium Polsterung Sensico in Leder-Optik/Stoff; Post-Collision-Assist; Pre-Collision-Assist; Radiozubehör: B&O Sound System; Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System); Rückfahrkamera; Scheibenwischer mit Regensensor; Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung; Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt; Servolenkung; Sitze: Beifahrersitz, 8-fach manuell einstellbar; Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar, 10-fach inkl. elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze; Sitze: Kartentasche an Fahrer- und Beifahrersitzrückenlehne; Sitze: Rücksitzbank, verschiebbar, mit geteilt umklappbarer Rückenlehne; Sitze: Sportsitze vorn mit integrierter Kopfstütze; Sitze: Vordersitze, individuell und variabel beheizbar; Statische LED-Scheinwerfer; Teppichfußmatten vorn und hinten, Velours; Variabler Kühlerlufteinlass; Wegfahrsperre; Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Gepäckraumfernentriegelung; Reifen: 225/65 R17 102H
Anhängevorrichtung, schwenkbar; Befestigungspunkte hinter der ersten und zweiten Sitzreihe gemäß ISO 27955,; Lackierung: Agate Black Metallic; Lackierung: Metallic-Sonderlackierung; Paket: Fahrerassistenz-Paket (Automatik-Getriebe); Paket: Technologie; Paket: Winter; Paket: Winter II; Panorama-Schiebedach, elektrisch inkl. Dachkonsole mit Brillenablagefach; Sicherheitstrennnetz zur Befestigung hinter der 2. Sitzreihe; Zigarettenanzünder und

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Wurster Str. 92 27580 Bremerhaven
Tel.: +49 471 970 901 0 Fax: +49 471 970 901 10
e-Mail: danibauer@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Aschenbecher in der Mittelkonsole

Bemerkungen : Fahrzeug weist Alters- und Laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren auf

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Wurster Str. 92 27580 Bremerhaven
Tel.: +49 471 970 901 0 Fax: +49 471 970 901 10
e-Mail: danibauer@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0018R5U153 **Datum: 25.06.2026**
AUFTRAGS-NR: 0018R5U153 SCHLÜSSEL-NR: 40215082

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: TÜV NORD MOBILITÄT GMBH & CO. KG
AM TÜV 1
30519 HANNOVER

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 10.10.2025 / TÜV NORD STATION WITTEN

AMTLICHES KENNZEICHEN: H TN478E

ART / AUFBAU: PKW / LIMOUSINE

HERSTELLER: FORD
TYP: KUGA
AUSFÜHRUNG: KUGA 2.5 DURATEC FHEV TITANIUM X
FAHRZEUG IDENT NR: WF0FXXWPMHNR59348

FARBE: AGATE BLACK METALLIC
TÜREN: 5

MOTORART: HYBRID
HUBRAUM / LEISTUNG: 2.488 CCM / 112 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / 36AP

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 10.11.2022 /10.11.2022
NÄCHSTE HU / AU: 09.2027 /09.2027

GESAMTLAUFLEISTUNG: 84.103 KM ABGELESEN

BEREIFUNG		MILLIMETER	
V-ACHSE:	225/65 R 17 102H	6.0	6.0
H-ACHSE:	225/65 R 17 102H	0.0	2.0

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

EINKAUFSWERT OHNE MWST	EUR****	15.840,34
19% MWST AUF DEN EINKAUFSWERT	EUR****	3.009,66
EINKAUFSWERT MIT 19% MWST	EUR****	18.850,00

BREMERHAVEN , DEN 25.06.2026

SYSTEM AUDATEX

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Wurster Str. 92 27580 Bremerhaven
Tel.: +49 471 970 901 0 Fax: +49 471 970 901 10
e-Mail: danibauer@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0018R5U153 **Datum: 25.06.2026**
AUFTRAGS-NR: 0018R5U153 SCHLÜSSEL-NR: 40215082

SERIEN - AUSSTATTUNG

AKUSTISCHES FAHRZEUGWARNSYSTEM (AVAS); AMBIENTEBELEUCHTUNG VORN; ANTI-BLOCKIER-SYSTEM; AUßENSPIEGEL ELEKTRISCH EINSTELLBAR,BEHEIZBAR UND ANKLAPPBAR; BEIFAHRERAIRBAG-DEAKTIVIERUNG; BEREIFUNG: 7 J X 17 LEICHTMETALLRÄDER (4) IM 5X2-SPEICHEN-DESIGN; BEREIFUNG: REIFEN-REPATUR-SET; BREMSLEUCHTE, DRITTE; DACHHIMMEL AUS WEBSTOFF; DACHRELING, SILBERFARBEN; DACHSPOILER; DIGITALE INSTRUMENTENTAFEL 12,3 ZOLL; DREHZAHLMESSER; ELEKTRONISCHES SICHERHEITS- UND STABILITÄTSPROGRAMM (ESP); FAHRMODUS-SCHALTER SELEKTIVER; FAHRSPUR-ASSISTENT INKL. FAHRSPURHALTE-ASSISTENT; FENSTERHEBER VORN UND HINTEN ELEKTRISCH MIT GESAMTSCHLIEßUNGSFUNKTION; FESTSTELLBREMSE, ELEKTRISCH MIT AUTO HOLD-FUNKTION; FORD EASY FUEL; FORD ECOCOACH; FORD POWER-STARTFUNKTION & FORD KEY FREE-SYSTEM; FORDPASS CONNECT; GEPÄCKRAUMABDECKUNG, ROLLO, HERAUSNEHMBAR; GEPÄCKRAUMBELEUCHTUNG; GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE; GETRIEBE: STUFENLOSES AUTOMATIKGETRIEBE; HANDSCHUHFACH, BELEUCHTET; HECKKLAPPE ELEKTRISCH, SENSORGESTEUERT (ÖFFNEN PER FUßBEWEGUNG); HECKSCHEIBE BEHEIZBAR; HECKSCHEIBENWISCHER; ISOFIX-HALTERUNGEN INKL. TOP-TETHER BEFESTIGUNGSPUNKTE AN DEN ÄUßEREN SITZPLÄTZEN DER 2. SITZREIHE; INNENSPIEGEL, AUTOMATISCH ABBLENDEND; INTELLIGENTES SICHERHEITS-SYSTEM (IPS INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM); KLIMAANLAGE MIT AUTOMATISCHER TEMPERATURKONTROLLE; KOPFSTÜTZEN VORNE UND HINTEN (5) HÖHENVERSTELLBAR; LED RÜCKLEUCHTEN; LACKIERUNG: UNI; LENKRAD: LENKRAD, 3-SPEICHEN-DESIGN, IN SENSICO-KUNSTLEDER; LENKSÄULE, IN HÖHE- UND REICHWEITE EINSTELLBAR; MAKE-UP-SPIEGEL IN FAHRER- UND BEIFAHRERSONNENBLENDE, BELEUCHTET; MITTELARMLEHNE HINTEN MIT ZWEI BECHERHALTERN; MITTELKONSOLE VORN MIT INTEGRIERTER ARMAUFLAGE; MYKEY-SCHLÜSSELSYSTEM; NAVIGATIONSSYSTEM: FORD NAVIGATIONSSYSTEM INKL. FORD SYNC 3; NOTBREMSLICHT, PULSIERENDES AUFLEUCHTEN DER BREMSLEUCHTEN BEI STARKEM BREMSEN; PARK-PILOT-SYSTEM VORN UND HINTEN; POLSTER: PREMIUM POLSTERUNG SENSICO IN LEDER-OPTIK/STOFF; POST-COLLISION-ASSIST; PRE-COLLISION-ASSIST; RADIOZUBEHÖR: B&O SOUND SYSTEM; REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM (TPMS - TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM); RÜCKFAHRKAMERA; SCHEIBENWISCHER MIT REGENSENSOR; SCHEINWERFER-ABBLENDLICHT MIT AUSSCHALTVERZÖGERUNG; SEITENSCHEIBEN AB 2. SITZREIHE UND HECKSCHEIBE, DUNKEL GETÖNT; SERVOLENKUNG; SITZE: BEIFAHRERSITZ, 8-FACH MANUELL EINSTELLBAR; SITZE: FAHRERSITZ ELEKTRISCH EINSTELLBAR, 10-FACH INKL. ELEKTRISCH EINSTELLBARER LENDENWIRBELSTÜTZE; SITZE: KARTENTASCHE AN FAHRER- UND BEIFAHRERSITZRÜCKENLEHNE; SITZE: RÜCKSITZBANK, VERSCHIEBBAR, MIT GETEILT UMKLAPPBARER RÜCKENLEHNE; SITZE: SPORTSITZE VORN MIT INTEGRIERTER KOPFSTÜTZE; SITZE: VORDERSITZE, INDIVIDUELL UND VARIABEL BEHEIZBAR; STATISCHE LED-SCHEINWERFER; TEPPICHFUßMATTEN VORN UND HINTEN, VELOURS; VARIABLER KÜHLERLUFTEINLASS; WEGFAHRSPERRE; ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG UND GEPÄCKRAUMFERNENTRIEGELUNG;

SONDER - ZUBEHÖR

SYSTEM AUDATEX

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Wurster Str. 92 27580 Bremerhaven
Tel.: +49 471 970 901 0 Fax: +49 471 970 901 10
e-Mail: danibauer@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0018R5U153 **Datum: 25.06.2026**
AUFTRAGS-NR: 0018R5U153 SCHLÜSSEL-NR: 40215082

ANHÄNGEVORRICHTUNG, SCHWENKBAR; BEFESTIGUNGSPUNKTE HINTER DER ERSTEN UND ZWEITEN SITZREIHE GEMÄß ISO 27955,; LACKIERUNG: AGATE BLACK METALLIC; LACKIERUNG: METALLIC-SONDERLACKIERUNG; PAKET: FAHRERASSISTENZ-PAKET (AUTOMATIK-GETRIEBE); PAKET: TECHNOLOGIE; PAKET: WINTER; PAKET: WINTER II; PANORAMA-SCHIEBEDACH, ELEKTRISCH INKL. DACHKONSOLE MIT BRILLENABLAGEFACH; SICHERHEITSTRENNNETZ ZUR BEFESTIGUNG HINTER DER 2. SITZREIHE; ZIGARETTENANZÜNDER UND ASCHENBECHER IN DER MITTELKONSOLE;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

SERIEN BEREIFUNG
V-ACHSE: /
H-ACHSE: /

MONTIERTE BEREIFUNG
V-ACHSE: 225/65 R 17 102HLI: (SO) 6.0 mm RE: (SO) 6.0 mm
H-ACHSE: 225/65 R 17 102HLI: (SO) 0.0 mm RE: (SO) 2.0 mm

SO=SOMMER-ORIGINAL

SYSTEM AUDATEX

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Wurster Str. 92 27580 Bremerhaven
Tel.: +49 471 970 901 0 Fax: +49 471 970 901 10
e-Mail: danibauer@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0018R5U153 **Datum: 25.06.2026**
AUFTRAGS-NR: 0018R5U153 SCHLÜSSEL-NR: 40215082

E R G E B N I S: DIE AUF DEN 15.10.2025 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

EINKAUFSWERT OHNE MWST	EUR****	15.840,34
19% MWST AUF DEN EINKAUFSWERT	EUR****	3.009,66
EINKAUFSWERT MIT 19% MWST	EUR****	18.850,00

BREMERHAVEN , DEN 25.06.2026

SYSTEM AUDATEX

FZ-HALTER	TÜV NORD MOBILITÄT GMBH &	AM TÜV 1	
	30519 HANNOVER		
FABRIKAT	FORD	KUGA (CTD)	TITANIUM X
FZ-IDENT-NR	WF0FXXWPMHNR59348	AMTL KZ H TN478E	TYP-CODE 02 KH 04
ERSTE ZUL	10.11.2022	NAECH HU 09.2027	LAUFLEIST 84103
FZ-ZUST	FAHRBEREIT		

AUSFUEHR-	AB 07.2022	NOTRUFASSISTENTSYST	ZUSATZHEIZUNG ELEKTR
VARIANTEN	KLIMAAUTOMATIK	KAELTEMITTEL R1234YF	VERGL GET (PRIVACY)
	TUERSCH VERBUNDGLAS	FRONTSCHEIBE HEIZBAR	LICHT-/REGENSENSOR
	SCHL-L ZUG-/STARTSYS	KINDERSICHERUNG	TOTWINKELASSISTENT
	INNENSP / ABBLENDAUT	A-SPIEG EL/HZB/KLAPP	RADIO "B&O"
	RADIO DIGITAL	HANDFREIE HECKKLAPPE	HEAD-UP DISPLAY
	AKUSTISCHE WARNUNG	NEBELSCHEINW LED	SCHEINW NIVEAU 4
	SCHEINW-REINIGUNG	KOMBIINSTR 12.3"	SITZE V/H HEIZBAR
	TEILLEDERAUSSTATTUNG	LEDERLENKRAD	BEIF-SITZ 8-FA VERST
	FAHRERSITZ EL VERST	SERIE 57	MITTELARMLEHNE H
	ANHAENGEVORR ABKLAPP	FRONT-/RUECKKAMERA	INNENBELEUCHTUNG LED
	EINPARKSYS AUTOMAT	2488CCM 112/4KW/53KW	ABGASNORM EURO 6.2
	CVT AUTOMATIKGETR	HEIZBARES LENKRAD	BREMS-VERST ELEKTR
	GESCHW STAUASSISTENT	REIFEN 225/65 R17..H	ALURAEDER 7 J X 17
	NOTRAD PLATZSPAREND	TUERKANTENSCHUTZ	SPURWECHSELASSISTENT
	FRONTANTRIEB	GLAS-HEBEDACH ELEKTR	DACHRELING SILBER
	K-GRILL CHROM STREBE	HECKSPOILER LANG	FENSTERRAHMEN CHROM

S C H L U S S K A L K U L A T I O N	EUR	EUR
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....		
MWST 19.00 %		

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Wurster Str. 92 27580 Bremerhaven
Tel.: +49 471 970 901 0 Fax: +49 471 970 901 10
e-Mail: danibauer@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0018R5U153 **Datum: 25.06.2026**


R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....

ERLAEUTERUNGEN:
E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BEST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
LIZENZ = TUVNA711

SYSTEM AUDATEX

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Wurster Str. 92 27580 Bremerhaven
Tel.: +49 471 970 901 0 Fax: +49 471 970 901 10
e-Mail: danibauer@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0018R5U153 **Datum: 25.06.2026**



Fahrzeugzustandsbewertung für Kennzeichen H TN478E FIN WF0FXXWPMHNR59348

Lfd. Nr.	Bezeichnung - Reparaturart	Rep-Kosten ca. EUR (o.MwSt)	Minderwert ca. EUR (o.MwSt)
1	Vorschaden Merkantile Wertminderung		1100,00
Karosserie			
2	Dach Delle - sanft instandsetzen	120,00	120,00
3	Seitenwand HR Delle - sanft instandsetzen	120,00	120,00
Felgen/Bereifung			
4	Reifen HA Verschlissen - erneuern	395,00	395,00
Endsummen	ca. ohne MwSt (EUR)	635,00	1735,00
19% MwSt		120,65	329,65
Endsummen	ca. incl. MwSt (EUR)	755,65	2064,65

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Wurster Str. 92 27580 Bremerhaven
Tel.: +49 471 970 901 0 Fax: +49 471 970 901 10
e-Mail: danibauer@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0018R5U153 **Datum: 25.06.2026**

Fahrzeugdaten-Unterlagen

Die technischen Daten wurden der vorgelegten Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf

Auf die Durchführung einer Probefahrt mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde verzichtet.

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Werterhaltende / Werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhenden bzw. werterhaltenden Reparaturaufwendungen vor.

Zusätzliche Ausstattung

Im Fahrzeug war ein Satz Winterreifen mit Felgen vorhanden.

Für das Fahrzeug waren 2 Fahrzeugschlüssel vorhanden.

Vorschäden

Am Fahrzeug wurde ein reparierter Vorschaden festgestellt.

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, keine unreparierten Vorschäden feststellbar.

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Besonderes / Sonstiges

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Wurster Str. 92 27580 Bremerhaven
Tel.: +49 471 970 901 0 Fax: +49 471 970 901 10
e-Mail: danibauer@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0018R5U153 **Datum: 25.06.2026**

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Die letzte Inspektion war bei Km-Stand am 09/25 bei 84095km.

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde erstellt durch den Sachverständigen
Herrn Daniel Bauer.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Bremerhaven, 25.06.2026

Daniel Bauer

Das Gutachten umfasst - 21 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Dieses Gutachten wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Wurster Str. 92 27580 Bremerhaven
Tel.: +49 471 970 901 0 Fax: +49 471 970 901 10
e-Mail: danibauer@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0018R5U153 **Datum: 25.06.2026**



Bild 1 Fahrzeugansicht VL



Bild 2 Fahrzeugansicht HL

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Wurster Str. 92 27580 Bremerhaven
Tel.: +49 471 970 901 0 Fax: +49 471 970 901 10
e-Mail: danibauer@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 3 Fahrzeugansicht HR



Bild 4 Fahrzeugansicht VR

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Wurster Str. 92 27580 Bremerhaven
Tel.: +49 471 970 901 0 Fax: +49 471 970 901 10
e-Mail: danibauer@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 5 Tachoeinheit mit Kilometerstand bei laufendem Motor



Bild 6 Innenraum mit Navigationgerät in Funktion

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Wurster Str. 92 27580 Bremerhaven
Tel.: +49 471 970 901 0 Fax: +49 471 970 901 10
e-Mail: danibauer@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 7 Innenraum mit Mittelkonsole



Bild 8

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Wurster Str. 92 27580 Bremerhaven
Tel.: +49 471 970 901 0 Fax: +49 471 970 901 10
e-Mail: danibauer@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0018R5U153 **Datum: 25.06.2026**




Bild 9




Bild 10

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Wurster Str. 92 27580 Bremerhaven
Tel.: +49 471 970 901 0 Fax: +49 471 970 901 10
e-Mail: danibauer@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 11



Bild 12

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Wurster Str. 92 27580 Bremerhaven
Tel.: +49 471 970 901 0 Fax: +49 471 970 901 10
e-Mail: danibauer@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 13 Reifen HA Verschlissen



Bild 14 Dach Delle

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Wurster Str. 92 27580 Bremerhaven
Tel.: +49 471 970 901 0 Fax: +49 471 970 901 10
e-Mail: danibauer@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 15 Dach Delle




Bild 16 Seitenwand HR Delle

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Wurster Str. 92 27580 Bremerhaven
Tel.: +49 471 970 901 0 Fax: +49 471 970 901 10
e-Mail: danibauer@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0018R5U153 **Datum: 25.06.2026**



Bild 17 Seitenwand HR Delle



TÜVNORD

TÜV NORD SofortGutachten GmbH & Co. KG

GUTACHTEN

Betreff : Haftpflichtschaden
Fahrzeughalter : Firma TÜV Nord Mobilität GmbH u CO. KG
Am TÜV 1, 30519 Hannover
Amtliches Kennzeichen : H-TN 478 E
Auftrag vom : 03.06.2024
Besichtigungsdatum / -ort : 03.06.2024

Zusammenfassung des Gutachtens

Reparaturkosten ohne MwSt.	EUR	8.426,93
MwSt. aus Reparaturkosten	EUR	1.601,12
Reparaturkosten mit MwSt.	EUR	10.028,05
Gesamtsumme ohne MwSt. nach Abzug	EUR	8.426,93
MwSt. aus Gesamtsumme	EUR	1.601,12
Gesamtsumme mit MwSt. nach Abzug	EUR	10.028,05
Wiederbeschaffungswert		ausreichend
Merkantile Wertminderung	EUR	1.100,00
Nutzungsausfallentschädigung (pro Ausfalltag)	EUR	79,00
Reparaturdauer in Arbeitstagen voraussichtlich ca.		05-06

Blatt 1

Bild 18 Gutachten Unfallschaden