allane mobility group
22346/24802

Standplatz ONLINE-VERKAUF

29.09.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**HYUNDAI i30 1.0 T-GDI Select Kombi5-türig 998 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 6-Gang Manuell**		
Amtliches Kennzeichen:	HH -BT 6600	Fahrgestell-Nummer:	TMAH281BANJ106439
Vertrags-Nummer:	13658173	Erstzulassung:	14.09.2022
Internes KZ:	15364480	Kilometer-Stand:	98299
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI i30 1.0 T-GDI Select Kombi 5-türig 998 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**0,00**
Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):	
Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**0,00**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**0,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	0,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI i30 1.0 T-GDI Select Kombi5-türig 998 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2017		
kW / PS:	88 / 120	Hubraum:	998
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	E6	CO2 (g/km):	139
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,100	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	188	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,40
Leergewicht (kg):	1320	zul. Gewicht (kg):	1840

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **13658173**
Amtliches Kennzeichen: HH -BT 6600

Übersicht erstellt am: 29.09.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI i30 1.0 T-GDI Select Kombi5-türig 998 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen: _____

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **13658173**
Amtliches Kennzeichen: HH -BT 6600

Übersicht erstellt am: 29.09.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI i30 1.0 T-GDI Select Kombi5-türig 998 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA-Nr: 0425 / 0100062375 / 2026 / B083589000147 vom 25.09.2026

DEKRA Automobil GmbH
Essener Bogen 10, 22419 Hamburg

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg
Essener Bogen 10
22419 Hamburg
Telefon 040 / 23603-0
Fax 040 / 23603-235
E-Mail hamburg.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Valentin Vanica
Tel. direkt 040 23603-0
Tel. mobil 015155602873

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **HH BT6600** **FIN** **TMAH281BANJ106439**

Vorgang

Kunden-Nr.	0213605354
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	01.09.2026, elektronisch durch Firma Allane SE.
Besichtigung	25.09.2026, 11:00 Uhr, durch Herrn Valentin Vanica bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hamburg, Essener Bogen 10, 22419 Hamburg, im Beisein von Herrn Wiegand.
Bewertet auf	25.09.2026
Betrifft	Vertragsnummer 13658173 Auftragsnummer ELSRM005615 Rahmenkostenstelle RDA

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug wurde von oben besichtigt. Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.09.2022	Letzte Zulassung	14.09.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	HYUNDAI
Typ / Verkaufsbez.	i30 Kombi 1.0 T-GDI 48V-Hybrid Select	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAH281BANJ106439	HSN / TSN	1349 / AFM
Schlüssel-Nr.	10340479	Km-Stand abgelesen	98299
Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	88
Hubraum (ccm)	998	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Stahl mit Radzierblende

Farbe	Schwarz / PAE	Polster / Farbe	Stoff / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	195 / 65 R 15 91 H	Hankook / Kinergy Eco 2 K435	S /O	5 mm
	rechts	195 / 65 R 15 91 H	Hankook / Kinergy Eco 2 K435	S /O	5 mm
2	links	195 / 65 R 15 91 H	Hankook / Kinergy Eco 2 K435	S /O	5 mm
	rechts	195 / 65 R 15 91 H	Hankook / Kinergy Eco 2 K435	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.11.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	24.890 EUR	Fz. Notierung	**0**
Fz. Grundwert: (49 Mon): VO			**14.800 EUR**

Serienausstattung

Serie: 48V-Hybridsystem, Abbiegelicht statisch, Ablagen, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags vorn und hinten, Alarmanlage, Assistent: ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Assistent: Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Assistent: Autonomer Notbremsassistent (FCA) inkl. Frontkollisionswarner Fußgängererkennung, Assistent: Berganfahrhilfe, Assistent: Bremsassistent, Assistent: Einparkhilfe, hinten, Assistent: Fernlichtassistent, Assistent: Spurhalteassistent (LKAS) aktiv, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Außenspiegel in Wagenfarbe, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Bordcomputer 3,5"-Monochrom-Display, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Drehzahlmesser, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, Elektrisches Stabilitätsprogramm (ESC) und Fahrdynamisches Stabilitätsmanagement (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fensterrahmeneinfassung in Schwarz, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, mit Abschaltautomatik, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Innenspiegel, manuell abblendbar, Interieur: Schwarz, Isofix-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaanlage, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, Kühlergrill schwarz glänzend, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lederlenkrad und -schaltknauf, Lenkrad: Multifunktion Dreispeichenlenkrad, Leseleuchte vorn und hinten, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Motorhaubendämmung, Nebelscheinwerfer, Paket: Funktions-Paket, Paket: Kombi, Partikelfilter: Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio: RDS-Radio mit USB-Anschluss, Radiozubehör: 6 Lautsprecher inkl.2 Hochtöner vorne, Regensensor, Reifenreparaturset, Räder: Reifendruckkontrollsystem, Servolenkung, Sicherheitsgurte i30, Sicherheitslenksäule längs- und neigungsverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne, asymmetrisch geteilt umklappbar, Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, mit Spiegel, Start/Stopp-Automatik, Steckdose, 12 Volt, zweifach vorne, Steckdose, 12-Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen verchromt, Verglasung: Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zwischenwert 1	14.800 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 18.06.2026 bei Kilometerstand 94.901

Km-Korrektur

Km = 98299 Kateg.: 32 = 56200 Diff. = -42099
BZ2K = -12.4581 (AS = 0.718737 BS = -0.005001) **-1.844 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Heckklappe eingedellt, drücken (Bild 11)	80	voll	-80	
2. Dämmung der Motorhaube beschädigt, erneuern (Bild 6)	291	anteilig	-151	
3. Stoßfängerverkleidung und Kotflügel vorne rechts deformiert und verkratzt, instandsetzen (Bild 16, 17)	878	anteilig	-457	
4. Beifahrertür eingedellt und verkratzt, instandsetzen (Bild 12)	611	anteilig	-318	
5. Tür hinten rechts eingedellt und verkratzt, smart repair (Bild 14)	120	voll	-120	
6. Seitenwand rechts eingedellt und verkratzt, smart repair (Bild 19)	120	voll	-120	
7. Stoßfängerverkleidung hinten verkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10)	589	anteilig	-307	
8. Seitenwand linksseitig eingedellt und verkratzt, instandsetzen (Bild 7, 8)	544	anteilig	-283	
9. Fahrertür Türkante verkratzt, smart repair (Bild 18)	30	voll	-30	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**3.263**			**-1.866 EUR**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Fahrersitz Sitzpolster fusselig, instandsetzen
Radkappen Lackablösung, erneuern

Zwischenwert 2 11.090 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-220 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				230 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	5 mm	SO	-28 EUR
	vorne rechts	5 mm	SO	-28 EUR
	hinten links	5 mm	SO	-28 EUR
	hinten rechts	5 mm	SO	-28 EUR
Legende	S/ Sommer /O Original /F Runflat			**-102 EUR**

Zwischenwert 3 10.988 EUR

Zwischenwert 4 10.988 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 9.085,00 EUR WD= 1.901,00 EUR VK= 10.986,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	**7.647,06 EUR**
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	**1.452,94 EUR**
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	**9.100,00 EUR**
Verkaufswert	ohne MwSt.	**9.243,70 EUR**
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	**1.756,30 EUR**
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	**11.000,00 EUR**

Der Sachverständige
Valentin Vanica

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Dämmung der Motorhaube beschädigt



Bild 7 : Seitenwand linksseitig eingedellt und verkratzt




Bild 8 : Seitenwand linksseitig eingedellt und verkratzt



Bild 9 : Stoßfängerverkleidung hinten verkratzt



Bild 10 : Stoßfängerverkleidung hinten verkratzt



Bild 11 : Heckklappe eingedellt



Bild 12 : Beifahrertür eingedellt und verkratzt



Bild 13 : Beifahrertür verkratzt




Bild 14 : Tür hinten rechts eingedellt und verkratzt



Bild 15 : Kotflügel rechts eingedellt




Bild 16 : Stoßfängerverkleidung und Kotflügel vorne rechts deformiert und verkratzt



Bild 17 : Stoßfängerverkleidung und Kotflügel vorne rechts deformiert und verkratzt



Bild 18 : Fahrertür Türkante verkratzt



Bild 19 : Seitenwand rechts eingedellt und verkratzt

DEKRA-Nr: 0425 / 0100062375 / 2026 / B083589000147 vom 25.09.2026

DEKRA Automobil GmbH
Essener Bogen 10, 22419 Hamburg

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg
Essener Bogen 10
22419 Hamburg
Telefon 040 / 23603-0
Fax 040 / 23603-235
E-Mail hamburg.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Valentin Vanica
Tel. direkt 040 23603-0
Tel. mobil 015155602873

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **HH BT6600** **FIN** **TMAH281BANJ106439**

Vertragsnummer	13658173
Auftragsnummer	ELSRM005615
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	01.09.2026, elektronisch durch Firma Allane SE
Besichtigung	25.09.2026 um 11:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hamburg, Essener Bogen 10, 22419 Hamburg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 25.09.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**7.647,06 EUR**	**9.100,00 EUR**
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**9.243,70 EUR**	**11.000,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 01.09.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch, durch Firma Allane SE. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 25.09.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 25.09.2026 um 11:00 Uhr durch Herrn Valentin Vanica bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hamburg, Essener Bogen 10, 22419 Hamburg, im Beisein von Herrn Wiegand.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug wurde von oben besichtigt. Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	BOND PROJECT SERVICES GMBH, Bahrenfelder Chaussee 49, 22761 Hamburg
Kennzeichen	HH BT6600
Tag der Erstzulassung	14.09.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	14.09.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	10 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai Motor (CZ)
Typ / Verkaufsbezeichnung	PDE / i30 Kombi 1.0 T-GDI 48V-Hybrid Select
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	1349 / AFM
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAH281BANJ106439
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Schwarz
Lackierung	PAE
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 3
Leistung / Hubraum	88 kW / 998 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	98.299 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	195 / 65 R 15 91 H	Hankook / Kinergy Eco 2 K435	S /O	5 mm
	rechts	195 / 65 R 15 91 H	Hankook / Kinergy Eco 2 K435	S /O	5 mm
2	links	195 / 65 R 15 91 H	Hankook / Kinergy Eco 2 K435	S /O	5 mm
	rechts	195 / 65 R 15 91 H	Hankook / Kinergy Eco 2 K435	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.11.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

48V-Hybridsystem, Abbiegelicht statisch, Ablagen, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags vorn und hinten, Alarmanlage, Assistent: ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Assistent: Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Assistent: Autonomer Notbremsassistent (FCA) inkl. Frontkollisionswarner Fußgängererkennung, Assistent: Berganfahrhilfe, Assistent: Bremsassistent, Assistent: Einparkhilfe, hinten, Assistent: Fernlichtassistent, Assistent: Spurhalteassistent (LKAS) aktiv, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Außenspiegel in Wagenfarbe, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Bordcomputer 3,5"-Monochrom-Display, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Drehzahlmesser, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, Elektrisches Stabilitätsprogramm (ESC) und Fahrdynamisches Stabilitätsmanagement (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fensterrahmeneinfassung in Schwarz, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, mit Abschaltautomatik, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Innenspiegel, manuell abblendbar, Interieur: Schwarz, Isofix-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaanlage, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, Kühlergrill schwarz glänzend, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lederlenkrad und -schaltknauf, Lenkrad: Multifunktion Dreispeichenlenkrad, Leseleuchte vorn und hinten, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Motorhaubendämmung, Nebelscheinwerfer, Paket: Funktions-Paket, Paket: Kombi, Partikelfilter: Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio: RDS-Radio mit USB-Anschluss, Radiozubehör: 6 Lautsprecher inkl.2 Hochtöner vorne, Regensensor, Reifenreparaturset, Räder: Reifendruckkontrollsystem, Servolenkung, Sicherheitsgurte i30, Sicherheitslenksäule längs- und neigungsverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne, asymmetrisch geteilt umklappbar, Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, mit Spiegel, Start/Stopp-Automatik, Steckdose, 12 Volt, zweifach vorne, Steckdose, 12-Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen verchromt, Verglasung: Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 18.06.2026 bei Kilometerstand 94.901.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Heckklappe eingedellt, drücken (Bild 11); Dämmung der Motorhaube beschädigt, erneuern (Bild 6); Stoßfängerverkleidung und Kotflügel vorne rechts deformiert und verkratzt, instandsetzen (Bild 16, 17); Beifahrertür eingedellt und verkratzt, instandsetzen (Bild 12); Tür hinten rechts eingedellt und verkratzt, smart repair (Bild 14); Seitenwand rechts eingedellt und verkratzt, smart repair (Bild 19); Stoßfängerverkleidung hinten verkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10); Seitenwand linksseitig eingedellt und verkratzt, instandsetzen (Bild 7, 8); Fahrertür Türkante verkratzt, smart repair (Bild 18);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Fahrersitz Sitzpolster fusselig, instandsetzen; Radkappen Lackablösung, erneuern.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Valentin Vanica

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.