Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



SKODA Superb

SKODA Superb Combi 2.0 TDI DSG Ambition

Fahrgestellnummer (FIN)	**TMBJH7NPXL7067082**
Kilometerstand (km)	**155.828**
Erstzulassungsdatum	**14.07.2020**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**150 PS**
Leistung kW	**110 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Quarz-Grau Metallic**
Interieurfarbe	**Stoff Schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11281828**	Besichtigt am	**10.09.2026 09:45:37**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Continental	215/55 R 17 94 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Continental	215/55 R 17 94 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Continental	215/55 R 17 94 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Continental	215/55 R 17 94 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	4,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 95 H	Winter	Aluminium
-	-	4,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 95 H	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 95 H	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 95 H	Winter	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Wartung	Fehlt	Ersetzen	Ausführen
2 | Stoßfänger vorne	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Lackieren
3 | Tür vorne links	Kratzer	>30 cm	Lackieren
4 | Stoßfänger hinten	Fehlstellung	>0,5 cm - 1 cm	Reparieren
5 | Tür hinten rechts	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren

SCHÄDEN


[Unclassified]




1 | Wartung

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





2 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





3 | Tür vorne links


Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




4 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Fehlstellung
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Reparieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





5 | Tür hinten rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ablagefächer geschlossen, hinten	Ablagen	Abnehmbare LED-Akku-Taschenlampe Kofferr
Adaptiver Abstandsassistent bis 210 km/h	Airbag, Fahrer- und abschaltbarer Beif.A	Airbag, Fahrer-Knieairbag
Airbag, Kopfairbagsystem	Airbag, Seitenairbags vorne	Anhängerkupplung Vorbereitung
Antiblockiersystem (ABS)	Antriebsschlupfregelung (ASR)	Armaturentafel in Schwarz / Schwarz
Außenspiegel ele. einstell- / beheizbar	Außenspiegel u. Türgriffe in Wagenfarbe	Außenspiegel, elektrisch anklappbar
Beleuchtetes Handschuhfach	Berganfahrassistent	Bremsassistent, hydraulisch (HBA)
Dachhimmel Grau	Dachreling, eloxiert	Dachreling, schwarz
Dekoreinlage Silber Brushed	Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator	Digitales Instrument Panel 10,2"
Drehzahlmesser	Dritte Bremsleuchte	Easy Start (Start-Stopp-Taste)
Elektr. Querdifferenzialsperre (XDS+)	Elektr.Parkbremse inkl.Berganfahrassist.	Elektrische Heckklappenöffnung
Elektrisches Panoramaschiebedach	Elektronische Stabilisierungskontrolle	Fahrlichtassistent und Regensensor
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Fernlichtassistent	Frontradarassistent inkl. City-Notbremsf
Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Speedl	Getönte Scheiben	Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe
Heckscheibe beheizbar	Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage	ISOFIX-Vorberei.a.d.äußeren Rücks.Top-T.
Klimaanlage Climatronic (2-Zonen)	Klimaanlage Climatronic (3-Zonen)	Kofferraumabdeckung, einroll-/herausnehm
Kopfstützen vorn und hinten höhenverst.	Lackierung: Metallic	Lackierung: Uni
LED-Heckleuchten	Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktion.	Lenksäule höhen-und längeneinstellbar
Leseleuchten vorn und hinten	Mittelarml. hi. m. Durchlademöglichkeit	Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
Motorschleppmomentregelung (MSR)	Multifunktionsanz. mit Maxi-DOT-Display	Multikollisionsbremse
Nebelscheinwerfer LED integr. Abbiegel.	Paket: Business Columbus(Ambition,Combi)	Parksensoren hinten
Parksensoren vorn und hinten	Polster: Stoff	Räder: 16" Leichtmetallfelgen Orion
Räder: 17" Leichtmetallfelgen Drakon	Radio: Musiksystem Bolero	Radiozubehör: DAB+
Radiozubehör: In Car Communication	Radiozubehör: SmartLink+	Radiozubehör: USB-Anschluss in Mittelkon
Regenschirme in den Vorderen Türen	Reifendrucküberwachung	Reifenmobilitätsset
Rückfahrkamera mit Waschdüse	Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar	Scheibenwaschdüsen beheizt
Servolenkung, elektromechanisch	Sicherheitsgurte Superb	Sitze: Beheizbare Vordersitze
Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze	Sitze: Lendenwirbelstützen einstellbar	Sitze: Umklappbare Beifahrersitzlehne
SKODA Care Connect	Sonnenblenden m. Make-up-Spiegeln	Spurhalte/wechsel/Auspark/Stauassistent
Start/Stopp-Sys. m. Bremsenergierückgew.	Steckdose 12-V im Kofferraum	Steckdose i.d. Mittelkonsole v. u. h.
Telefon: Komfort-Freisprecheinrichtung	Uhrzeitanzeige an der hinteren Mittelkon	Variabler Ladeboden,Organiser,Querträger
Verchromte Elemente	Verzurrösen im Kofferraum	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienun		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, vereist oder verschmutzt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital



Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER







Komplettnachweis

Möchten Sie wirklich alle Einstellungen und Daten zurücksetzen?
Abbrechen
Zurücksetzen











TMBJH7NPXL7067082
