DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3USHNK8 RJ762874	Erstzulassung	30.07.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen	ME-FP 24	Laufleistung	42 618 km
Modell	2008 PureTech 100 Allure	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Leasys SLC Essen				



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 215/60/17 H
Sommerreifen 4.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Sommerreifen 4.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Sommerreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Sommerreifen 5.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	70,00€	**Nettokosten**	**70,00€**
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	70,00€		

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

2



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,70	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	98,00€	**Nettokosten**	**98,00€**
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	98,00€		

3



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	70,00€	**Nettokosten**	**70,00€**
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	70,00€		

4



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	**Nettokosten**	**70,00€**
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	70,00€		

5

Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

6

Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

7

Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	**308,00€**