



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000949418-DE926**	**Amtl. Kennzeichen :**	**NM-LN905E**
Referenznummer:	**31267453**		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Select Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**TMAK281HFPJ071891**	Laufleistung abgelesen:	**52878 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**20.10.2022 / 2022**	Besichtigungsdatum/-ort:	**06.10.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching**
Fahrzeugart:	**SUV**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Elektro**	Getriebe Art:	**Sonstiges**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**0 ccm / 26 kW (35 PS)**
Antriebsart:	**Frontantrieb**	Lackfarbe:	**Phantom Black / MIC**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**10.2027 / 10.2027**
Polster Art:	**Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Grau**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**39575 / 04.11.2025**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**3 - Durchschnittlich**	Zustand innen:	**3 - Durchschnittlich**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**215/55/R17/94V 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**215/55/R17/94V 4 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**215/55/R17/94V 4 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**215/55/R17/94V 4 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Dachspoiler
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 100 kW (Dauer 26 kW)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Schein- / Laderaumleuchte
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte
- Leuchtweitenregelung
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Modellpflege
- Notladekabel (ICCB)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2600 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Seitenairbag vorn
- Select-Paket
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Smart-Key
- Sonderlackierung Tauchgang in Jeju Uni
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriff innen silber
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Kabelloses SmartLink (Apple CarPlay)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht durchgeführt** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	**Ja** Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Wartung bald fällig.

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Motorhaube	Delle	Sanft Instandsetzen

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
2.	Wartung	Fällig	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung




Bereifung



1. Motorhaube

Delle - Sanft Instandsetzen



1. Motorhaube

Delle - Sanft Instandsetzen