GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsgutachten






Vorgang	
Ihr Auftrag vom	07.10.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	12.10.2026
Referenznummern	0002081904

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	**WV1ZZZSKXPX094377**		
Fahrzeugart	PKW - Kasten geschlossen	**Farbton / Lackart**	Candy-Weiß / Uni
Hersteller	VW	**Nächste HU**	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Caddy 2.0 TDI Cargo Basis Maxi	**Laufleistung abgelesen**	156.325 km
Erstzulassung	29.01.2024	**Emissionsklasse / CO2**	Euro 6d / 128 g/km
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	**Sitzplätze / Türen**	2 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Anzahl Besitzer**	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	**Hubraum / Nennleistung**	1.968 ccm / 75 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	205/60R16 96V	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	205/60R16 96V	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	205/60R16 96V	3 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	205/60R16 96V	3 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗	Serviceheft vorhanden	✓	Rangierfahrt durchgeführt.
✗	Probefahrt durchgeführt.	✗	Ladekabel vorhanden
✗	Anhängerkupplung vorhanden	✓	Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden			

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten			
✓	Motor startet eigenständig	✓	Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓	Lichtanlage funktionsfähig	⊘	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓	Fensterheber funktionsfähig	✓	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand			
✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seitenwand hinten links beschädigt	Ja	
Schiebetür rechts beschädigt	Ja	
Hecktür links beschädigt	Ja	
Seitenwand hinten rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen
-

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb	Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz unlackiert, Abdeckung Schiebetürleiste silber	Außenspiegel schwarz unlackiert
Abdeckung Schiebetürleiste silber	Türgriffe außen schwarz unlackiert
Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	Bodenbelag vorn (Teppich)
Dachreling/Dachträger Vorbereitung	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
Fensterheber elektrisch vorn	Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
Frontscheibe Verbundglas getönt	Funkschlüssel (2) klappbar
Fzg. ohne Schiebetür links	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
Getriebe 6-Gang	Getränkehalter vorn
Heckflügeltüren ohne Verglasung	Heckleuchten Standard
Innenausstattung: Dekoreinlagen matt	Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: 1 Stück
Karosserie/Aufbau: Kasten	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
Lenkrad mit Multifunktion	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
Leuchtweitenregelung	LKW-Zulassung
Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI	Multifunktionsanzeige Plus
Nichtraucher-Paket	Notrufsystem
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Radioempfang digital (DAB+)
Radstand 2970 mm	Reifenkontroll-Anzeige
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor
Schiebetür rechts	SCR-System (AdBlue-Technologie)
Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Grid	Sonnenblenden ohne Spiegel
Start/Stop-Anlage	Türdichtungen mit Staubschutz
Türverkleidung Kunststoff	Verbandkasten und Warndreieck
Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard	Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum
Vorbereitung Onlinedienste	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
Wegfahrsperre (elektronisch)	Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
Zentralverriegelung	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)	Lautsprecher (4)
Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn	Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum (Gummi)

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Sonderausstattung

Cool & Sound-Paket	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Einparkhilfe vorn und hinten
Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit Ausweich-Assistent	Innenspiegel abblendbar
Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Fzg. ohne Modell-Schriftzug
Laderaumtrennwand hoch (Gitter)	Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
Radvollabdeckungen / Radzierblenden	Reifen: Allwetter-/ Ganzjahresreifen 16"
Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	Bordwerkzeug und Wagenheber
Sonderlackierung Candy-weiss uni	Stahlfelgen 6,5x16 (schwarz)
Winter-Paket	Scheibenwaschdüsen heizbar
Anzeige für Waschwasserstand und Behälter vergrößert	Sitzheizung vorn

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen (Bild 15, Bild 16)	799,50 €	399,75 €
Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	982,17 €	982,17 €

Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen hinten links und rechts, Untermaß, ersetzen (Bild 13, Bild 14)	332,82 €	332,82 €

Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	132,77 €	132,77 €
Inspektion groß Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	647,29 €	647,29 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**2.894,55 €**
Minderwert	**2.494,80 €**
Händlereinkaufspreis	**6.550,00 €**
Händlerverkaufspreis	**7.750,00 €**

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 23 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 14.10.2026

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 5


Bild 6

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 13 Reifen, hinten links und rechts, Untermaß, ersetzen



Bild 14 Reifen, hinten links und rechts, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen




Bild 16 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 17 Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen




Bild 18 Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 19 Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 20 Seitenwand hinten rechts



Bild 21 Schiebetür rechts

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 22 Seitenwand hinten links



Bild 23 Hecktür links

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015