trustoo

Rapport d'inspection

Gg749dy

Inspection réalisée le 29/05/2026

Résumé Détails

Résumé

Immatriculation (A)



Gg749dy

Problèmes

Éléments	Problèmes	Réparations	Coût des réparations	Photos	Commentaires
Double de clé	Manquant	Remplacer	350,00 €		
Spoiler de pare-chocs	Griffe(s)	Réparer	100,00 €		
Pare-chocs avant	Griffe(s)	Peindre	270,00 €		
Capot	Griffe(s)	Lustrer	35,00 €		
Pare-brise	Cassé	Remplacer	800,00 €		
Aile avant droite	Bosse(s)	Réparer & peindre	405,00 €		
Porte avant droite	Griffe(s)	Lustrer	35,00 €		

trustoo

Rapport d'inspection

arrière droite	Griffe(s)	Peindre	300,00 €		
Aile arrière droite	Bosse(s)	Réparer & peindre	405,00 €		
Pare-chocs arrière	Griffe(s)	Peindre	270,00 €		
Aile avant gauche	Griffe(s)	Lustrer	35,00 €		
Porte avant gauche	Griffe(s)	Peindre	300,00 €		
Porte arrière gauche	Griffe(s)	Peindre	300,00 €		
Elément de carrosserie	Manquant	Remplacer	30,00 €		*Cache essuie glace arrière*
Jante avant gauche	Griffe(s)	Réparer	195,00 €		
Jante avant droite	Griffe(s)	Réparer	195,00 €		
Jante arrière droite	Griffe(s)	Réparer	195,00 €		
Jante arrière gauche	Griffe(s)	Réparer	195,00 €		
Réparation roue (compresseur)	Manquant	Remplacer	80,00 €		
Elément d'habitacle	Cassé	Remplacer	250,00 €		*Filet toit ouvrant*
			Coût total estimé des réparations: 4 895,00 €		