Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11159589
vom: 10.08.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002551530
Besichtigt am:	10.08.2026 09:56
Berichts-Nr:	11159589
FIN:	WAUZZZGA0RA011455



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11159589
vom: 10.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q2
HSN / TSN:	0588 / BJW
Erstzulassungsdatum:	11.10.2023
Laufleistung:	78.617 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythosschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythosschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	10.400 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11159589
vom: 10.08.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 T0P/T0N/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q

5 Türen

Abgasendrohre

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablage- und Gepäckraumpaket mit USB-Ladeschnittstellen im Fond

Abwicklung Serie

Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

advanced

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Ambiente-Lichtpaket

Assistenzpaket Fahren

Assistenzpaket Parken

Assistenzpaket Sicherheit

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service

Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)

Audi drive select

Audi pre sense basic

Audi pre sense front für adaptiven Geschwindigkeitsassistenten

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitz höheneinstellbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth-Schnittstelle

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

Bremsbelagverschleißkontrolle

Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe

Dachreling, Entfall

Dachspoiler

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -

Einparkhilfe plus

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne, beleuchtet

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)

Entriegelung Hintersitz Standard

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -GA0-

Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontantrieb

Frontscheibe mit grauem Colorstreifen

Funktionspaket

Funktionspaket Reifen

Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschlossener Aufbau

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlegekontrolle

Halteassistent

Heckblende (ECE)

Heckleuchten

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Infotainmentrechner

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11159589
vom: 10.08.2026

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieur mit Sportsitzen in Leder/Kunstleder-Kombination schwarz

Interieurapplikationen Aluminiumoptik

ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn

Kindersicherung, manuell

Klima- und Komfortpaket

Kofferraumbodenmatte

Komfortklimaautomatik

Komfortmittelarmlehne vorn

Komfortpaket plus

Komfortpaket Sitze

Komfortschlüssel, ohne Safelock

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Leder/Kunstleder-Kombination

Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus

LED-Scheinwerfer

Linkslenker

Mit Multifunktionskamera

Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland

MMI Navigation plus mit MMI touch

Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung

Modul Boden hinten Ausführung 7

Müdigkeitserkennung

Nebelschlussleuchten

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Belederung

Ohne besondere Farbausstattung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Head-up-Display

Ohne Individualeinbau

Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Kompensor

Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Nackengebläse

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Stabilisator hinten

Ohne Trennwand

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Windschott

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Optikpaket schwarz

Progressivlenkung

Räder der Serie

Räder, 5-Arm-Y, 7,0Jx17, Reifen 215/55 R17

Räder, 5-V-Speichen, 7,0Jx17, Winterreifen 215/55 R17

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/55 R17 94V

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollanzeige

Reserverad platzsparend

Rückfahrkamera

Rücksitzlehne, geteilt umklappbar

S tronic

Schalt-/Wählhebelknauf

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll

Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll

Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem

Serienfahrwerk

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sideblades in Manhattangrau Metallic

Sitzheizung vorn

Smartphone-Interface

Sondersteuerung I/VP

spezielles Typschild EU

Sportsitze vorn

Spurwechselwarnung

Stabilisator vorn

Standard

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System mit Rekuperation

Steuerung SWIN

Steuerung von Aktionspreisen

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoßfänger advanced in Kontrastlackierung

Tagfahrlicht

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck

Vorbereitung für Anhängevorrichtung

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräderverbau in der Serie

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11159589
vom: 10.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	8,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	2,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	2,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbereifung zulässig: Ja

Pannenbereifung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11159589
vom: 10.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
3	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11159589
vom: 10.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 4.300,00
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 3.500,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 7.800,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	163,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11159589
vom: 10.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZGA0RA011455 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gereinigt
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11159589
vom: 10.08.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11159589
vom: 10.08.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts




Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11159589
vom: 10.08.2026



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Seitenwand hinten rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11159589
vom: 10.08.2026

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Kratzer - Instandsetzen + lackieren







2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren





3 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen



4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11159589
vom: 10.08.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



