DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

datos del vehículo

NIV	VR3UPHNEK P5027398	Marca	PEUGEOT	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula	3555MGD	Modelo	208 PureTech 73kW (100CV) Active Pack	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	17/04/2023	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	93 861 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Combustible	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación	12/05/2026	Parque	CAMPA SONI PARK ALCALA










Equipamiento Genérico

Climatizador automatizado	✓

Elemento extraíble

Bandeja trasera	✓
Compresor kit reparar pinchazos	✗
Botella kit reparar pinchazos	✗


Documento técnico

Manual de usuario	✓

Neumáticos

Falken 195/55/16 V Verano 3.0 mm

Falken 195/55/16 V Verano 3.0 mm



Michelin 195/55/16 V Verano 3.0 mm

Michelin 195/55/16 V Verano 3.0 mm

Daños

1



Elemento	Compresor kit reparar pinchazos
Posición	-
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Sustitución

2



Elemento	Botella kit reparar pinchazos
Posición	-
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

3



Elemento	Pivotes de bandeja
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Sustitución

4



Elemento	Pivotes de bandeja
Posición	Trasero Derecho
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Sustitución

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

5



Elemento	Bandeja trasera
Posición	Trasero
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

6



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

7



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

8



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

9



Elemento	Varilla de antena
Posición	-
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Sustitución

10



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

11



Elemento	Spoiler
Posición	Trasero
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

12



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Mala reparación
Intensidad	-
Operación	Reparación

13



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

14



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

15



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

16



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

Costos estimados de la reparación

Total	**1.068,05€**