DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	ZFA250000 02T58999	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	FIAT	Immatriculation	2BUZ186	Odometre	1 288 km
Modèle	Ducato 3				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	10/01/2025	N° d'inspection	5840773	Date d'évaluation	13/01/2025
Date du mandat	10/01/2025	Propriétaire	LEASYS	Parc	FCA - LLD LEASYS.











Equipements génériques

Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✔
Recharge kit secours	✔
Triangle	✔
Gilet de sécurité	✔
Extincteur	✔
Chargeur de vehicule	✔


Documents techniques

Trousse à pharmacie	✔
Double clefs	✖

Pneumatiques

Continental 215/75/16 R Eté 7.0 mm

Continental 215/75/16 R Eté 7.0 mm



Continental 215/75/16 R Eté 7.0 mm

Continental 215/75/16 R Eté 7.0 mm

Dommages

1



Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	-

2



Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	-

DEKRA Automotive Solutions

3



Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**

4

Elément	Double clefs	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	146,72€
Position	-	Coût Réparation	20,50€	Valeur Brute	167,22€
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	**Coût net**	**167,22€**

Signatures

Signature Réceptionnaire	Signature Expert	Signature Client / Conducteur