DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEVFEHTM RZ004580	Erstzulassung	27.03.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	KH-P 41	Laufleistung	37 908 km
Modell	VIVARO 2.0 Diesel 106 kW Cargo L	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Leasys Hubmotion Gifhorn



Lose Teile


Gepäcknetz	✔
Bedienungsanleitung Radio	✖

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Ersatzschlüssel	✔
Schlüssel	✔
Betriebsanleitung	✖
Serviceheft	✖
Bordmappe komplett	✖
Inspektion	✖

Reifen

Continental 215/65/16 T Ganzjahresreifen 7.0 mm	Continental 215/65/16 T Ganzjahresreifen 7.0 mm
Continental 215/65/16 T Ganzjahresreifen 7.0 mm	Continental 215/65/16 T Ganzjahresreifen 7.0 mm





Außenschäden

5

Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	-
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

6		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Innenschäden

1		Bauteil	Betriebsanleitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**20,00€**
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
2		Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**20,00€**
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Bordmappe komplett	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**20,00€**
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Bedienungsanleitung Radio	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
				Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**20,00€**
		Position	-	Lackierungszeit	-		
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungskosten	-		
		Anmerkungen	-	Pauschale	-		

Sonstiges

8		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**300,00€**
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Anmerkungen

Fzg verschmutzt

DEKRA Automotive Solutions

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	**380,00€**