Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11145851
vom: 06.08.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002582277
Besichtigt am:	06.08.2026 12:11
Berichts-Nr:	11145851
FIN:	VSSZZZKJXRR182305



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11145851
vom: 06.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Seat
Modell:	Ibiza
HSN / TSN:	7593 / ANH
Erstzulassungsdatum:	05.07.2024
Laufleistung:	12.572 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Saphirblau
Farbe Dach:	Saphirblau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Schwarz-Swing
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	29.700 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11145851
vom: 06.08.2026

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.B

3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/85 kW TSI Grundmotor: TJ4, "TSI"

4 Türen

6 Lautsprecher (passiv)

7-Gang-Automatikgetriebe "A7"

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA

Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung

Abwicklung Serie

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Antenne für AM/FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Aufnahmevorrichtung im Kofferraum

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Ausstell-/Schiebedach

Ausströmer

Ausströmerpaket in Neutralfarbe

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Chrom-Paket

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Digitaler Radioempfang

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Ebener Ladeboden hinten

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-

Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Formteilhimmel ungeteilt

Frei konfigurierbares Kombiinstrument

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Front Assist inkl. City ANB ohne ACC

Frontantrieb

Frontscheibe, Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Ganzjahresreifen 185/65 R15 88V

Ganzjahresreifen auf 15"-Leichtmetallrädern

Gepäckraumabdeckung, klappbar

Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)

Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter

Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Handbremshebelgriff in Leder

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Höheneinstellung, manuell, li.Vordersitz

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenbeleuchtung Standard

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX

Komfortpaket

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Kurzheck
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED- Hauptscheinwerfer
Ledersportmultifunktionslenkrad
Leichtmetallräder 5 1/2J x 15
Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar
Leuchtweitenregulierung
Linkslenker
Luxusausstattung
Mit Multifunktionskamera
Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)
Mit Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn
Modul Boden hinten Ausführung 1
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry
Navigationsgerät-High
Navigationssystem
Nebelschlussleuchte
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normalausführung
Normal-Lackierung
Normalluftfilter
Normalsitze vorn
Ohne "drive select"
Ohne 2. Batterie
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Anhängevorrichtung
Ohne Applikationen
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Ohne besondere Farbausstattung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne CD/DVD für Navigation
Ohne CD-Wechsler/CD-Player
Ohne Dachreling / Dachlastträger
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne Differenzialsperre
Ohne ECO-Funktion
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Fußmatten
Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
Ohne Heckspoiler
Ohne Individualeinbau
Ohne Innenleuchte im Fußraum
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ohne Lichtassistent
Ohne Nebelscheinwerfer
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Sitzheizung
Ohne Sonderspezifikationen
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne Waschwasser-Standanzeige
Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Optionsinfotainment (MIB3)
Pan-European-eCall
Pannen-Set
Panorama-Ausstelldach, elektrisch
Preisnachlass-Paket
Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
SBBR-Leuchten, Normalausführung
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz in Grundausführung

Schubladen unter den Vordersitzen

SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment

SEAT Connect Plus - 3 Jahre

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sonderpreis

Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Telefonvorbereitung für Handy

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

Überhang hinten, kurz

Variante

Version Standard plus

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Wired & Wireless App-Connect

Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11145851
vom: 06.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2028

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11145851
vom: 06.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
2	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Stoßfänger vorne	Delle(n)	Smart Repair
4	Seitenwand hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
5	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
6	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Polieren
7	Türgriff außen vorne links	Kratzer	Polieren
8	Tür vorne links	Kratzer	Polieren
9	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11145851
vom: 06.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	475,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11145851
vom: 06.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	VSSZZZKJXRR182305 FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11145851
vom: 06.08.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11145851
vom: 06.08.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11145851
vom: 06.08.2026




Innenraum - Kofferraum




Lackstärke Seitenwand hinten rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11145851
vom: 06.08.2026

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen




2 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken


3 - Stoßfänger vorne - Delle(n) - Smart Repair

4 - Seitenwand hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

5 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11145851
vom: 06.08.2026



6 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Polieren


7 - Türgriff außen vorne links - Kratzer - Polieren




8 - Tür vorne links - Kratzer - Polieren





9 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Polieren




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11145851
vom: 06.08.2026

2 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



