Inspection Report

Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	X3 M40d 48V (G01)	Fuel type	Diesel
Mileage	115,742	kW	250
VIN	WBA25DN090N238228	cc	2,993
First registration date	9/28/2023	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Mileage till next Maintenance	17,000
Next maintenance date	4/1/2028
Next MOT test is due on, date:	9/1/2028

Maintenance date	Mileage
6/11/2026	104,511 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	Tow bar collapsible	Type of Lining	Lining leather

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
2 | Door RL	Dent(s)	Paintless dent repair
5 | Alloy rim FL	Scratch(es)	Repair
8 | Alloy rim RR	Scratch(es)	Repair
11 | Bumper trim R	Scratch(es)	Touch up
13 | Wiper arm rear	Broken	Replace
18 | Roof	Dent(s)	Paintless dent repair

Missing Parts

Part	Damage type	Repair mode
15 | Tyre repair kit	Missing	Replace

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
1 | Seat cover FL	Worn	No repair
3 | Door FL	Scratch(es)	No repair
4 | Alloy rim RL	Scratch(es)	No repair
6 | Windscreen	Stone chip(s)	No repair
7 | Wheel arch cover moulding RR	Scratch(es)	No repair
10 | Boot lid covering R	Scratch(es)	No repair
12 | Bumper trim R	Scratch(es)	No repair
14 | Luggage compartment cover	Scratch(es)	No repair



Part	Damage type	Repair mode
16 | Other interior parts	Scratch(es)	No repair
17 | Bodywork	Scratch(es)	No repair

No category

Part	Damage type	Repair mode
9 | Wheel arch cover moulding FR	Scratch(es)	Touch up


Damages

Exterior

2 | Door RL

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear





5 | Alloy rim FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear




8 | Alloy rim RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear

11 | Bumper trim R





Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Touch up
Cause	Use/wear




13 | Wiper arm rear

Damage type	Broken
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Comments: +Abdeckung, fehlt

18 | Roof

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

Comments: min 4 leicht



Missing Parts



15 | Tyre repair kit

Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Acceptable Damages


1 | Seat cover FL

Damage type	Worn
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





3 | Door FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear




4 | Alloy rim RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear




6 | Windscreen



Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear




7 | Wheel arch cover moulding RR


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



10 | Boot lid covering R


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear




12 | Bumper trim R


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: Stoßstange

14 | Luggage compartment cover

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear







16 | Other interior parts

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear


Comments: Kofferraumverkleidungen





17 | Bodywork

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear


Comments: Steinschläge







No category

9 | Wheel arch cover moulding FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Touch up
Cause	Use/wear

Checks and data fields

Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	4
Type of Emergency Tool	Runflat tyres missing	Type of Luggage cover	Luggage space cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Brown	Tyre repair kit	No
First aid kit	Yes		

Tires




Mounted Tires


Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	245/40 R 21 100 Y	Hankook	6.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	245/40 R 21 100 Y	Hankook	6.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	275/35 R 21 103 Y	Hankook	5.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	275/35 R 21 103 Y	Hankook	5.0 mm

Commercial photos










































BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1797
WBA25DN090N238228
2580 kg
4980 kg
1- 1245 kg
2- 1450 kg




EQUIPMENT BY MANUFACTURER

20" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 699 M	21" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 718 M Bicolor mit Mischbereifung	3. Bremsleuchte in LED-Technik
5 Sitzplätze	Abdeckrollokassette	Abgedunkelte Verglasung
Ablagemöglichkeiten	Ablagenpaket	Active Guard
Adaptiver LED-Scheinwerfer	Adaptives M Fahrwerk	AGM-Batterie 90 Ah
Airbag für Fahrer und Beifahrer	Aktive Sitzbelüftung	Aktiver Fussgängerschutz
Akustik Komfort Verglasung	Akustikverglasung	Alarmanlage
Ambientes Innenlicht	Ambientes Licht	Anhängerkupplung
Anhängerkupplung mit elektrisch schwenkbarem Kugelkopf	Antiblockiersystem (ABS)	Armauflage vorn und hinten
asphärisch	Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizt
Automatische Heckklappenbetätigung	Aventurinrot metallic	Begrüßungslicht
Beifahrerairbag-Deaktivierung	Bereifung mit Notlaufeigenschaften	BMW Display Key
BMW Gestiksteuerung	BMW Head-Up Display	BMW Laserlicht
BMW Live Cockpit Plus	BMW Live Cockpit Professional	BMW Live Cockpit Professional inkl. Alarmanlage
BMW LM Rad Doppelspeiche 718M RSC	BMW xDrive	Bordliteratur deutsch
Brake Energy Regeneration	Bremsbelagverschleißanzeige	Bremsscheiben vorn und hinten
Center-Lock-Schalter	CO2 Umfang	Connected Drive Services
Connected Package Professional	Crash-Sensor	DAB-Tuner
DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dachhimmel anthrazit	Deaktivierung Airbag Beifahrer
Dekodierung Zusatzfunktionen	Dieselpartikelfilter	Doppelgelenk-Federbeinvorderachse
Doppeltonfanfare	Dreipunkt-Sicherheitsgurte	Driving Assistant Professional
Dummy-SALAPA	Durchladesystem	Dynamische Bremsleuchten
Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	Dynamische Traktions Control (DTC)	Einstiegsleiste
elektrisch	elektromechanisch	Elektronische Wegfahrsperre (EWS)
Endrohrblenden	Entfall Modellschriftzug	EU-spezifische Zusatzumfänge
Fahrerlebnisschalter	Fahrzeugschlüssel	Fensterheber
Fernlichtassistent	Fondtüren mit mechanischer Kindersicherung	Fußmatten in Velours
Fussmatten Velours	Galvanikapplikation Bedienelemente	Galvanikapplikation für Bedienelemente
Garantie 2 Jahre	Gepäckraumleuchte	Gepäckraumtrennnetz
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Getränkehalter	Grösserer Kraftstofftank
Größerer Kraftstofftank	Handschuhkasten	Harman/Kardon Surround Sound System
Head-Up Display	Heckleuchten in LED-Technik	Heimleuchten
HiFi Lautsprechersystem	Hochglanz Shadow-Line	in der Mittelkonsole mit Ablagefach
inkl. 2 Fernbedienungen	Innen- und Außenspiegelpaket	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
Innenbeleuchtung	innenbelüftet	Innenspiegel automatisch abblendend
Instrumententafel in Sensatec	Instrumententafel Sensatec	Intelligenter Notruf
Interieurleisten Alu Rhomb. m. Akzentl.	Kältemittel R1234yf	Kilometertacho
Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaautomatik	Kniеairbag
Komfortzugang	Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe	Kopfstützen für alle Sitzplätze
Lautsprechersystem Stereo	Lenkradheizung	Lenksäulenverstellung

Leuchtweitenregulierung	Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer	Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, elektrische Verstellung von Höhe und Tiefe der Lordosenst.
M Aerodynamikpaket	M Dachhimmel anthrazit	M Dachreling Hochglanz Shadow Line
M Dachreling Shadow Line	M Hochglanz Shadow Line	M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen
M Interieurleisten Aluminium Rhombicle dunkel mit Akzentleiste Perlglanz Chrom	M Lederlenkrad	M Shadow Line mit erweitertem Umfang
M Sportbremse	M Sportbremse vorn und hinten mit lackierten Bremssätteln in dunkelblau metallic und M Emblem	M Sportdifferential
M Sportdifferenzial	M Sportfahrwerk	Metallic-Lackierung
Mikro-/Aktivkohlefilter	Mittelarmlehne im Fond	Modellschriftzug
Modellschriftzug Entfall	Motorabdeckung	Multi-Lenker-Hinterachse
Nichtraucherpaket	Ölsensor für Niveau und Qualität	Ölwartungsintervall 24 Monate/30.000 km
Parkassistenzsystem Plus	Parkbremse	Parking Assistant
Parking Assistant Plus	Passiver Fußgängerschutz	Performance Control
Polsterung Leder Vernasca mit Dekorsteppumg	Radschraubensicherung	Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung
Reifen Pannen Anzeige (RPA)	Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige
Rekuperationssystem	Rückfahrlicht	Rücksitzlehne
Schaltwippen am Lenkrad	Scheibenwaschdüsen beheizt	Schließsystem mit Zentralverriegelung
Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	Seitenaufprallschutz	Servotronic
sichtbar	Sitz mit aktiver Sitzbelüftung	Sitzheizung vorne und hinten
Sitzverstellung elektrisch für Fahrer und Beifahrer	Sondersteuerung Bluetooth/WiFi Modul	Sonnenblenden
Sonnenschutzverglasung	Speed Limiter	Sport-Automatik Getriebe
Sportsitze für Fahrer und Beifahrer	Sprachversion deutsch	Standheizung
Start-/Stop-Knopf	Steckdose (12 V)	Stoßfänger-System
Telefonie mit Wireless Charging	Teleservices	Türgriffe in Wagenfarbe
umklappbar und 40:20:40 teilbar	USB- Anschluss	Variable Sportlenkung
Verzurrösen im Gepäckraum	Wärme-/ Sonnenschutzverglasung	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Warndreieck und Verbandstasche	WLAN Hotspot	

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN