Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



LAND ROVER Defender

LAND ROVER Defender 90 P300 Geschlossen, 3-türig, Automatik, 8-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	**SALEA6BX4N2107069**
Kilometerstand (km)	**28.952**
Erstzulassungsdatum	**25.03.2022**
Kraftstoffart	**Benzin**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**300 PS**
Leistung kW	**221 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Fuji White uni**
Interieurfarbe	**Stoff Ebony**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11253176**	Besichtigt am	**07.09.2026 09:12:42**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	3,0 mm	Michelin	255/70 R 18 116 V	Winter	Stahl
Vorne	Rechts	3,0 mm	Michelin	255/70 R 18 116 V	Winter	Stahl
Hinten	Links	5,0 mm	Michelin	255/70 R 18 116 V	Winter	Stahl
Hinten	Rechts	5,0 mm	Michelin	255/70 R 18 116 V	Winter	Stahl

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	6,0 mm	Michelin	255/70 R 18 116 V	Sommer	-
-	-	6,0 mm	Michelin	255/70 R 18 116 V	Sommer	-
-	-	6,0 mm	Michelin	255/70 R 18 116 V	Sommer	-
-	-	6,0 mm	Michelin	255/70 R 18 116 V	Sommer	-


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Innenraum	Fleck	Gesamtes Fahrzeug	Reinigen
2 | Innenraum	Deformiert	Andere - siehe Bemerkung	Keine Reparatur

SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 | Innenraum

Schadensart	**Fleck**
Schweregrad	**Gesamtes Fahrzeug**
Reparaturmethode	**Reinigen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




2 | Innenraum

Schadensart	**Deformiert**
Schweregrad	**Andere - siehe Bemerkung**
Reparaturmethode	**Keine Reparatur**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

GEBRAUCHSSPUREN

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

HERSTELLERAUSSTATTUNG

3D-Surround Kamerasystem	Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite mit Sitzbelegungserkennung	Alarmanlage perimetrisch
Allradantrieb (permanent)	Analoge Rundinstrumente mit TFT-Bordcomputer	Anfahrhilfe (Low Traction Launch)
Anhängerkupplung, elek. ein-ausfahrbar	Anhängerstabilitätssystem (TSA)	Aufmerksamkeitsassistent
Außenspiegel, elektrisch einklapp- und beheizbar, Abblendautomatik auf Fahrerseite und Umfeldbeleuchtung.	Autonomer Notfall-Bremsassistent (AEB)	Benzinpartikelfilter (GPF)
Bergabfahrhilfe (HDC) mit integrierter Berganfahrhilfe	Bremskraftverteilung elektronisch (EBC)	Dach in Wagenfarbe
Dach: Metalldach	Dachhimmel "Morzine" (Stoff) - L. Oyster	Dachreling Entfall
Dekor: Querträger in Hellgrau, pulverbeschichtet und gebürstet	Drehzahlmesser	Dunkel getönte Scheiben ab B-Säule
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)	Einparkhilfe 360° 3D-Surround-Kamerasystem	Elektromechanische Servolenkung (EPAS)
Elektronische Traktionskontrolle (ETC)	Fensterheber elektrisch mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz	Fernlicht mit Abblendautomatik
Geschwindigkeitsregelung mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Getriebe 8-Stufen-Automatik	Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer	Innenraumbeleuchtung	Innenrückspiegel mit Abblendautomatik
Internet: Online Pack mit Datentarif Datennutzung von bis zu 20 GB monatlich enthalten für alle gewählten Online-Funktionen enthalten. Bei Überschreitung erfolgt eine Drosselung auf ca. 200 kbps. 1 Jahr Laufzeit ab Aktivierung. Kostenpflichtige Verlängerung möglich.	ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond - äußere Sitze	Kindersicherung, elektrisch
Klimaautomatik (2-Zonen)	Kopfstützen (2)	Kopfstützen hinten (3)
Kurvenbremskontrolle (CBC)	Lackierung: Uni	Laderaumabdeckung
LED-Heckleuchten	LED-Scheinwerfer	LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur
Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad	Lenkrad: Multifunktions-Lenkrad	Lenksäule manuell verstellbar
Leuchtweitenregulierung automatisch	Leuchtweitenregulierung manuell	Mittelkonsole mit Armlehne
Mittelkonsole mit Durchstieg	Nebelscheinwerfer	Paket: Exterieur Pack Das Exterieur Pack umfasst: - Applikation der Motorhaube in Ebony - Außenspiegelkappen in Narvik Black Front- und Heckschürze in Ceres Silver - Kotflügelverbreiterung und untere Türleisten in Anthracite Grained - Kühlergrillleiste in Anthracite Grained - Schriftzug in Ceres Silver
Paket: Toter-Winkel-Warn Paket	Paket: Winter	Parkbremse, elektrisch (EPB)
Pivi Pro mit Navigation Einschließlich Navigation Pro Connected (Laufzeit 3 Jahre)	Polster: Stoff	Räder: 18"-Stahlfelgen, Style 5093
Räder: Allwetterreifen	Räder: Radmuttern, abschließbar	Radio: Digitales Radio (DAB+)
Radio: Land Rover Soundsystem (180 W) mit 6 Lautsprecher	Reifendruckkontrollsystem (TPMS)	Remote
Schalt-/Wählhebel: Automatikwählhebel	Schalt-/Wählhebel:Automatikwähl.i.Leder	Secure Tracker - 12-Monate-Abonnement
Sitze: Rückbank, im Verhältnis 40:20:40 teilbar	Sitze: Vordersitze, 8-fach verstellbar - Vor/zurück, manuell verstellbar - Sitzhöhe, manuell verstellbar - Neigung Rückenlehne, elektrisch verstellbar - Kopfstützenhöhe, manuell verstellbar	Spurhalteassistent
Steckdosen 12 Volt im Laderaum	Telefon: Android Auto	Telefon: Apple CarPlay
Terrain Response	Verkehrszeichenerkennung mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer	Verteilergetriebe, zweistufig
Vollwertiges Ersatzrad, Stahl 18''	Wade Sensing	Wankneigungskontrolle (RSC)
Wegfahrsperre		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, vereist oder verschmutzt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER





