RAPPORT ON 742093








I

Réf. client	**5312074**	Immatriculation	
		Date 1ère M.C.	**31/01/2022**
Marque	**PEUGEOT**	Km. compteur	**97146**
Modèle	**208 GT PureTech 100 S&S BVM6**		
Version			
N° de châssis	**VR3UPHNEKNT011559**		

Date & lieu de restitution

Date

Adresse

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Porte AVD	Mauvaise réparation	LI - Réparer et peindre (co		0,50	2,50	70,00		256,00	40,00	0	153,60
Porte ARD	Bosse(s) et griffe (s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	2,10	58,80		220,00	40,00	0	132,00
Porte ARG	Bosse(s) et griffe (s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	2,10	58,80		220,00	40,00	0	132,00
Montant de toit G	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	1,00	28,00		121,00	40,00	0	72,60
Moulure de pare-chocs AR	Mauvaise réparation	Peindre			0,30	8,40		27,00	40,00	0	16,20
Garniture porte AVG	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé	
Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
										Non facturé	
		f	130,00					130,00			130,00

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	994,00 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-337,60 €
MONTANT DE LA FRANCHISE	200,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	456,40 €

77967952 Porte AVD — Mauvaise réparation — LI - Réparer et peindre (complet)





77967951 Porte ARD — Bosse(s) et griffe(s) — LI - Réparer et peindre (complet)





77967948 Porte ARG — Bosse(s) et griffe(s) — LI - Réparer et peindre (complet)





77967949 Montant de toit G — Bosse(s) — LI - Réparer et peindre (complet)






77967953 Moulure de pare-chocs AR — Mauvaise réparation — Peindre




77967946	Garniture porte AVG	Griffe(s)	Acceptable




77967945	Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer




77967950	Montant de toit D	Bosse(s)	Acceptable





77967947	Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



