29 de septiembre de 2025

STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ESPAÑA

Calle Eduardo Barreiros 110- 28041 Madrid
28041 Madrid

NUMERO DE EXPEDIENTE :		9515079961	
TIPO DE ORDEN DE SERVICIO			
VERIFICACION	**PÉRDIDA TOTAL**	✔ **TASACION**	
DATOS DEL VEHICULO			
MATRICULA	8988MFD	**COLOR**	BLANCO-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	PEUGEOT - NUEVO 308 SW ALLURE PACK	**FECHA 1ª MATRICULACION**	27/02/2023
VIN	VR3FCYHZTNY634121	**KILOMETROS**	155.021
TIPO VEHICULO	TURISMO	**FECHA ULTIMA ITV**	
DATOS DEL EXPEDIENTE			
CONCESIONARIO	TALAUTO VEHICULOS INDUSTRIALES SA		
DIRECCION	CTRA. NACIONAL V KM 107.500,		
LOCALIDAD	CAZALEGAS	**PERSONA QUE ATENDIO**	ASESOR COMERCIAL
FECHA PERITACION	29/09/2025		

1. FOTOGRAFÍAS Y ANEXOS:



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1

	
Foto daños externos 1	Foto daños externos 1
	
Foto daños externos 1	Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1




Foto daños externos 1

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños internos 59	**Foto daños internos 59**

	
Foto daños internos 59	Foto daños internos 59
	
Foto daños internos 59	Foto daños internos 59

	
Foto daños internos 59	**Foto daños internos 59**
	
Foto daños internos 59	**Foto daños internos 59**


	
Foto daños internos 59	Foto daños internos 59
	
Foto daños internos 59	Foto daños internos 59



Foto daños internos 59



Foto daños internos 59



Foto daños internos 59




Foto daños internos 59

	
Foto daños internos 59	Foto daños internos 59
	
FTRAS_IMG_20250929_093231 (COPY)	FTLTI_IMG_20250929_093240 (COPY)

	
FLLAN_IMG_20250929_093254 (COPY)	FSALP_IMG_20250929_093309 (COPY)
	
FASDEL_IMG_20250929_093314 (COPY)	FFLTI_IMG_20250929_093443 (COPY)

	
FDEL_IMG_20250929_093450 (COPY)	FFLTD_IMG_20250929_093602 (COPY)
	
FLTD_IMG_20250929_093620 (COPY)	FASTRAS_IMG_20250929_093903 (COPY)

	
FMLTRO_IMG_20250929_093922 (COPY)	**Foto documentación 1**




Foto documentación 1



Foto documentación 1



Foto documentación 1




Foto documentación 1




Foto documentación 1




Foto documentación 1