DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA4 TT053917	Date d'immatriculation	26/02/2026	Couleur	
Marque	OPEL	Immatriculation	HJ-014-JQ	Odometre	13 424 km
Modèle	Nouveau Frontera GS Electric 113ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	GCA LOGISTIQUE ANDANCETTE










Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓


Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Révision	✗

Pneumatiques

Bridgestone 215/60/17 H Eté 5.0 mm

Bridgestone 215/60/17 H Eté 4.7 mm



Bridgestone 215/60/17 H Eté 5.5 mm

Bridgestone 215/60/17 H Eté 5.4 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

6



Elément	Motif hayon ou malle
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

7



Elément	Monogramme de hayon/malle
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

8

Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

10

Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

9



Elément	Révision
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Bridgestone 215/60/17 H 5.5 Mm
PneuAVG Bridgestone 215/60/17 H 5.0 Mm
PneuARD Bridgestone 215/60/17 H 5.4 Mm
PneuAVD Bridgestone 215/60/17 H 4.7 Mm