Historial del Vehiculo -2535-MKP

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
2535-MKP	28/04/2025	81936	COLISIÓN SIN CONTRARIO	1685327680 - PARTE GENÉRICA RETROVISOR EXT RETROVISEUR EXTW7U
2535-MKP	28/04/2025	81936	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA MECANICA
2535-MKP	27/11/2024	60036	COLISIÓN SIN CONTRARIO	1666450380 - *LUNA DESC. PTA.D.D.
2535-MKP	27/11/2024	60036	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: GUARNECIDO PTA.D.D.
2535-MKP	27/11/2024	60036	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - MASTICOS
2535-MKP	27/11/2024	60036	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *LUNA DESC. PTA.D.D.
2535-MKP	27/11/2024	60036	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA LUNA
2535-MKP	25/11/2025	107983	REV Long Life 04	Filtro aceite - Nueva
2535-MKP	25/11/2025	107983	REV Long Life 04	Serv mantenimiento
2535-MKP	25/11/2025	107983	REV Long Life 04	MANO DE OBRA
2535-MKP	25/11/2025	107983	REV Long Life 04	Tasas reciclado residuos
2535-MKP	25/11/2025	107983	REV Long Life 04	Aceite motor - 05W30
2535-MKP	25/11/2025	107983	REV Long Life 04	Arandela / tapón cárter
2535-MKP	21/07/2025	90143	SERV. NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULOS
2535-MKP	21/07/2025	90143	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 215 75 RR16 116 R / Furgoneta VERANO
2535-MKP	21/07/2025	90143	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 215 75 RR16 116 R / Furgoneta VERANO
2535-MKP	21/07/2025	90143	SERV. NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 215 75 RR16 116 R / Furgoneta VERANO
2535-MKP	21/07/2025	90143	SERV. NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 215 75 RR16 116 R / Furgoneta VERANO
2535-MKP	19/05/2025	81936	REV Long Life 03	Líquido frenos
2535-MKP	19/05/2025	81936	REV Long Life 03	Filtro aceite - Nueva
2535-MKP	19/05/2025	81936	REV Long Life 03	Serv inspección 2º año
2535-MKP	19/05/2025	81936	REV Long Life 03	Aceite motor - 05W30
2535-MKP	19/05/2025	81936	REV Long Life 03	M.O. General
2535-MKP	19/05/2025	81936	REV Long Life 03	Pastillas freno dl - Nueva
2535-MKP	19/05/2025	81936	REV Long Life 03	Filtro antipolen - CARBON - Nueva
2535-MKP	19/05/2025	81936	REV Long Life 03	Pastillas freno tr - Nueva
2535-MKP	19/05/2025	81936	REV Long Life 03	Líquido lavaparabrisas - -20ºC - Nueva
2535-MKP	17/06/2025	98446	COLISIÓN SIN CONTRARIO	FT90771 - MOLDURA EXTERIOR - FAST
2535-MKP	17/06/2025	98446	COLISIÓN SIN CONTRARIO	1637297080 - MOLDURA PASE ALETA T.I. NEGRO
2535-MKP	17/06/2025	98446	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA TRASERA IZDA. MEDIO P/T.ELEVADO
2535-MKP	17/06/2025	98446	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
2535-MKP	17/06/2025	98446	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUNTA PARACH. T.I. BOXER/JUMPER/DUCATO 06> NEG. C/
2535-MKP	17/06/2025	98446	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
2535-MKP	17/06/2025	98446	COLISIÓN SIN CONTRARIO	27433512 - PUNTA PARACH. T.I. BOXER/JUMPER/DUCATO 06> NEG. C/
2535-MKP	17/06/2025	98446	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA TRASERA IZDA. MEDIO P/T.ELEVADO
2535-MKP	14/05/2026	130506	ANUAL 3	Filtro aceite
2535-MKP	14/05/2026	130506	ANUAL 3	Aceite motor - 05W30 OEM
2535-MKP	14/05/2026	130506	ANUAL 3	Tasas reciclado residuos

2535-MKP	14/05/2026	130506	ANUAL 3	M.O. General
2535-MKP	13/08/2025	101	MATERIALES	
2535-MKP	08/04/2024	24547	REV Long Life 01	Arandela tapón cárter aceite
2535-MKP	08/04/2024	24547	REV Long Life 01	Aceite motor - 00W30 OEM
2535-MKP	08/04/2024	24547	REV Long Life 01	Filtro aceite
2535-MKP	08/04/2024	24547	REV Long Life 01	M.O. General
2535-MKP	05/11/2024	56990	REV Long Life 02	Líquido lavaparabrisas - -20ºC - Nueva
2535-MKP	05/11/2024	56990	REV Long Life 02	Líquido frenos
2535-MKP	05/11/2024	56990	REV Long Life 02	M.O. General
2535-MKP	05/11/2024	56990	REV Long Life 02	Aceite motor - 05W30
2535-MKP	05/11/2024	56990	REV Long Life 02	Filtro aceite - Nueva
2535-MKP	05/11/2024	56990	REV Long Life 02	Serv insp filtro antipolen
2535-MKP	05/11/2024	56990	REV Long Life 02	Filtro aire
2535-MKP	05/11/2024	56990	REV Long Life 02	Serv mantenimiento
2535-MKP	05/11/2024	56990	REV Long Life 02	Filtro antipolen - Nueva
2535-MKP	05/11/2024	56990	REV Long Life 02	Filtro combustible

Informe de tasación



OPEL MOVANO

FURGON BASE 3.5T HEAVYL4H2 BLUEHDI 103KW

VIN	VXEYDBPFCPG018494
Primera matriculación	28/9/2023
Kilometraje del vehículo	144.821 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	22/10/2026 22:19:38	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	OPEL	Primera matriculación	28/9/2023
Modelo	MOVANO	Tipo de carrocería	Furgoneta
VIN	VXEYDBPFCPG018494	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Pirelli	215/75 R 16 116 R	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Pirelli	215/75 R 16 116 R	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Pirelli	215/75 R 16 116 R	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Pirelli	215/75 R 16 116 R	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Exterior



1 | Capó

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



2 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





3 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





4 | Panel Tras Iz

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



5 | Embellecedor Aleta Tras IZ

Tipo de daño	Deformado / Forzados
Modo de reparación	Reemplazar



6 | Embellecedor Aleta Tras IZ

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar







7 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar







8 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



14 | Piloto Tras DR Exterior

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



15 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



16 | Montante medio Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



17 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



18 | Caja Retrov Ext DR


Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



19 | Moldura Aleta DEL DR

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reemplazar

Interior



9 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Agujero
Modo de reparación	Reemplazar



10 | Guarnic int IZ maletero

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



11 | Guarnic int DER maletero

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar





12 | Piso Tras

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



13 | Guarnic int IZ maletero

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar

Fotos comerciales





