Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11629513
vom: 12.10.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002695794
Besichtigt am:	12.10.2026 11:52
Berichts-Nr:	11629513
FIN:	WAUZZZF3XN1070106



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11629513
vom: 12.10.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q3
HSN / TSN:	0588 / BOY
Erstzulassungsdatum:	16.03.2022
Laufleistung:	66.491 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythosschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythosschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	10.700 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11629513
vom: 12.10.2026

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose und 2 x USB-Anschlüsse im Fond

2-Zonen-Komfortklimaautomatik

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C/T1N

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwahl Spurwechselwarnung

Abwicklung Serie

advanced

Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung

Akzentflächen schwarz glänzend

Ambiente-Lichtpaket

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service

Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)

Audi drive select

Audi pre sense basic

Audi pre sense front

Audi Smartphone Interface

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Batterie 420A (70Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth-Schnittstelle

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling schwarz

Dämpfung vorn

Dekoreinlage Micrometallic silber

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -

Einbauteile f.4 Zyl.Motore

Einparkhilfe plus

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektromechanische Servolenkung

Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)

Entriegelung Hintersitz Standard

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-F30/F3A-

Federbereich 43 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung

Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschlossener Aufbau

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Geschwindigkeitsregelanlage

Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Grundausstattung

Halteassistent

Heckleuchten

Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas

Heckspoiler

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kein Selbstabholer

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11629513
vom: 12.10.2026

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kennzeichenträger hinten (ECE)
Kindersicherheits-Paket
Kindersicherung elektrisch betätigt
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Komfortfahrwerk
Komfortmittelarmlehne vorn
Komfortschlüssel, ohne Safelock
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Diesel
Ladekantenschutz aus Edelstahl
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus
Leuchtweitenregulierung,autom.statisch
Licht-/Regensensor
Linkslenker
Mit Multifunktionskamera
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
MMI Navigation plus
MMI Navigation plus mit MMI touch
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung
Motorabdeckung
N.N.N. Ausführung 1
Nebelschlussleuchten
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normalsitze vorn
Ohne 2. Batterie
Ohne Ablagepaket
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Aluminiumoptik im Interieur
Ohne Bedieneinheit Ladesystem
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne Feuerlöscher
Ohne Frontspoiler
Ohne Garagentoröffner
Ohne Innen-Sound-Maßnahmen (Nur für Audi/Seat)
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Kompensor
Ohne Lade-Dock
Ohne Ladekabel
Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Logoprojektion
Ohne Mode3 Ladekabel
Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Ohne Nebelscheinwerfer
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Sonder-Maßnahmen
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Trennwand
Ohne Wandhalterung
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Räder der Serie
Räder, 5-Arm-Secare, 6,5Jx17, Winterreifen 215/65 R17
Räder, 5-Doppelarm, 7,0Jx18, Reifen 235/55 R18
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 235/55 R18 100V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruck-Kontrollanzeige
Reifenreparaturset
Rückfahrkamera
Rücksitzbank plus mit Mittelarmlehne undCupholder
S tronic
Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll
Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Scheinwerfer
Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Seitliche Dekorfolien
Serienqualität

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11629513
vom: 12.10.2026

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sitzbelegungserkennung
Sitzheizung vorn
spezielles Typschild EU
Sprachdialogsystem
Spurverlassenswarnung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standardabgasanlage
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System mit Rekuperation
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger advanced in Kontrastlackierung
Tagfahrlicht
Top-Infotainment High (MIB3)
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türarmauflage in Kunstleder
Typprüfland Deutschland
Verbandmaterial mit Warndreieck
Vorbereitung für Anhängevorrichtung
Vordersitze elektrisch einstellbar
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch
Zierleisten in Schwarz

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11629513
vom: 12.10.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	2,0 mm
Bridgestone			Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	2,0 mm
Bridgestone			Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Bridgestone			Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2025

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11629513
vom: 12.10.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Riss	Ersetzen
2	Türzierleiste vorne rechts	Deformiert	Ersetzen
3	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
5	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11629513
vom: 12.10.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11629513
vom: 12.10.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZF3XN1070106 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt, Schwer zugänglich
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11629513
vom: 12.10.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11629513
vom: 12.10.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11629513
vom: 12.10.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: WAUZZZF3XN1070106

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11629513
vom: 12.10.2026

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen







2 - Türzierleiste vorne rechts - Deformiert - Ersetzen

3 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken


4 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

5 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar	2 reifen 2. radsatz verschlissen





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11629513
vom: 12.10.2026