DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VF3YDG8FX SG053443	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	2jcc726	Odometre	6 768 km
Modèle	BOXER 2.2 BlueHDi S&S 180 435 L3H2 Auto				


Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	04/05/2026	N° d'inspection	6931025	Date d'évaluation	05/05/2026
Date du mandat	04/05/2026	Propriétaire	-	Parc	LEASYS LLD















Equipements génériques

Eléments amovibles


Roue de secours	✓
Kit roue secours Complet	✓
Triangle	✓
Cric	✓
Gilet de sécurité	✓
Extincteur	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Double clefs	✓
Clef	✓
Certificat de conformité	✓
Certificat d'immatriculation	✓

Pneumatiques

Bridgestone 225/75/16 T Toutes saisons 6.0 mm



Bridgestone 225/75/16 T Toutes saisons 6.0 mm

Bridgestone 225/75/16 T Toutes saisons 6.0 mm

Bridgestone 225/75/16 T Toutes saisons 6.0 mm



225/75/16 T Toutes saisons 100.0 %

Dommages

1



Elément	Feu clignotant latéral	Temps Réparation	0,30	Prix pièce	63,48€
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	18,00€	Valeur Brute	81,48€
Dommages	Cassé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	**Coût net**	**81,48€**

2



Elément	Rétroviseur électrique	Temps Réparation	0,30	Prix pièce	256,44€
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	18,00€	Valeur Brute	274,44€
Dommages	Cassé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	**Coût net**	**274,44€**

3



Elément	Aile	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
Position	Arrière Droit	Coût Réparation	120,00€	Valeur Brute	545,00€
Dommages	Enfoncement & Eclat	Temps Peinture	4,25	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	425,00€	Dépréciation	-
Opération	Réparation	Forfait	-	**Coût net**	**545,00€**

4



Elément	Baguette d'aile	Temps Réparation	0,20	Prix pièce	59,01€
Position	Arrière Droit	Coût Réparation	12,00€	Valeur Brute	71,01€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	**Coût net**	**71,01€**

5



Elément	Baguette d'aile	Temps Réparation	0,20	Prix pièce	107,13€
Position	Latéral	Coût Réparation	12,00€	Valeur Brute	119,13€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	**Coût net**	**119,13€**

ard

6



Elément	Nettoyage intérieur	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
Dommages	Non réalisé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Forfait	Forfait	25,00€	**Coût net**	**25,00€**

7



Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	0,90	Prix pièce	316,65€
Position	Avant Droit	Coût Réparation	54,00€	Valeur Brute	370,65€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	**Coût net**	**370,65€**

8



Elément	Bloc feu AR (d'aile)	Temps Réparation	0,30	Prix pièce	365,05€
Position	Arrière Droit	Coût Réparation	18,00€	Valeur Brute	383,05€
Dommages	Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	**Coût net**	**383,05€**

Commentaires

Parc stockage : FCA - LLD LEASYS.

Signatures

DEKRA Automotive Solutions

Signature Réceptionnaire	Signature Expert	Signature Client / Conducteur