DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VF3MRHNS7 RS059568	Erstzulassung	23.08.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	45 278 km
Modell	3008 PureTech 130 EAT8 GT	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Ersatzschlüssel	✗
Inspektion	✗

Reifen

Winter Kit

Bfgoodrich 205/55/19 H Winterreifen 7.0 mm



Bfgoodrich 205/55/19 H Winterreifen 7.0 mm



Kumho 205/55/19 H Winterreifen 6.0 mm

Kumho 205/55/19 H Winterreifen 6.0 mm

Außenschäden

2


Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	-
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

3		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Felge glanzgedreht 19"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	289,20€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	70,00€	**Nettokosten**	**305,32€**
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Felge glanzgedreht 19"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	289,20€
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	42,00€	**Nettokosten**	**281,52€**
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Felge glanzgedreht 19"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	289,20€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	42,00€	**Nettokosten**	**281,52€**
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Innenschäden

8		Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	300,81€
		Position	-	Reparaturkosten	70,00€	**Nettokosten**	**315,19€**
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**250,00€**
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

DEKRA Automotive Solutions

9		Bauteil	Schlüsselbart / Notschlüssel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	45,40€
		Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**38,59€**
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	**1.472,14€**