Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



KIA e-Soul

KIA e-Soul Spirit Kombi, 5-türig, Direktantrieb, 1-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	KNAJ3811FM7015072
Kilometerstand (km)	39.155
Erstzulassungsdatum	27.10.2020
Kraftstoffart	Elektrisch
Getriebe	Automatik
Leistung PS	204 PS
Leistung kW	150 kW
Polsterart	Leder
Fahrzeugfarbe	Lackierung:Sparklingsilber Metalliclack. -> Sparklingsilber Metallic
Interieurfarbe	Paket: P4 - Leder-Paket -> Leder Schwarz

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11759052	Besichtigt am	05.11.2026 11:20:50

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Originalschlüssel	Ja
Wartungsnachweise	Wartungsbuch	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Wartungsnachweis vollständig	Ja	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Wartungshistorie	21/07/2026,37361	Betriebsanleitung	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Hankook	215/55 R 17 98 W	Ganzjahresreifen	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Hankook	215/55 R 17 98 W	Ganzjahresreifen	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Hankook	215/55 R 17 98 W	Ganzjahresreifen	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Hankook	215/55 R 17 98 W	Ganzjahresreifen	Aluminium


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Rückfahrkamera	Sprung	Nicht zutreffend	Ersetzen
2 | Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
3 | Einstiegsschweller vorne links	Delle(n) und Kratzer	>1 cm - 2 cm	Instandsetzen + lackieren
4 | Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Ersetzen
5 | Tirefit	Abgelaufen	Nicht zutreffend	Ersetzen
6 | Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Ersetzen
7 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>15 cm - 20 cm	Lackieren
8 | Hochvolt-Batterie komplett	Geprüft	Nicht zutreffend	Keine Reparatur


SCHÄDEN

[Unclassified]


1 | Rückfahrkamera

Schadensart	Sprung
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





2 | Tür vorne links


Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | Einstiegsschweller vorne links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt







4 | Alufelge glanzgedreht vorne rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






5 | Tirefit


Schadensart	Abgelaufen
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





6 | Stoßfängerverkleidung hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





7 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





8 | Hochvolt-Batterie komplett

Schadensart	Geprüft
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

ABS (Anti-Blockier-System) mit elektronischer Bremskraftverteilung	Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Stop&Go-Funktion Smart Cruise Control, SCC mit S&G	Airbag: 2 Frontairbags Beifahrerairbag abschaltbar
Airbag: 2 Seitenairbags	Airbag: 2 Vorhangairbags	Aktiver Spurhalteassistent mit korrigierendem Lenkeingriff (Lane Keep Assist, LKA)
Ambientebeleuchtung, impulsgesteuert	Außenspiegel beheizbar	Außenspiegel elektrisch anklappbar
Außenspiegel elektrisch einstellbar	Außenspiegel in Dachfarbe lackiert	Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten
Berganfahrhilfe (HAC)	Bordcomputer	Bremsassistent (BAS)
Dachkonsole mit Brillenfach	Dachkonsole vorn mit Lesespots	Dachreling
Dämmerungssensor	Dreipunkt-Sicherheitsgurte mit Gurtkraftbegrenzer an allen Sitzplätzen, vorn höhenverstellbar - Gurtstraffer vorn und an den äußeren Rücksitzen - Gurtwarnsystem für alle Sitzplätze (SBR)	Drittes Bremslicht mit LED
Drive Mode Select Eco / Eco+ / Komfort / Sport	Elektronische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC) mit Traktionskontrolle (TCS)
Fensterheber elektrisch vorne und hinten	Fernlichtassistent High Beam Assist, HBA	Frontkollisionswarner Forward Collision Avoidance Assist, FCA r Fußgängererkennung
Fußmattenset	Gegenlenkunterstützung Vehicle Stability Management, VSM	Gepäcknetzösen im Gepäckraum
Gepäckraumabdeckung	Gepäckraumbeleuchtung	Gepäckraumboden herausnehmbar
Geschwindigkeitsbegrenzer	Getriebe: Reduktionsgetriebe	Head-up-Display (HUD) Projektion von Fahrinformationen auf di Frontscheibe
Heckscheibenheizung	Heckscheibenwischer	Innenrückspiegel selbstabblendend elektrochromatisch
Instrumenteneinheit mit Supervision-LCD-Anzeige (7,0 Zoll)	ISOFIX-Halterungen an äußeren Rücksitzen	Klimaautomatik mit Antibeschlagsystem
Kopfstützen an allen Sitzplätzen höhenverstellbar vorn zusätzlich neigungsverstellbar	Lackierung: Sparklingsilber Metalliclackierung	Ladekabel Schutzkontaktstecker auf Typ-2-Stecker
LED Scheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) mit automatischer Leuchtweitenregulierung	LED-Nebelscheinwerfer	LED-Rückleuchten
LED-Tagfahrlicht	Lenkrad beheizbar	Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar
Lenkrad: Lederlenkrad	Lenkrad: Multifunktionslenkrad	Mittelarmlehne vorne mit Staufach
Müdigkeitswarner Driver Attention Warning, DAW	Navigationssystem: Kia Kartennavigation (10,25 Zoll) inkl. 7-Jahre-Kia-Navigationskarten-Update 2 Frontlautsprecher 2 Hecklautsprecher 2 Hochtoner vorn	Notruf-Service e-Call
On-Board-Charger (1-Phasen, 7,2 kW)	On-Board-Charger (3-Phasen, 10,5 kW)	Online-Dienste UVO CONNECT mit Kia Live Verkehrsinformatio in Echtzeit, Warnung vor Gefahrenstellen, Wettervorhersage, Lokale Suche, Parkmöglichkeiten, Ladestationen sowie Möglich zum Abruf von Fahrzeuginformationen und Steuern von Fahrzeugfunktionen über die Kia UVO App
Paket: P1 - Eco-Paket - Vorheizsystem für die Batterie - Wärmepumpe für eine effizientere Innenraumklimatisierung	Paket: P2 - Technology - Induktive Ladestation für Smartphones - Aktiver Querverkehrwarner zur Erkennung von Fahrzeugen im toten Winkel beim Querausparken (BCA-R) - Spurwechselassistent mit Totwinkelwarner (Blind-Spot Collision Warning, BCW) - Parksensoren vorn	Paket: P4 - Leder-Paket -> Leder Schwarz
Parksensoren hinten	Polster: Stoff	Räder: Leichtmetallfelgen 17 Zoll mit Bereifung 215/55 R17 94W Felgen: 7,0 J x 17 ET50
Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung	Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+	Radiozubehör: Harman/Kardon Premium-Soundsystem mit insgesamt 10 Lautsprechern - inklusive Hochtöner und Subwoof externer Endstufe mit 640 Watt Gesamtleistung - QuantumLogic Surround Sound - ClariFi-Technologie
Radiozubehör: USB-Anschluss	Regensensor	Reifendruckkontrollsystem (TPMS) mit Druckanzeige für jedes R im Display des Bordcomputers
Reifenreparaturset	Rückfahrkamera Übertragung auf Display des Multimedia-Bildschirms	Seitenzierleiste in Chrom
Servolenkung elektronisch unterstützt	Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar	Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 geteilt, umklappbar
Sitze: Sitzheizung vorn	Sitze: Tasche an der Rückenlehne des Beifahrersitzes	Smart Key und Startknopf
Sonnenblenden mit Make-up Spiegeln, beleuchtet	Stauassistent (Lane Follow Assist, LFA)	Steckdose (12 V) im Gepäckraum

Steckdose (12 V) in der Zentralkonsole	Steckdose: USB-Ladebuchse in der Tunnelkonsole hinten	Stoßfänger in Wagenfarbe Frontstoßfänger in Wagenfarbe mit silberfarbenem Zierrahmen Heckstoßfänger mit silberfarbenem Unterfahrschutzdesign
Telefon: Smartphone-Schnittstelle Android Auto und Apple CarPlay	Türgriffe in Wagenfarbe	Türgriffe innen in satiniertem Chrom
Verglasung: Privacy-Verglasung (dunkel getonte Scheiben ab B-Saule)	Verglasung: Windschutzscheibe und vordere Seitenscheiben in Solarglas (UV-Schutz)	Virtuelles Motorsoundsystem (Virtual Engine Sound System, VE zum Fußgängerschutz
Wärmeschutzverglasung	Wegfahrsperre	Zentralverriegelung

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Auf Grund hinderlicher Witterungsbedingungen zum Besichtigungszeitpunkt war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, vereist oder verschmutzt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	**84**	Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	**103**
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	**100**	Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	**98**
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	**90**	Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	**83**
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	**91**	Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	**108**
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	**81**	Lackschichtdicke Dach (µm)	**93**
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	**100**		

FAHRZEUGBILDER



