TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer:	46979438
Auftrags-Nr / Referenz:	77010894
Besichtigungsdatum:	05.08.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz GLB 200 d 4Matic 8G-DCT Entry		
Kennzeichen	MG-SC 2611	**Fahrgestellnummer**	W1N4M1DB6RW377636
Erstzulassung	25.07.2024	**Laufleistung (abgelesen)**	61.358 km
HSN/TSN	2222 / AHX 00185	**Kraftstoffart**	Diesel
Fahrzeugart	PKW Kombi	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik
Farbe	Schwarz Uni	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	110 kW	**Nächste HU**	07/2027
Hubraum	1.950 ccm	**Zylinder**	4
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	121 Tag(e)
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff/Leder Kombination
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.285 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	77010894	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/65 R17 99V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm	i.O.
2	215/65 R17 99V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/65 R17 99V	Winterreifen auf Leichtmetall	Goodyear	5mm / 5mm	i.O.
2	215/65 R17 99V	Winterreifen auf Leichtmetall	Goodyear	8mm / 8mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2029

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo Das Rollo für das Ablagefach in der Mittelkonsole bietet Ihnen einen eleganten Sichtschutz aus hochwertigem Material. Das sieht gut aus, das Interieur wirkt noch aufgeräumter, alles Wichtige ist griffbereit. In die praktische Ablage passen typische Alltagsgegenstände wie das Smartphone, die Brieftasche oder verschiedene Schlüssel.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Adaptiver Fernlicht-Assistent
Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Kneebag für Fahrer
Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer kombinierter Thorax-/Pelvisbag
Airbag: Windowbags
Aktiver Brems-Assistent
Aktiver Spurhalte- Assistent
Allradantrieb 4MATIC
Anti-Blockier-System (ABS)
Armlehne im Fond
ATTENTION ASSIST - kann typische Anzeichen von Müdigkeit über das Lenkverhalten erkennen und kann den Fahrer vor drohendem Sekundenschlaf warnen
Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar mit asphärisch gewölbtem Spiegelglas und integrierter Blinkleuchte
Basisdienste Unfall- und Pannenmanagement Wartungsmanagement Telediagnose Fahrzeugferndiagnose Software Update (Modellabhängig) Individuelle Verbrauchsanzeige in der App
Bordcomputer
Bordkantenzierstab in Chrom
Dachreling in poliertem Aluminium
Dieselpartikelfilter
Doppelcupholder
Drehzahlmesser
Dritte Bremsleuchte in LED-Technik
DYNAMIC SELECT Fahren Sie einfach so, wie Sie möchten. DYNAMIC SELECT bietet auf Knopfdruck verschiedene Fahrprogramme, die beispielsweise Motor, Getriebe, Fahrwerk oder Lenkung vorbestimmen. Mit dem Sport-Modus sind Sie betont dynamisch unterwegs, mit dem Grundprogramm Comfort sehr ausgewogen. ECO dagegen setzt auf höchste Effizienz, spart Sprit und Geld.
EASY-PACK Heckklappe - elektrisch öffnende und schließende Heckklappe - Schalter zum elektrischen Öffnen der Heckklappe in der Fahrertür - Schalter zum elektrischen Schließen der Heckklappe an der Unterkante der Klappe - manuelles Laderaumrollo zur Abdeckung des Laderaums
ECO Start-Stopp-Funktion
Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug
Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrwerk: Komfortfahrwerk
Fensterheber elektrisch (4)
Fußmatten Velours
Geschwindigkeitslimit-Assistent Der Geschwindigkeitslimit-Assistent macht es Ihnen leicht, die Vorgaben einzuhalten und unnötige Strafzettel zu vermeiden. Das System zeigt an, was erlaubt ist: Es kann über die Kamera das aktuelle Tempolimit erkennen und im Kombiinstrument darstellen. Auch beschränkende Zusatzzeichen bei speziellen Wettersituationen wie Nässe werden erfasst.
Getriebe: 8G-DCT Doppelkupplungsgetriebe automatisch 8-Gang
Heckscheibe heizbar
Heckscheibenwischer
Innenhimmel Stoff kristallgrau
Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC - 1-Zonen-Klimaanlage - automatisch gesteuerte Luftverteilung - Umluftfunktion - Tunnelschaltung in Verbindung mit Navigationssystem - Feinstaubfilter

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten - Kommunikationsmodul mit fest eingebauter SIM-Karte des Mobilfunkstandards LTE - zwei Mobilfunkantennen
Kopfstützen (2)
Kopfstützen hinten (3)
Kraftstofftank mit größerem Volumen 60 l
Lackierung: Uni
Laderaumabdeckung (Rollo) unter Ladeboden verstaubar
LED High Performance-Scheinwerfer Mehr Sicherheit bei Nacht und eine unverwechselbare, markante Optik bieten Ihnen die LED High Performance-Scheinwerfer. Dank LED -Technik leuchten sie die Fahrbahn besser aus als konventionelle Scheinwerfer - bei niedrigerem Energieverbrauch.
Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Der elegante Lederbezug macht das Multifunktions-Sportlenkrad noch hochwertiger. So wird es zu einem Highlight im Innenraum. Als Fahrer profitieren Sie gleich im doppelten Sinne: Was gut aussieht, muss sich auch gut anfühlen. Unter anderem die Touch-Control-Buttons links und rechts bedienen vielfältige Funktionen von Navigation, Telefonie oder Entertainment. Nicht zuletzt stellen Sie die Tempo- bzw. Abstandsregelung ein: Alles unter Kontrolle, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen.
Lenksäule mechanisch längs-und höhenverstellbar
Mercedes-Benz Notrufsystem Das Mercedes-Benz Notrufsystem kann im Notfall für den entscheidenden Zeitvorteil sorgen. Über ein Kommunikationsmodul mit eigener SIM-Karte wird bei einem erkannten Unfall automatisch ein Notruf ausgelöst, der die Zeit bis zum Eintreffen von Rettungskräften verkürzen kann. Der Notruf kann auch manuell ausgelöst werden, um Hilfe zu organisieren.
Motorhaube mit Powerdomes
Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX - Personalisierung (Profile) und Vorhersage -Funktionen - LINGUATRONIC mit natürlichem Sprachverstehen - Aktivierung über "Hey Mercedes" - Wifi-Hotspot - Internetradio
Paket: Entry 00U Remote Services 873 Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer 942 Laderaum -Paket B51 TIREFIT PBG MBUX Navigation Premium
Paket: Licht- und Sichtpaket - Dachbedieneinheit 4 Lichtsteine (inklusive Brillenfach) - Innenraumleuchte/Leseleuchte Fond in Halteplatte (hinten/links/rechts) - Touchpadbeleuchtung (vorn) - Leseleuchten (vorn/links/rechts), Konsolenauflicht - Make-up-Leuchten (vorn/links/rechts) - Signal- und Umgebungsleuchte - Signal-Ausstiegs-Leuchte (vorn/links/rechts) - Fußraumbeleuchtung (vorn/links/rechts) - Cupholder-/Ablagefachbeleuch - Spontanablagefachbeleucht
Paket: Sitzkomfort - Höhenverstellung Beifahrersitz - Sitzkissenneigungsverstellung für den Fahrer- und Beifahrersitz - Sitzkissentiefenverstellung für verbesserten Sitzkomfort durch eine um 60 mm erweiterte Auflagefläche der Oberschenkel - spezifisches Sitzdesign
Paket: USB-Paket Plus 1 USB-C-Anschluss in der Spontanablage im vorderen Teil der Mittelkonsole, schnellladefähig und geeignet zur Datenübertragung 2 USB-C-Anschlüsse unter der vorderen Mittelarmlehne, schnellladefähig und geeignet zur Datenübertragung 2 USB-C -Anschlüsse für den Fond hinten an der Mittelarmlehne, schnellladefähig 12-V-Steckdose in der Spontanablage im vorderen Teil der Mittelkonsol
Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff
Radiozubehör: Digitales Radio
Reifendruckkontrolle (RDK)
Rückfahrkamera
Scheibenwischer mit Regensensor
Servolenkung
Sitze: Fondsitzlehnen klappbar im Verhältnis 40/20/40 und in 7 Neigungs-Positionen einstellbar
Sitze: Komfortsitze der Komfortsitz bietet Ihnen guten Langstreckenkomfort und umfassende Einstellungen in Länge und Höhe. Außerdem können Sie die Sitzflächen in der Neigung verändern und sogar verlängern.
Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar im Teilungsverhältnis 40/20/40
Steckdose (12 V) in Mittelkonsole

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Tempomat Fahren Sie entspannt und kraftstoffsparend gerade auf längeren Strecken. Wählen Sie dazu Ihr Wunschtempo vor und Ihr Fahrzeug übernimmt die Geschwindigkeitsregelung. Neben der Reisegeschwindigkeit unterstützt Sie der Limiter um eine Höchstgeschwindigkeit einzuhalten. Das steigert die Verkehrssicherheit und schützt Sie vor teuren Strafzetteln.
Unterfahrschutz vorn und hinten optischer Unterfahrschutz
Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe Teilen Sie Ihr Fahrzeug so einfach wie nie mit Freunden und Familienmitgliedern - egal, wo Sie gerade sind. Sie behalten die volle Kontrolle und entscheiden bequem per App, ob Sie einer Nutzung zustimmen. Über die mobile Anwendung entriegeln Sie auch Ihr Fahrzeug aus der Ferne. Erst dann aktiviert sich ein hinterlegter Schlüssel. Dienst 3 Jahre ab Aktivierung kostenfrei nutzbar
Warnweste für Fahrer
Wegfahrsperre
Zierelemente Star Pattern

Sonderausstattung

Bezeichnung
Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC - Radarsensor in der Kühlermaske - automatisch agierendes Assistenzsystem - aktiv bis zu einer Geschwindigkeit von 160 km/h - optische und akustische Warnung, wenn Sie als Fahrer eingreifen müssen - je nach Fahrprogramm beschleunigt das Fahrzeug schneller oder langsamer auf die gewünschte Geschwindigkeit - erkannte Geschwindigkeitslimits können Sie bequem per Tastendruck am Lenkrad übernehmen (nur i. V. m. Verkehrszeichen-Assistent oder Geschwindigkeitslimit-Assistent)
Aktiver Park-Assistent Der Aktive Park-Assistent mit PARKTRONIC kann Parkplätze nicht nur finden - er unterstützt Sie auch beim Einund Ausparken. Dabei assistiert er Ihnen beim Lenken und bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe zusätzlich beim Gas geben, Bremsen und Gangwechseln.
Innenhimmel Stoff schwarz
Klima: Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC - zwei Zonen mit individuell regulierbarer Temperatur für Fahrer- und Beifahrerseite - automatische Regelung von Temperatur, Luftmenge und Luftverteilung (Auto-Taste) - Sensoren halten das gewünschte Klima konstant - Feinstaub-Aktivkohlefilter - Taupunktsensor verhindert Beschlagen der Scheiben und ermöglicht eine energieeffiziente Klimatisierung - Fondmitteldüsen für verbesserten Klimakomfort im Fond - Restwärmetaste zur Beheizung/Belüftung im abgestellten Zustand (länderabhängig)
Nebelscheinwerfer
Paket: Entry Advanced - 4-Wege-Lordosenstütze - Spiegel -Paket (Innenspiegel automatisch abblendend, Außenspiegel elektrisch anklappbar) - Park-Paket mit Rückfahrkamera (Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC) - EASY-PACK Heckklappe (elektrisch öffnende und schließende Heckklappe Schalter zum elektrischen Öffnen der Heckklappe in der Fahrertür, Schalter zum elektrischen Schließen der Heckklappe an der Unterkante der Klappe, manuelles Laderaumrollo zur Abdeckung des Laderaums)
Paket: Fahrassistenz-Paket -Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC,aktiv bis zu einer Geschwindigkeit von 160 km/h -Aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent -Erw. automatisches Wiederanfahren auf Autobahnen -Streckenbasierte Geschwindigkeitsanpassung -Aktiver Lenk-Assistent -Aktiver Nothalt-Assistent mit SOS-Funkt. -Aktiver Brems-Assistent -Abbiegefunktion mit Fahrzeug-,Fußgänger- und Fahrraderkennung -Ausweich-Lenk-Assistent -Aktiver Spurhalte-Assistent -Totwinkel-Assistent -Ausstiegswarnfunkt. -Pre-Safe System
Paket: Winter-Paket - Lenkradheizung - Scheibenwaschanlage beheizt
PRE-SAFE-System Das PRE-SAFE System nutzt für Sie die Zeit vor einem drohenden Unfall. Eine Vielzahl von Maßnahmen kann dabei auftretende Belastungen reduzieren. Der innovative PRE-SAFE Sound erzeugt ein Rauschen aus den Lautsprechern und kann einen natürlichen Schutzreflex auslösen. Damit wird das Innenohr durch eine Dämpfung des Unfallgeräuschs geschont.
Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen -Design, vanadiumsilber lackiert aerodynamisch optimiert mit 215/65 R17 auf 6,5J x 17 ET44
Standheizung Die Standheizung beheizt oder belüftet den Innenraum nach Ihrem Wunsch bereits vor dem Einstieg. Ein Wohlfühlklima mit im Winter jederzeit freien Scheiben und damit ohne Stress und Aufwand durch das Enteisen. So als wäre Ihr Auto in einer Garage statt unter einer Laterne gestanden - vollkommen unabhängig von einem laufenden Motor.
Totwinkel-Assistent inkl. Ausstiegswarnfunktion
Trennnetz Diese Ausstattung kann Sie vor nicht ausreichend fixierten Gegenständen im Gepäckraum schützen. Das Trennnetz ist dabei sehr einfach zu handhaben. Sie können es mit wenigen Griffen anbringen beziehungsweise wieder abmontieren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Verkehrszeichen-Assistent - vernetztes System aus Kamera hinter der Windschutzscheibe u.Navigationskarten - Darstellung von Tempolimits, Verboten sowie deren Aufhebung im Instrumenten-Display bzw.Media-Display sowie im optional verfügbaren Head-up-Display - optische u.auf Wunsch zusätzlich akustische Warnung bei Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, dabei kann die Toleranzschwelle auf bis zu 10 km/h angehoben werden - kann Einfahrtverbotsschilder erkennen, es erfolgt eine optische und akustische Warnung
Volldigitales Instrumenten-Display hochauflösende 10,25" -Display
Wegfall Typkennzeichen auf Gepäckraumklappe

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - auslegen / polieren
2	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
3	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Kratzer - Smart Repair
4	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - Serviceheft
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Motorhaube, fachgerecht ausgeführt	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Laderaum




Abbildung 4: Motorraum



Abbildung 5: FIN




Abbildung 6: Innenraum vorne

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Laufleistung



Abbildung 9: Instrumententafel




Abbildung 10: Zulassungsdokument(e)




Abbildung 11: Innenraum hinten



Abbildung 12: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig


Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Kratzer - Smart Repair


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Motorhaube