Informe de tasación



SEAT ARONA

1.0 TSI 81KW (110CV) STYLE XL

VIN	VSSZZZKJ6PR061817
Primera matriculación	9/8/2023
Kilometraje del vehículo	98.657 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	3/11/2026 12:46:55	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID 2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	SEAT	Primera matriculación	9/8/2023
Modelo	ARONA	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	VSSZZZKJ6PR061817	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Firestone	205/60 R 16 96 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Firestone	205/60 R 16 96 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Bridgestone	205/60 R 16 96 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Bridgestone	205/60 R 16 96 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO


Exterior





1 | Parabrisas

Tipo de daño	**Esquirla**
Modo de reparación	**Reemplazar**



2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



3 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Aceptable**




4 | Maneta exterior puerta Del Iz

Tipo de daño	**Esquirla**
Modo de reparación	**Aceptable**



7 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



9 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable





10 | Carrocería


Tipo de daño	Residuos de pegamento
Modo de reparación	Quitar Adhesivos





11 | Techo

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



12 | Antena

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



13 | Llanta Alu Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Interior



5 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



6 | Guarnic Int Frontal Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Informe de tasación

Fotos comerciales





