Beschrijvingsformulier

Kenteken: [redacted] (chassisnr: VXEVBYHRMNZ067012) Aanbieder: Leasemaatschappij





OPEL VIVARO 1.5 CDTI L3H1 EDITION AIRCO/NAV/PDC

Uitvoering volgens lease software: 1.5d l3h1 hl edition 75kW

Km-stand	180865 km	**Soort voertuig**	Bedrijfsauto < 3500kg - grijs	**Ledig gewicht**	1593 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Jade White	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Diesel	**Aantal deuren**	5		
Transmissie	Handgeschakeld	**Aandrijving**	Voorwiel		
Datum eerste toelating	14-11-2022	**Aantal cilinders**	4	**Wielbasis**	328 cm
Datum eerste afgifte NL	14-11-2022	**Vermogen**	75 kW	**Laadvermogen**	1237 kg
Eerste registratie	Nederland	**CO2 uitstoot**	174 g/km	**APK t/m**	14-11-2026

Opgegeven opties door inspecteur

Airconditioning, Cruise control, Connectiviteit, Navigatie optie_anders, Audio optie_anders, Park Distance Control voor en achter, Verlengde of verhoogde carrosserie, Schuifdeur rechts, Achterdeuren

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✓ Reservesleutel
✓ Krik	✓ Reservewiel
✓ Navigatie CD/DVD	✓ Instructieboekje
✓ Onderhoudsboekje	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 2	Aantal hoofdsteunen	: 2
Schoon van binnen	: Nee, professioneel reinigen	Normale geur	: Ja
Voorstoelen beschadigd	: Ja, vlek(ken)	Deurpanelen beschadigd	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	All weather	Continental	215/65 R16
RV	5 mm	All weather	Continental	215/65 R16
LA	1 mm	All weather	Goodyear	215/65 R16
RA	1 mm	All weather	Goodyear	215/65 R16

Aantal wieldoppen/LMV	0
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Portier rechts
Omschrijving:
Beschadigd
Gegeven oplossing:
Bijwerken




Deel:
Achterdeur rechts
Omschrijving:
Deuk
Gegeven oplossing:
Restylen



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Beschadigd
Gegeven oplossing:
Herstellen



Deel:
Portier rechts
Omschrijving:
Kras < 10 cm door de lak heen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Portier links
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Scherm rechtsvoor
Omschrijving:
Wijkt
Gegeven oplossing:
Herstellen




Deel:
Koplamp rechts
Omschrijving:
Steun gebroken
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Sponning links voor
Omschrijving:
Deuken en krassen
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Extra foto's



Vin typeplaat


Vin ingeslagen


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

Battery Health Check

Geen documenten gevonden.

Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur